

Ejemplo


PARKER

28.31

Un traust. 11500V / 2300V tiene una capacidad de 100KVA cuando se emplea traust. de dos desbanados. Si se conecta en serie para formar un auto transformador ¿Cuál será la relación de transformación?

Solución [13'8 / 11'5 KV 600 KVA]

[13'8 / 23KV 120KVA]




$$\frac{S_{\text{traust}}}{S} = \frac{k-1}{k} = \frac{\frac{13.8}{23} - 1}{\frac{13.8}{23}} = \frac{6-1}{6}$$

selección la vuelta

$$\frac{S}{S_{\text{traust}}} = \frac{6}{5} = 1.2$$

$$S = S_{\text{traust}} \cdot 1.2 = (100) (1.2) = 120 \text{ KVA.}$$




$$\frac{S_{\text{traust}}}{S} = \frac{k-1}{k} = \frac{\frac{13.8}{11.5} - 1}{\frac{13.8}{11.5}} = \frac{1.2 - 1}{1.2} = \frac{0.2}{1.2}$$

$$S = S_{\text{traust}} \cdot \frac{0.2}{1.2} = S_{\text{traust}} \cdot 6 = 600 \text{ KVA}$$

Hemos sacado más potencia en la salida.

Segundo tipo:
transformadores elevadores. (sería al contrario q el anterior)




$$S = V_2 \cdot I_2 = V_1 \cdot I_1 = V_1 \cdot V_1 + V_1 \cdot I_2 - V_1 \cdot I_2$$

$$S = V_1 (I_1 - I_2) + V_1 \cdot I_2$$

b Scondicia S Inducción


$$S = S_{\text{cond}} + S_{\text{ind.}}$$

Representar el transformador de otra manera.



ACOPLAMIENTO PARALELO DE TRANSFORMADORES.


Tiene por objeto aumentar la capacidad en VA. de una instalación de transformadores.



Dos transformadores monofásicos.

Alimentando la misma carga. La relaciones de transformadores son distintas $K \neq K'$

Otra representación pongo todos los parámetros al lado secundario.



- a) Interesa que la relación de transformación sean iguales para evitar la corriente de circulación $\frac{V_1}{K} > \frac{V_1}{K'} \quad (K = K')$

→ corriente del primer tramo fcu.

b) Interesa que las corrientes sea proporcionales.

Wendo cierra S_w = aparece una corriente I y aparece V_2 capacidad nominal del puente trasfor.

$$I_2' = S_n'$$

$$\bar{V}_2 = \frac{\bar{V}_1}{K} - \bar{Z} e_{\gamma_2} \bar{I}_2$$

$$\bar{V}_2 = \frac{V_1}{\kappa_1} - 2\omega_2^{-1} I_2^1$$


$$\left\{ \begin{array}{l} K = K^{-1} \\ \bar{Z}_{eq_2} \bar{I}_2 = \bar{Z}_{eq_2}^{-1} \bar{I}_2^1 \text{ red.} \\ Z_{eq_2} I_2 = Z_{eq_2}^{-1} I_2^1 + \end{array} \right.$$

Vale para un régimen
saludable.

Si los transf. estén en régimen nominal o de plena carga:

PC \rightarrow $Z_{eq_2} T_{2n} = Z_{eq'_2} I'_{2n}$ to multiply $\times \frac{100}{V_{in}/k}$ =

 a plena carga.



ent de aparente interna de transf.

$$= \frac{Z_{eq2} I_{2n}}{V_{in}/K} \cdot 100 = \frac{Z'_{eq2} I'_{2n}}{V_{in}/K} \cdot 100$$

$$\mu_{CC} \% = \mu'_{CC} \%$$


terminos de cortocircuito del transformador.

Ejemplo si Ti capacidad 1000 kVA $\mu_{cc}^{yo} = 5\%$

$S_1 T_1 \sim 500 \text{ KVA } \mu_{cc} = 5\%$.


el transfor medor T₂ es d doble.

Regimen cualquier. diagr. vectorival. por comodidad I_c y V_2 lo representan en fase.



Si la fórmula I_L, I_L' estanca fluye y las correctas son mínimas.
en líneas. - 48 -

entonces se da lo siguiente:



$$\text{ahora } Y_{CC} = Y'_{CC}$$

$$t_2 Y_{CC} = t_2 Y'_{CC}$$

$$\frac{Y_{eq2} I_2}{R_{eq2}} = \frac{Y'_{eq2} I'_2}{R'_{eq2}}$$

$$Z_{eq2} I_{2n} = Z'_{eq2} I'_{2n}$$

$$\frac{Z_{eq2}}{Z'_{eq2}} = \frac{I'_{2n}}{I_{2n}}$$

$$\frac{R_{eq2}}{R'_{eq2}} = \frac{Y_{eq2}}{Y'_{eq2}} = \frac{Z_{eq2}}{Z'_{eq2}} = \frac{I'_{2n}}{I_{2n}}$$



$$R_{eq2} I_{2n} = R'_{eq2} I'_{2n}$$

multiplicando $\frac{100}{V_{in}/K} \frac{R_{eq2} I_{2n}}{V_{in}/K} \cdot 100 = \frac{R_{eq2} I'_{2n}}{V_{in}/K} \cdot 100 \quad \mu_C \% = \mu'_C \% \quad \text{caída porcentual en resistencia del drast.}$

$$\frac{Y_{eq2} I_2}{V_{in}/K} \cdot 100 = \frac{Y'_{eq2} I'_2}{V_{in}/K} \cdot 100 \quad \mu_x \% = \mu'_x \% \quad \text{caída porcentual en reactancia del drast.}$$

Debe de cumplirse caída porcentual en resistencia sea igual a caída porcentual en reactancia. Así se minimiza las perdidas.


Ejemplo $\mu_C \% = 5\% \quad \mu'_C \% = 5\%$



las intensidades son proporcionales pero nos están en fase

SOLUCIONES ANALITICAS DEL ACOPLAMIENTO PARALELO

DE TRANSFORMADORES.



Supongamos primero la $\Rightarrow K = K'$ relación de transformador

$I_{CV} = \text{intensidad de circulación en vacío}$

considero $SW = 0$ (R_{0j0})

$$I_{CV} = \frac{\frac{V_1}{K} - \frac{V_1}{K'}}{Z_{eq2} + Z'_{eq2}} \quad \text{si } K = K' \quad I_{CV} = 0$$

considero $SW = 1$ y de cerrar el interruptor considero los conectores (a la pág.)

$\textcircled{1} \quad V_2 = \frac{\bar{V}_1}{K} - \bar{Z}_{eq2} \bar{I}_2$ $\textcircled{2} \quad \bar{V}_2 = \bar{Z} \bar{I}$ $\textcircled{3} \quad \bar{I} = \bar{I}_2 + \bar{I}'_2$	punto de vista del 1º transformador. punto de vista del 2º transformador. otras ecuaciones
--	---

igualando $\textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{3}$

$$\begin{aligned} \frac{\bar{V}_1}{K} - \bar{Z}_{eq2} \bar{I}_2 &= \bar{Z} [\bar{I}_2 + \bar{I}'_2] \\ \textcircled{4} \quad \bar{I}'_2 &= \frac{\frac{\bar{V}_1}{K} - \bar{I}_2 [\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}]}{\bar{Z}} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \frac{\bar{V}_1}{K'} - \bar{Z}'_{eq2} \bar{I}'_2 = \bar{Z} [\bar{I}_2 + \bar{I}'_2] \\ \textcircled{5} \quad \bar{I}'_2 = \frac{\frac{\bar{V}_1}{K'} - \bar{Z} \bar{I}_2}{\bar{Z} + \bar{Z}'_{eq2}} \end{array} \right.$$

igualando $\textcircled{4} \textcircled{5}$

$$\begin{aligned} \bar{I}_2 &= \frac{\frac{\bar{V}_1}{K} \bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z}_{eq2} \bar{Z}'_{eq2} + \bar{Z}'_{eq2} \bar{Z} + \bar{Z} \bar{Z}_{eq2}} \\ &\quad \sum Z \\ \bar{I}'_2 &= \frac{\frac{\bar{V}_1}{K'} \bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z} \bar{Z}'_{eq2} + \bar{Z}'_{eq2} \bar{Z} + \bar{Z} \bar{Z}_{eq2}} \\ &\quad \sum Z \end{aligned}$$

$I_{ch} = \text{corriente de circulación en carga.}$



cuando la relación de transformador es distinta $K \neq K'$ existirán corrientes incorrectas que se llaman corrientes de circulación en carga.

I_{ch}

y cuando $K = K'$ relación de transformación sea igual

$$\boxed{\begin{aligned} \bar{I}_2 &= \frac{V_1}{Z} \bar{Z}_{eq2} \\ Z & \\ \bar{I}'_2 &= \frac{V_1}{K' Z} \bar{Z}_{eq2} \end{aligned}}$$

* con los parámetros en el secundario. (es igual al otro)



$$V_2 = \frac{V}{K} - \bar{Z}_{eq2} \bar{I}_2 = \frac{V}{K} - \bar{Z}_{eq2} \frac{I}{Z} = \frac{V}{K} - \bar{Z}_t I$$

caso tiene la misma relación de hast. K.

$$\bar{Z}_t = \frac{\bar{Z}_{eq2} \bar{Z}_{eq2}'}{\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}_{eq2}'} \quad \boxed{\bar{I}_2 = \bar{I} \frac{\bar{Z}_{eq2}'}{\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}_{eq2}'}}$$

$$\boxed{\bar{I}'_2 = \bar{I} \frac{\bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}_{eq2}'}}$$

- corriente en la carga I

$$I = \bar{I}_2 + \bar{I}_2' = \frac{\frac{V_1}{K} [\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}'_{eq2}]}{\bar{Z}_{eq2} \bar{Z}'_{eq2} + \bar{Z}'_{eq2} \bar{Z} + \bar{Z} \bar{Z}_{eq2}}$$


$$\bar{I}_2 = \frac{\frac{V_1}{K} \bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z} \bar{Z}}$$

$$\bar{I}_2' = \frac{\frac{V_1}{K'} \bar{Z}'_{eq2}}{\bar{Z} \bar{Z}}$$

- diferencia de potencial V_2 en bornes de la carga.

esquema unifilar.

$$k \neq k'$$



desde el punto de vista del primer transformado.

prob. 20 capt. 35

E_1 (en el paréntesis la diferencia E_1)

$$\bar{V}_2 = \frac{V_1}{K} - \bar{Z}_{eq2} \bar{I}_2 = E_1 - \bar{Z}_{eq2} \bar{I}_2 \rightarrow \bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_1 - \bar{V}_2}{\bar{Z}_{eq2}} = [\bar{E}_1 - \bar{V}_2] \bar{Y}_{eq2}$$

$$\bar{V}_2 = \frac{V_1}{K'} - \bar{Z}'_{eq2} \bar{I}_2' = \bar{E}_2 - \bar{Z}'_{eq2} \bar{I}_2' \rightarrow \bar{I}_2' = \frac{\bar{E}_2 - \bar{V}_2}{\bar{Z}'_{eq2}} = [\bar{E}_2 - \bar{V}_2] \bar{Y}'_{eq2}$$

$$\underbrace{\bar{I}_2 + \bar{I}_2'}_I = [E_1 - V_2] \bar{Y}_{eq2} + [\bar{E}_2 - V_2] \bar{Y}'_{eq2} = \\ = \bar{I} = \bar{V}_2 \bar{Y}$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{Z}$$

$$\bar{E}_1 \bar{Y}_{eq2} + \bar{E}_2 \bar{Y}'_{eq2} = \bar{V}_2 [\bar{Y} + \bar{Y}_{eq2} + \bar{Y}'_{eq2}]$$

$$\bar{V}_2 = \frac{\bar{E}_1 \bar{Y}_{eq2} + \bar{E}_2 \bar{Y}'_{eq2}}{\bar{Y} + \bar{Y}_{eq2} + \bar{Y}'_{eq2}} = \frac{\frac{V_1}{K} \bar{Y}_{eq2} + \frac{V_1}{K'} \bar{Y}'_{eq2}}{\bar{Y} + \bar{Y}_{eq2} + \bar{Y}'_{eq2}}$$

para n transform. de paralelo.

$$\bar{V}_2 = \frac{\frac{V_1}{K} \bar{Y}_{eq2} + \frac{V_1}{K'} \bar{Y}'_{eq2} + \frac{V_1}{K''} \bar{Y}''_{eq2}}{\bar{Y} + \bar{Y}_{eq2} + \bar{Y}'_{eq2} + \bar{Y}''_{eq2}} \dots$$

problema 51-58 capt. 35.

Dos traust. 100 kVA


0'5% 8%

0'75% 4%

¿Cómo se repartirán las cargas totales?

a) 180 kW fdp = 0'9, ind



solución [58 kW, 122 kW]



$$\text{por teoría } \bar{I}_2 = \bar{I} \frac{\bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}'_{eq2}}$$

$$\bar{I}'_2 = \bar{I} \frac{\bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}''_{eq2}}$$

triángulo de Kapp para el fer transformador
y lo refiere al régimen nominal.



$$\begin{aligned} \bar{V}_{cc}^{1\%} &= V_R + j V_x \\ \bar{V}_{cc}^{1\%} &= V_R + j V_x \end{aligned}$$

si no ha especificado $K=K'$ 100 kVA $\Rightarrow I_{2n} = \bar{I}_{2n}^k$ la corrientes son iguales.

multiplico y divido $\frac{I_{2n} \cdot 100}{V_{1n}/k}$

$$\begin{aligned} \bar{I}_2 &= \bar{I} \frac{\bar{Z}_{eq2}}{\bar{Z}_{eq2} + \bar{Z}'_{eq2}} \cdot \frac{\frac{I_{2n} \cdot 100}{V_{1n}/k}}{\frac{I_{2n} \cdot 100}{V_{1n}/k}} \\ \bar{I}'_2 &= \bar{I} \frac{\bar{V}_{cc}^{1\%}}{\bar{V}_{cc}^{1\%} + \bar{V}_{cc}^{1\%}} \cdot \frac{\frac{I_{2n} \cdot 100}{V_{1n}/k}}{\frac{I_{2n} \cdot 100}{V_{1n}/k}} \end{aligned}$$

potencia aparente

$$\bar{S}_0 = \bar{V}_2 \bar{I}^*$$

$$\bar{S} = \bar{V}_2 \bar{I}_2^*$$


$$\bar{S}' = \bar{V}_2 \bar{I}'_2^*$$

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \bar{V}_2 \left[\bar{I} \frac{\bar{V}_{cc}^{1\%}}{\bar{V}_{cc}^{1\%} + \bar{V}_{cc}^{1\%}} \right]^* \\ \bar{S}' &= \bar{S}_0 \left[\frac{\bar{V}_{cc}^{1\%}}{\bar{V}_{cc}^{1\%} + \bar{V}_{cc}^{1\%}} \right]^* \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \bar{V}_2 \left[\bar{I} \frac{\bar{V}_{cc}^{1\%}}{\bar{V}_{cc}^{1\%} + \bar{V}_{cc}^{1\%}} \right]^* \\ \bar{S} &= \bar{S}_0 \left[\frac{\bar{V}_{cc}^{1\%}}{\bar{V}_{cc}^{1\%} + \bar{V}_{cc}^{1\%}} \right]^* \end{aligned}$$

expresiones para resolver los problemas.

apartado a)



$$P_o = 180 \text{ kW}$$

$$\varphi_o = \cos^{-1} 0.9$$

$$S_o = \frac{P_o}{\cos \varphi_o} = \frac{180}{0.9} = 200 \text{ kVA}$$

$$\bar{S}' = \bar{S}_o \left[\frac{\bar{V}_{cc}^{*0/0}}{\bar{V}_{cc}^{*0/0} + \bar{V}_{cc}^{*0/0}} \right] = 200 \left[\bar{V}_{cc}^{*0/0} = 0.5 + j8 = 8'02 \angle 86'42^\circ \right] = \left[\frac{8'02 \angle 86'42^\circ}{12'06 \angle 84'05^\circ} \right]^*$$

$$\bar{V}_{cc}^{*0/0} = 0.5 + j8 = 8'02 \angle 86'42^\circ$$

$$\bar{V}_{cc}^{*0/0} = 0.75 + j4 = 4'07 \angle 79'38^\circ$$

$$\bar{V}_{cc}^{*0/0} + \bar{V}_{cc}^{*0/0} = 1'25 + j12 = 12'06 \angle 84'05^\circ$$

$$\rightarrow \bar{S}' = 133 \angle 23'47^\circ = (122 + j52'97) \text{ kVA.}$$

↑ Potencia activa 122 kW
↓ Potencia reactiva.

Se puede hacer de dos maneras para calcular \bar{S}'

$$\bar{S}' = \bar{S}_o \left[\frac{\bar{V}_{cc}^{*0/0}}{\bar{V}_{cc}^{*0/0} + \bar{V}_{cc}^{*0/0}} \right] = 200 \left[25'84^\circ \right] \left[\frac{4'07 \angle 79'38^\circ}{12'06 \angle 84'05^\circ} \right]^* = \rightarrow$$

$$\rightarrow \bar{S}' = 67'50 \angle 30'51^\circ = (58'15 + j34'27) \text{ kVA}$$

↑ Potencia activa de salida 58'15


$$\bar{S}_o = \bar{S} + \bar{S}' \Rightarrow 180 \text{ kW} = \bar{S}^e + 122 \quad \boxed{\bar{S}^e = 58 \text{ kW}}$$

hacer b y c.

capt. 35 probl. 52. (este problema fu largo no suele caer.)

Un transf. monofásico de 500 V y 500 KVA con $1\% + j4\%$ está conectado paralelo con un transf. de 500 V y 250 KVA con $15\% + j6\%$. La tensión nominal del secundario son 510 V, 500 V.

a) corriente que circula en I_{CV} . Sol. $[1215^A]$ I_{CV} .



$$I_{CV} = \frac{V_{2r} - V'_{2r}}{Z_{eq2} + Z'_{eq2}} \quad (1)$$

la formula cuando $S_W=0$

$$V_{CC}^{''0} = (1+j4) = 4'12 \angle 75'96^\circ$$

$$V'_{CC} = (15+j6) = 6'18 \angle 75'96^\circ$$

sustituyendo a las formulas


$$4'12 = \frac{Z_{eq2} (500 \cdot 10^3)}{(500)^2} \cdot 100 \rightarrow Z_{eq2} = 0'02 \angle 75'96^\circ \quad Z'_{eq2} = 0'02 \angle 75'96^\circ$$

$$6'18 = \frac{Z'_{eq2} (250 \cdot 10^3)}{(500)^2} \cdot 100 \rightarrow Z'_{eq2} = 0'06 \angle 75'96^\circ \quad \text{sustituyendo a la expresión}$$

$$(1) \quad I_{CV} = \frac{510 \angle 0^\circ - 500 \angle 0^\circ}{0'06 \angle 75'96^\circ + 0'02 \angle 75'96^\circ} = \frac{510 \angle 0^\circ - 500 \angle 0^\circ}{0'082 \angle 75'96^\circ} = 121'95 \ A \angle -75'96^\circ$$

b) Hallar la corriente en el secundario de cada transformador. 700 KW fdp = 1

soluciones $[1.070^A, 330^A]$ aproximadamente




$S^o = K = K'$ las relaciones de transformación son iguales.

$$\bar{V}_2 = \frac{\bar{V}_1}{K} - Z_{eq2} \bar{I}_2 \text{ del 1er transformador}$$

$$\bar{V}_2 = \frac{\bar{V}_1}{K} - Z_{eq2}' \bar{I}'_2 \text{ del 2do transformador.}$$

$$Z_{eq2} \bar{I}_2 = Z_{eq2}' \bar{I}'_2 \quad (1)$$


en Región nominal.



$$R_{cc} = f_1 \text{ de corto del 1er transformador}$$

$$\frac{Z_{eq2} I_{2n}}{V_{1n}/K} \cdot 100 = V_R \%$$

Regimen nominal de tensión y de corriente es decir a plena capacidad.



$$R_{cc} = \tan^{-1} \frac{4}{1}$$

lo mismo para el segundo transformador

$$I_2 \propto S_n$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{I_2}{I_2'} &= \frac{S_n}{S'_n} \\ \end{aligned} \right\} (2)$$

$$I_2' \propto S'_n$$

S potencia aparentes complejas

$$S' \quad \}$$

S_0 potencia aparente de la carga

$$\left. \begin{aligned} S &= V_2 I_2 \\ S' &= V_2 I'_2 \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \frac{S}{S'} &= \frac{I_2}{I'_2} \end{aligned} \right\} (3)$$

entre las ecuaciones (3) (2) (1) podemos decir.

$$\left. \begin{aligned} \frac{S}{S'} &= \frac{I_2}{I'_2} = \frac{Z_{eq2}}{Z_{eq2}'} = \frac{S_n}{S'_n} \end{aligned} \right\} (4)$$

entonces:

$$Z_{eq2} = \frac{Z_{eq2}'}{V_{2n}} \cdot I_{2n} \cdot 100 = \frac{Z_{eq2} \cdot S_n}{V_{2n}^2} \cdot 100$$

$$V_{2n} = \frac{V_{1n}}{K}$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{V_{2n}}$$