

- 11) Calcular la tensión primaria que debe aplicarse a un transformador monofásico cuando opera a plena carga con factor de potencia 0.8 inductivo y la tensión en la carga es de 330V .

La capacidad del transformador es de 100KVA y su relación de transformación en vacío es $6600/330\text{V}$ con frecuencia 50Hz .

El ensayo con el secundario en corto y los aparatos en el lado de alta tensión dio los siguientes resultados. - 10A 436W 100V

- 12) Tres transformadores monofásicos idéales están montados formando un banco trifásico y en conexión estrella (primario)/triángulo (secundario) los tres bornes de alta tensión están unidos a una red trifásica de 13800V entre hilos de línea. - los tres bornes de baja tensión están unidos a una carga trifásica equilibrada, bajo 2300V entre hilos de línea, y consumiendo una potencia total de 1500KVA .

¿Cuáles son los valores de las tensiones entre bornes de cada unidad monofásica tanto en el primario como en el secundario?

¿Cuáles son las corrientes primaria y secundaria en cada unidad?

- 13) Dos transformadores con impedancias equivalentes (Z_{eqA}) y (Z_{eqB}) referidas a los respectivos primarios, operan en paralelo y con un voltaje secundario (V_{2n}) y un voltaje primario (V_1). - las relaciones de transformación son (K_A) y (K_B) respectivamente. - Si la corriente total primaria es (I_1), determinarse como se reparte la carga entre los transformadores. - Despreciar las pérdidas en el núcleo y la corriente de magnetización.

- 14) Algunas veces la curva BH de un material de núcleo ferromagnético puede expresarse por la ecuación de Froelich

$$B = \frac{aH}{b+H}$$

donde (a) y (b) son constantes del material. - Sean $a = 1.5\text{Wb/m}^2$ y $b = 100\text{At/m}$. - Un circuito magnético consta de dos partes, de longitudes (l_1) y (l_2) y áreas de sección transversal (A_1) y (A_2). - Si $A_1 = 25\text{cm}^2 = 2A_2$ y $l_1 = 25\text{cm} = l_2/2$ y si el núcleo es portador de una corriente de 1000At , calcular el flujo en el núcleo

Problema 1.-

Solució: $P = VI \cos \varphi$ $600 = (400) I \cos 15^\circ$ $I = 1,5 \text{ A}$

$B_{mx} = \frac{\Phi_{mx}}{S} = \frac{0,008}{(100)(10^{-4})} = 0,8 \text{ Wb/m}^2$ $A_{ra} = A_{ran} = H_{amx} l_a = \frac{B_{mx}}{\mu_0} l_a =$

$A_{ra} = \frac{0,8}{4\pi \cdot 10^{-7}} \cdot 10^{-3} = 636,62 \text{ AT}$

$A_{rf} = H_{fmx} l_f = \frac{B_{mx}}{\mu_0 \mu_r} l_f = \frac{0,8}{4\pi \cdot 10^{-7} (1800)} (200 \cdot 10^{-2}) = 707,36$

mº espereis

$V \approx E = 4,44 f \Phi_{mx} m$ $400 = 4,44 (50) (0,008) m$ $m = 225 \text{ esp}$

$\Sigma A_r = A_{ra} + A_{rf} = 1343,98$ $\Sigma A_r = \mu I$ $1343,98 = (225) I \sqrt{2}$

$I_d = 4,22 \text{ A}$ $I = \sqrt{I_w^2 + I_d^2} = \sqrt{1,5^2 + 4,22^2} = 4,48 \angle 10,43^\circ$

Problema 2.-

$\bar{I}_2 = \bar{I} \frac{Z_{q2B}}{Z_{q2A} + Z_{q2B}} = \bar{I} \angle 45^\circ \frac{1,17 \angle 70,02^\circ}{2,15 \angle 68,20^\circ} = 0,54 \bar{I} \angle -43,18^\circ$

$\bar{I}_{2B} = \bar{I} \frac{Z_{q2A}}{Z_{q2A} + Z_{q2B}} = \bar{I} \angle 45^\circ \frac{0,98 \angle 66,04^\circ}{2,15 \angle 68,20^\circ} = 0,46 \bar{I} \angle -47,16^\circ$

$Z_{q2A} = 0,4 + j0,9 = 0,98 \angle 66,84^\circ$
 $Z_{q2B} = 0,4 + j1,1 = 1,17 \angle 70,02^\circ$
 $Z_{q2A} + Z_{q2B} = 0,8 + j2 = 2,15 \angle 68,20^\circ$

modulament

$I_{2A} = I_{2B} = \frac{S}{V_2} = \frac{500000}{4160} = 120,19$ Vectorialment $\bar{I}_{2A} = 120,19 \angle \varphi_{2A}$

deix (o) (oo)

$\bar{I}_{2B} = 120,19 \angle \varphi_{2B}$

$120,19 \angle \varphi_{2A} = 0,54 \bar{I} \angle -43,18^\circ \rightarrow \bar{I} = \frac{120,19}{0,54} = 222,57 \text{ A}$

$120,19 \angle \varphi_{2B} = 0,46 \bar{I} \angle -47,16^\circ \rightarrow \bar{I} = \frac{120,19}{0,46} = 261,28$

$S = VI = (4160)(222,57) = 925,89 \text{ kVA} < (500)(2)$

$S = VI = (4160)(261,28) = 1086,92 \text{ kVA} > (500)(2)$

$\bar{Z} = \frac{\bar{V}_2}{\bar{I}} = \frac{4160 \angle 0^\circ}{222,57 \angle -45^\circ} = 18,69 \angle 45^\circ = 13,22 + j13,22 \text{ } \Omega$

Problema 3.-

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2400}{10} = 240$

$V_2 = \sqrt{3} V_L = \sqrt{3} I Z_{ch} = \sqrt{3} \left[\frac{240}{\sqrt{(0,1+0,1+8)^2 + (0,02+0,02+8)^2}} \right] \cdot \sqrt{8^2 + 8^2}$
 $= 409,53 \text{ V}$

Problema 4 (ver la otra hoja -> Problema 2).

6,94%