




DINAMO. DE LAS MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.



el rotor tiene sección rectangular.



las líneas de fuerza actúan sobre el conductor periférico.





Si el rotor gira con $\vec{v} \rightarrow e = Blv$ $l = de$ $e \propto B$ $v = de$, la curva también puede representar e con respecto al tiempo.
 2 posibilidades.





un colector es esto



los dos semianillos también de la llave del gas en cada semianillo.




con la regla de Fleming de la mano derecha determino




la máquina es de polaridad etc.

han cambiado la polaridad.



representamos el toroide



aquí el Φ max y f.e. inducida cero.

considero la espira posición línea magnética la variación con respecto al tiempo es nula.


Después en la siguiente posición el Φ es ~~max~~ y la f.e. inducida máximo

$$e \propto \frac{d\phi}{dt} \quad e = \frac{d\phi}{dt}$$

$$E = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad \Delta\phi = \frac{\phi}{2} \rightarrow E = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{\phi/2}{1/4N} = 2N\phi$$


$$\frac{1}{N} \cdot \frac{1}{4N} = \Delta t \rightarrow$$

ANILLO GRAMME




f.e. inducida entre escobillas $2N\phi$
 Si colocas otra espira al diámetro
 las escobillas están puestas en paralelo.
 equivalente a las espiras.

Simil galvanico.



$2a = n^\circ$ derivadores inducidos 2
 un par de circuito derivada $a=1$
 la f.e. inducida es muy pulsante.


Maquina con cuatro bobinas.




partiendo de la bobina A.

El colector va a tener cuatro delgas.
 las bobinas están puestas en serie. y
 unidas a la delga de colector.
 Escobillas a la carga, con un sentido
 de giro de N
 Bautizamos las delgas del colector (A, B, C, D)

$$2a=2$$



otra posición se puede tener el rotor.




el tránsito de la bobina 2 y 4 por la línea electromag. se hace en corto pero no es peligroso.

$$E = [f.e.m. \text{ de 1 esp.}] [n^{\circ} \text{ de espiras de 1 derivac.}]$$


$$E = [2 \phi N] \quad \text{siendo } n \text{ n}^{\circ} \text{ total de espiras de 1 derivac.}$$

entonces $E = n \phi N$

los devanados son cerrados. cuando no tiene carga no hay corriente de circulación, es decir cuando este vacío no va a existir corriente de circulación.




represento solamente los conductores activos.





Abriendo el toroide. En parte superior son los conductores activos.

detrás del polo norte con el sentido de devanado la escobilla será negativa.

DINAMO MULTIPOLARES.




simil galvanico.



La corriente que pasa por los conductores inducidos son los reflejados en el espejo. Habrá $2a=4$ circuitos derivados y pares de polos coincidentes.

F. electromotriz inducida en la máquina



$$\Delta\phi = \frac{\phi}{2} - \left[\frac{\phi}{2} \right] = \phi$$

$$\frac{1}{4N} \text{ (segundos)}$$

$$E = \left[\frac{n}{4} \right] \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{n}{4} \frac{\phi}{1/4N} = \frac{nN\phi}{4} \cdot 10^{-8} \text{ C.G.S.}$$

I_a = intensidad de
corriente.


	$2a=2$ <u>Bipolar</u>	$2a=4$ <u>tetrapolar</u>	$2a$ <u>Multipolar</u>	
$E = n N \phi$	$E = n N \phi$	$E = n N \phi$	$E = n N \phi$	$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 2a = 2p$
$\left\{ \begin{array}{l} I_a = 2a I \\ I_a = 2 I \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} I_a = 2a I \\ I_a = 4 I \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} I_a = 2a I \\ I_a = 2p I \end{array} \right.$		

siempre manteniendo de $\psi, n, \phi, \mathbb{I}$.

sistema de excitación de las máquinas.

maquina $\begin{cases} \text{circuito inducido} \\ \text{circuito indutor.} \end{cases}$

- a) - Dinamo de excitación independiente
b) - " " " derivación (shunt) (paralelo)
c) - " " " serie
c) - " " " compuesta (compound)



R_a = resistencia del devanado inducido.

- en vacío $\nrightarrow$ corriente de inducido $\Rightarrow E_a = V_a$
- cuando la máquina se ponga en carga se va a provocar una caída en la máquina.

$$E_c = V_c + R_a I_c \quad (\text{ARCA})$$

multiplicamos intensidad de cada una los dos miembros de la ecuación. Tm.

$$E_a I_a = V_a I_a + R_a I_a^2$$

$$P_e = P_o + P_{ja}$$

$$P_e = E_a I_a = \text{pot. electrophys. internal}$$

$$P_o = V_a I_a = \text{pot. de salida} = R_{ch} I_a^2$$

$$P_{ja} = R_a I_a^2 = \text{perdidos joule por armadura.}$$

la dinamo presenta pérdidas mecánicas debidas a los cojinetes, a la ventilación, a los contactos escobillas-colector, también pérdidas magnéticas por histéresis y fawcett del inducido. y serías:

Perdidas de fricción

$$P_{\text{rot}} = P_{\text{fric}} + P_{\text{mag}}$$
$$P_{\text{mag}} = P_h + P_F$$


$$P_{ej} = P_e + P_{rot}$$

$$\frac{P_{ej}}{\Omega} = \frac{P_e}{\Omega} + \frac{P_{rot}}{\Omega} \rightarrow C_{ep} = C_e + C_{rot}$$


$$P_f = V_f \cdot I_f = R_f I_f^2 = P_{jf} = \text{perdidas Joule de campo}$$

$$P_i = P_f + P_{ej}$$

$$\eta \% = \frac{P_o}{P_i} \cdot 100$$



b) dinamo shunt. o derivación
la máquina se va ~~autogenerador~~ autoexcitador. (este arranca en vacío)




no consideramos ninguna carga conectada en sus extremos

$$E_{rem} \propto \phi_{rem} \Omega$$

$$I_{rem} \text{ (intensidad remanente)}$$

$$I_f \text{ (intensidad de campo)}$$

esquema de la máquina derivación.



$$I_a = I + I_f$$

$$E_a = V_a + R_a I$$

$$V_f = R_f I_f$$

$$P_e = E_a I_a = \text{pot. electromec.}$$

$$P_{ja} = R_a I_a^2$$

$$P_{jf} = R_f I_f^2 = V_f \cdot I_f$$


$$P_o = V_a I_a = R_{ch} I_a^2$$

$$P_{rot} = \begin{cases} \text{Pérdida por fricción (cojinetes, ventilación)} \\ + \\ \text{Pérdida magnéticas (pérdidas por histéresis y pérdidas por Foucault)} \end{cases}$$


$$\begin{cases} P_h \\ P_n \end{cases}$$

$$\eta \% = \frac{P_o}{P_{ep}} \cdot 100$$

c) Dinamo Serie.



en forma mas simple de representarlo,



$$E_a = (R_a + R_s)I + V_a$$

resistencia interna de la armadura. $R = R_a + R_s$
de la magneto. $V_a = R_{ch} \cdot I$

$$E_a = V_a + RI$$

$$E_a = I [R_a + R_s + R_{ch}]$$

$E_a = (R_a + R_s)I + V_a$ multiplico los dos miembros por I.

$$E_a I = (R_a + R_s)I^2 + V_a I$$

$$P_e = P_{ja} + P_{jf} + P_o$$

$$p = P_{ja} + P_{jf} + P_{rot} = \text{pérdidas}$$

P_{ja} = pérdidas por la armadura

P_{jf} = " " campo

P_e = Pot. electromagnética.

P_o = Pot. salida.

$$P_{rot} = P_{fric} + P_{magn}$$

$\left\{ \begin{array}{l} P_h \\ P_f \end{array} \right.$

$$\eta \% = \frac{P_o}{P_{ep}} \cdot 100 = \frac{P_o}{P_o + p} \cdot 100$$


Para que la magneto se excite debe de tener flujo remanente.

d) Dinamo Compound (compuesta)



tiene dos devanados uno paralelo y otro serie.

compuesta larga.

conexion larga con flujos aditivos.




compuesta corta



$$E_a = V_a + R_s I + R_a I_a \quad I_a = I_f + I$$


compuesta larga.



$$E_a = V_a + (R_s + R_a) I_a$$

$$I_a = I + I_f$$

Máquina de C.C. convención motor.



conmutador hacia arriba como generador
 " " hacia abajo como motor.

$$F = B l I$$

el por motor tiene por valor

$$B = \frac{\phi}{\tau l}$$

$$\tau = \frac{2\pi R}{2p}$$

R = es el radio de giro.

$$C_e = Z F \cdot R = Z \left[\frac{\phi P}{2\pi R} \right] \times I \times R = 0$$

Z = nº de espiras de la máquina

F = Fuerza

R = radio

C_e = por electromagnético.

$$C_e = Z \frac{\phi P}{n} I$$

$$C_e = Z \frac{\phi P}{n} \frac{I_a}{2a} = \frac{P}{a} \frac{Z \phi I_a}{2\pi}$$

$$C_e = \frac{P}{a} \frac{Z \phi I_a}{2\pi}$$

en los inducidos ~~grande~~ p=a.
 Gramme

o anillos ~~grandes~~ Gramme

$$C_e = \frac{Z \phi I_a}{2\pi}$$

calcular C_e por otro método.

$$C_e = \frac{P_e}{\omega} = \frac{E_a I_a}{\omega} = \frac{n N \phi I_a}{2\pi} = \frac{n \phi I_a}{2\pi}$$

$$E_a = n N \phi \quad \omega = 2\pi n$$

$$C_e = \frac{n \phi I_a}{2\pi}$$

en esta máquina la n y la Z
 coinciden.

Ahora: $E_a = K \phi \Omega$

$P_e = K \phi \Omega I_a$

$C_e = \frac{P_e}{\Omega} = \frac{E_a I_a}{\Omega} = \frac{K \phi \Omega I_a}{\Omega} = K \phi I_a$

$C_e = K \phi I_a$

$E_a = K \phi \Omega$

$E_a = K_0 \Omega$
 $C_e = K_0 I_a$


$K_0 = \frac{E}{\Omega} \frac{\text{Volts generados}}{\text{rad/s de giro.}}$

$K_0 = \frac{C_e}{I_a} \frac{\text{Newton.m}}{\text{Amperios}}$


y coinciden los dos.

corriente los dos;
por Ker: 27. problema 16. (se pide hacer todos los tests et apartados.)


motor paralelo.



motor serie.




motor compuesto




$V_a = E_a + (R_s + R_a) I_a$

$I = I_a + I_f$


Reacción magnética del inducido.



L.N.M coincide L.N.G





haciendo la composición de los dos flujos.




L.N.M. es normal al plano de las líneas del cuerpo.
para recoger mayor fuerza ^{magnetomotriz} ~~electromotriz~~ lo colocamos en la L.N.M.

y las líneas de armadura serán



$F_t = \text{fuerza magnetomotriz transversal.}$



Valor de la reacción de inducción

Supongamos que la máquina tiene Z conductores periféricos y $2p =$ dos pares de polos. $2a =$ n° de circuitos derivados de una máquina. $2p =$ n° de pares

$$\frac{Z}{2p} = \text{cond/polo} = \text{espiras/per polos}$$

$$\frac{Z}{4p} = \text{n° espira/polo}$$

$$F_a = \frac{Z}{4p} \cdot I_a = \frac{Z}{4p} \cdot \frac{I_a}{2a} = \frac{Z I_a}{8pa} \quad \begin{matrix} \text{amperios vueltas} \\ \uparrow \\ \text{A.v./polo} \end{matrix}$$

360° eléctrico es la distancia entre dos polos contiguos.

$$\frac{Z}{2p} = \text{cond/polo.}$$

$$\frac{Z}{2p} \cdot \frac{4\theta}{360} = \text{cond/polo (en ang. } 2\theta)$$

$$F_d = \frac{Z}{2p} \cdot \frac{4\theta}{360} \cdot \frac{I_a}{2a} = A \text{ e polo} = A_v/\text{per polos.}$$

$$F_d = \frac{1}{2} \frac{Z}{2p} \frac{4\theta}{360} \frac{I_a}{2a} = \frac{1}{2} \frac{Z \theta I_a}{pa \cdot 360} A_v/\text{polo}$$


$$\boxed{F_d = \frac{1}{2} Z \frac{\theta \text{ mec } I_a}{pa \cdot 360} = \frac{1}{2} Z \frac{\theta \text{ mec}}{360} \cdot \frac{I_a}{a} A_v/\text{polo.}}$$

la fuerza magnetomotriz transversal es:



$$\boxed{F_t = F_a - F_d = \frac{Z I_a}{8pa} - \frac{1}{2} Z \frac{\theta \text{ mec}}{360} \frac{I_a}{a} = \frac{Z I_a}{8pa} \left[1 - \frac{4\theta \text{ mec}}{360} \right] =}$$

$$= \frac{Z I_a}{8pa} \left[1 - \frac{\theta}{70^\circ} \right] A_v/\text{polo}$$

¿que hacer para no tener que coner el par de escobillas?
Se le ponen unos polos conmutadores en la linea de neutro.



$$I = \frac{I_a}{2a}$$



~~Res~~ No hay ningún fenómeno inductivo. Coef. de autoinducción nula.

Hand-drawn graph of current I versus time t showing a linear commutation process. The current starts at $+I$, decreases linearly through points A, B, C, and D to $-I$, and then remains constant at $-I$. Annotations include:

- debió al igual disminuir de la bobina
- comutación no lineal
- chispas en el reactor
- $e = -L$
- se U
- comutación lineal

La commutació es la mesura de comuta
 q treu l'espera en un espere qe este
 frangeado un linea neutro q este
 puesto en contraincinto con la esobill.
 una commutació lineal.

$$AB = I - \vec{0} = i_2$$

$$B D = I^T \tilde{c} = \tilde{c}_1$$

Ecuación General de Comutación


hipótesis simplificadas: no hay flujos magnéticos.

pero aparece una f.e.m. autoind.

$$L \quad e_L = -L \frac{di}{dt}$$

• f.e.m. rotación. $e_R = -n_b \frac{d\phi}{dt}$

En tercer lugar se considera:
anchura de una escobilla sea superior a la anchura de un delfo.



la tercera fuerza electromotriz de serie.

• f.e.m. inducción mutua.

$$e_m = \sum -m \frac{di}{dt} = -\sum m \frac{di}{dt}$$

Todas las f.e.m. de inducción están balanceadas en cada de resistencia y escobilla. $V_1 = \text{d.d.p. ante delfo y escobilla.}$

$$-L \frac{di}{dt} - n_b \frac{d\phi}{dt} - \sum m \frac{di}{dt} = R_b i + 2i_1 - V_1 - V_2 - 2i_2$$

y como $i_1 = i$
 $i_2 = -i$

$$\Rightarrow i \text{ (señal de onda)} \quad \Rightarrow i \text{ (señal de onda)}$$

$$-L \frac{di}{dt} - n_b \frac{d\phi}{dt} - \sum m \frac{di}{dt} = i [R_b + 2Z] + (V_1 - V_2)$$


Flujo se está pasando por las bobinas de comutación.

$$-n_b \frac{d\phi}{dt} = i [R_b + 2Z] + (V_1 - V_2)$$


$$\Rightarrow i = \frac{-n_b \frac{d\phi}{dt} - (V_1 - V_2)}{R_b + 2Z} \quad \text{cte de magnitud.}$$

INDUCIDO DE TAMBOR TIPO SIEMENS.

los cond. interiores son inactivos
los " exteriores son activos.




en el siemensoric esta representación.




los dos conductores son
activos.

los conduct. son diametricales.

esto se ve a través de un espejo.



gr. detrás del
plano de
pizarra.





2a circuitos derivados (con dos bobinas la máquina tiene dos circuitos derivados) $2a=2$
 I_a corriente exterior de la carga es doble de la que circula en cada bobina $I_a=2I$

EN INDUCIDO DE TAMBOR SIEMENS.

En el anillo Gramme solo un conductor de cada dos ~~es~~ activos, es decir cortan líneas de fuerza.

Para que todos los conductores sean activos se emplea el inducido de tambor siemens. este está constituido por un cilindro ferromagnético sobre cuya periferia van alojados los conductores que forman las espiras.







En todos los conductores que se desplazan frente a un polo se inducen f.e.m.s del mismo sentido, mientras que en polos contiguos se inducen f.e.m.s en oposición.

Para que los f.e.m.s. inducidas en dos conductores ~~sean~~ aditivos estos deben estar en un momento bajo polos de nombres contrarios y para que esta f.e.m.s sea del mayor valor posible, la espira formada por estos conductores deberá tener una anchura igual o aproximadamente igual que el paso polar (τ)


paso polar: es la distancia medida a lo largo del inducido entre los ejes de dos polos consecutivos

esto se ve mejor a traves de un espejo.





en la practica para disminuir el n° de ranuras se hace el rotor los cond. activos estan situados a doble capa.



conductores a doble capa


los conductores superiores n° impar.
" " inferiores n° par

del 1 va la 6 por detras del polo de pizarra.

por detras del polo de pizarra no lo dibujo.

ahora hay dos conductores por ranuras.

trazo discontinuo conduct. interiores.




con un cierto sentido de giro
→ G

delgas.

$$I_a = 2I$$

comute de corriente

F. e. m. inducida de un tubo siemens.



$$e = Blv$$

$$B = \frac{\Phi}{l\tau} = \frac{2p\Phi}{l\pi D}$$

$$\tau = \frac{\pi D}{2p}$$

$$v = 2\pi N = \pi DN$$

$$e = \left[\frac{2p\Phi}{l\pi D} \right] l [2sN] = 2p\Phi N$$

el nº total de conduct. activos

$$E_a = E \left[\frac{n^\circ \text{ conduct. entre 2 escob. próx.}}{\frac{Z}{2a}} \right] = \frac{2p}{2a} Z N \Phi$$

los devanados ~~reducidos~~ $\frac{P}{a} = 1$

devanado dividido

desde la escobilla + a la negativo ~~través~~ la mitad de los conductores activos.

$$I_a = 2I$$

$$I_a = 2aI$$

$$2a = 2$$

$$2p = 2$$


TIPO DE DEBANADOS.

Tambor siemens.


El elemento básico de un devanado siemens se llama sección.

Sección: Al grupo de espiras cuyo extremo van unidos a dos delgas

del colector. t (en rojo es la sección)



para γ las f. el. matriz índices sea lo mayor posible.



pasos de los devanados.


γ_1 = ancho de bobina. es aproximadamente diámetro. $\gamma_1 \approx t$. El n° de lados activos γ_2 entre el lado activo de ida y el lado activo de retorno de una misma sección. Es decir el ancho de bobina = 7 (8-1)

γ_2 = paso de conexión. El n° de lados activos γ_3 entre el lado activo de ida y el lado activo de retorno = 5 (8-3)

γ_c = paso de colector: el n° de espiras aisladas que existen entre dos delgas de colector a las que van unidos a los extremos de una misma sección. $\gamma_c = 1$

existen dos tipos de debanados: $\swarrow$ Imbricado
 $\searrow$ Ondulado.

a) Imbricado: esto es una sección



γ_2 negativo

$$\gamma = \text{pasos resultante} = \gamma_1 - \gamma_2$$


$$\gamma_1 = 7$$

$$\gamma_2 = 5$$

$$\gamma = 2 \text{ para resultado vale dos.}$$

$$\gamma_c = 1 \text{ paso de colectas vale 1.}$$

b) Ondulado.



$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$$

$$\gamma_1 = 7$$

$$\gamma_2 = 7$$

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 = 14.$$

$$\gamma_c = 14.$$

Debanado imbricado simple.

características: • $2a = 2p$ mismos n° de circuitos derivados = mismo n° de polos.

$$\gamma_1 \approx t$$

$$t = \frac{pD}{2p}$$

$$t = \frac{Z}{2p} \text{ (medidos en lados activos)}$$

$$\gamma = 2 \quad \gamma = \gamma_1 - \gamma_2 = \pm 2$$

$$\gamma_c = 1$$

debanado ondulado simple.

libro
champer.

características:

- $2a = 2$ calcular se sea el n° de polos de la carcasa.
- $y_1 \approx t$ $t = \frac{Z}{2p}$ n° cond. perf.


para resultante.

$$\rightarrow y = y_1 + y_2 = \frac{Z \pm 2}{p}$$

$$\bullet y_c = \frac{y}{2}$$

ejemplo supongamos. $2p = 4$ $Z = 10$.

esquema circular.



$$y_1 \approx t \quad t = \frac{Z}{2p} = \frac{10}{4} = 2.5$$

$$\begin{matrix} y_1 = 3 \\ y_2 = 1 \end{matrix}$$


$$y = \frac{Z \pm 2}{p} = \frac{10 \pm 2}{2} = \begin{matrix} 4 \\ 4 \end{matrix}$$

$$y = y_1 + y_2$$

$$4 = 3 + 1$$

ahora el paso son 3. y 10 cond.

esquema rectangular



$$2a = 2 \quad a = 1$$

$$E = \frac{P}{a} 2n\phi$$

$$a = 1$$

$$E = p 2 N \phi$$

Supongamos:

$$2p = 4 \quad 16 \text{ lados activos}$$

$$y_1 \approx t \quad t = \frac{Z}{2p} = \frac{16}{4} = 4$$


y_1 siempre tiene que ser no impares.

$y_1 = 5$ lados activos.

$$y = y_1 - y_2 = 2 \quad y_2 = 3 \text{ lados activos}$$

representación.

enumeramos los conductores. (distancia de unión $\frac{1}{2}$ veces $\frac{1}{2}$ veces).



$$E = \frac{P}{a} 2\pi \phi \times 10^{-8}$$

$$2a = 2p \quad p = a \quad E = 2\pi \phi$$

problemas: parker 27.56.

Un generador tipo de 100kW 300 R.P.M. barra colectoras de 220V continuo
girando como motor cuando se rompe la correa.


100 kW 300 RPM.

220V 10 kW

solución [279 RPM]

$R_a = 0.025 \Omega$ $R_f = 60 \Omega$

$\Delta V = 1V/esob.$



barra colectoras

$$E_a = \frac{P}{a} 2\pi \phi = \frac{P}{2a\pi} \phi$$

$\phi = de$

$$E_a = K\omega$$

como
• generador la f.e.m.

$$E_a = V_a + R_a I_a$$

$$P = V_a I$$

$$100 \cdot 10^3 = 220 I \quad I = 454.55 A.$$

$$I_f = \frac{V_a}{R_f} = \frac{220}{60} = 3.67 A$$


intensidad
que absorbe el
campo de la máquina

$$I_a = I + I_f = 458.21 A.$$

$$(6) \quad E_a = V_a + R_a I_a + 2\Delta V = 220 + (0.025)(458.21) + 2 = 233.46 V$$

$$K = \frac{E_a}{\omega} = \frac{233.46 V}{300 \text{ RPM}} = 0.78 V/RPM$$

• conversión de motor:



$$I' = \frac{P}{V_a} = \frac{10 \cdot 10^3}{220} = 45.45 A$$

$$I_a' = I' - I_f = 45.45 - 3.67 = 41.78 A.$$

$$E_d = V_a - R_a I_a = 20V$$

$$E_d = 220 - (0.025)(41.78) = 20$$

$$E_d = 216.90V$$

$$E_d = KN'$$

$$216.90V = KN'$$

$$N' = \frac{216.96}{0.78} = 278.15 \text{ RPM.}$$

— o —


~~Motors serie~~

por de un motor de derivación:

$$C_m = \frac{E_a I_a}{\Omega}$$


$$E_a = \frac{P}{a} 2N\phi = \frac{P}{2\pi a} 2N\phi = K\phi\Omega = K_0\Omega$$

$$C_m = \frac{E_a I_a}{\Omega} = \frac{K_0\phi I_a}{\Omega} = K_0 I_a$$




$$E_a = K_0\Omega$$

$$C_m = K_0 I_a$$




$$E_a = K\phi\Omega \rightarrow E_a = K_1 I\Omega$$



$$C_m = \frac{E_a I}{\Omega} = K_1 I^2$$

27.99. un motor tipo serie de 240V absorbe 40A cuando de su salida normal a 1800 RPM. su resistencia es 0.3Ω. Hallar ¿resistencia para obtener en su per normal. a) en el arranque (57Ω)
b) 1000 RPM. (19Ω)

$$C_m = C_e = \frac{E_a I}{\Omega}$$



$$E_a = V_a - R I = 240 - (0.3)(40) = 228 \text{ V}$$

$$E_a = \frac{P}{\omega} 2\pi \phi$$

$$a) V_a = (R + R_{ext}) I$$

$$240 = (0.3 + R_{ext}) 40$$

$$E_a = 0$$

$$R_{ext} = 57 \Omega$$

b) $E_a = K_b I \omega = K \omega$
para 1800 RPM.
 $228 = K \cdot 1800 \quad K = \frac{228}{1800}$

para 1000 RPM.
 $E_a' = 240 - (0.3 + R_{ext}) 40 =$

$$E_a' = K 1000 = \frac{228}{1800} \cdot 1000 = 127 \text{ V}$$

$$127 = 240 - (0.3 + R_{ext}) 40$$

$$R_{ext} = 19 \Omega$$

note:


reacc. inducida

pot. intermedio inducido

27.35	27.77
27.49	27.80
27.51	27.94
27.58	27.102 (motor serie)
27.66	27.108
27.67	27.103
27.71	27.114
27.73	
27.76	


27. (16)

el dibujo representa una m. g. bipolar de corriente continua.




a) conv. generador derivación. (deter la polaridad del norte - sur y según la regla de maxwell a la piz) derecha.

b) como generador tipo serie:



c) motor serie. si es caso motor hay qe aplicar la regla de Fleming de la izquierda.



27.35.

Z conductores.


L, S, a, p (pares de polos)

solución $[p Z L / 4 S a^2]$


solución $[p Z L / 4 S p^2]$

solución $[p Z L / 4 S]$

conexión generador



$\frac{Z}{2a} = n^{\circ}$ cond. act. en cada derivación




$\frac{Z}{2a} p \frac{L}{S} = \text{Resist. cada derivación.}$

Resist. interna magnética = $\frac{\frac{Z}{2a} p \frac{L}{S}}{2a}$

magnética simple Imbricado simple
 $p=a$ $R_c = \frac{2 p L}{4 p^2 S}$


$R_a = \frac{Z p L}{4 a^2 S}$

magnética ondulada simple $a=1$ $R_c = \frac{2 p L}{4 S}$



27.49.

100 sur de tipo excén 47 h/2 57



$$P = V_a I_a$$

$$500 \cdot 10^3 = 500 V I_a$$

$$I_a = 1000 A$$

$$E_a = V_a + R_a I_a = 500 + (0.015)(1000) = 515 V$$

$$E_a = \frac{P}{a} 2\pi \phi$$

$$E_a = KN$$

$$515 V = KN$$


$$\frac{507.5}{515} = \frac{N'}{N}$$

$$N' = 0.985 N$$

Si para 500 kW es el 100%

$$\text{Reducción velocidad } \% = (100 - 98.54) \% = \underline{1.46 \%}$$

forma unifilar



se ha reducido

$$I_a' = \frac{P'}{V_a} = \frac{250 \times 10^3}{500} = 500 A$$

$$E_a' = V_a + R_a I_a' = 500 + (0.015)(500) = 507.5 V$$

$$507.5 = KN'$$

27.56.


$$50A \quad 500V$$

$$0.05\Omega \quad 0.03\Omega \quad 250\Omega$$

$$R_a \quad R_s \quad R_f$$

$\frac{1}{2}$ escobilla.

solución $\begin{bmatrix} 506.2V \\ 5.2A \end{bmatrix}$



$$I_f = \frac{V_a}{R_f} = \frac{500}{250} = 2A.$$

E_a = f.e.m. inducida.

$$I_a = I + I_f = \underline{\underline{5.2A.}}$$

$$E_a = V_a + (R_s + R_a) I_a + \Delta V = 500 + (0.03 + 0.05) 5.2 + 2 = \underline{\underline{506.16V}}$$

cae.

Generador - motor todo tipo derivación, serie, compón.

MOTORES SERIE, CAE

27.103. CAE
 Un motor tipo serie se tiene en resistencia $R = 1 \Omega$ mueve un ventilador
 $C_e \propto N^2$, $220V = V_a$ $\begin{cases} 300 \text{ RPM} \\ 400 \text{ RPM} \end{cases}$ $I = 25A$.

Hallar la tensión para los corrientes límites:

- a) campo saturado: ($\phi = \text{cte}$) Solución $[44'3A, 304'5V]$
 b) campo no saturado ($\phi \propto I_f$) corriente de campo $[33'8A, 328'3V]$

$$E_a = V_a - R_a I_a$$

$$K \phi \Omega = E_a$$



$$K \phi \Omega = V_a - R_a I_a$$

$$\Omega = \frac{V_a - R_a I_a}{K \phi}$$


$$\Omega \propto \frac{V_a}{K \phi} \begin{cases} \text{si } \phi = \text{cte} & \Omega \propto V_a \\ \text{si } V_a = \text{cte} & \Omega \propto \frac{1}{\phi} \end{cases}$$

motor con excitación independiente

en este caso de motor serie



por resistencia del ventilador $C_e \propto N^2$
 por motor $C_m \propto \phi I_f$



a) $\phi = \text{cte} \Rightarrow$ es saturado

$$C_m \propto I_f$$

$$C_m \propto I$$

$$I \propto N^2$$

$$I = K N^2 *$$

el por motor balancea el por resistencia en régimen estable.

$$C_m = C_e$$

$$C_e = j \frac{d\Omega}{dt}$$

$$E_a \propto \phi \Omega$$

$$E_a \propto \Omega$$

$$E_a = K' \Omega *$$

esta son las dos expresiones.

para 300 RPM

$$I = KN^2 \quad 25 = K(300)^2$$

$$K = \frac{25}{(300)^2}$$

para 400 RPM.

$$I' = KN'^2 \quad I' = \frac{25}{300^2} \cdot 400^2 = 44'44$$

la nueva corriente para mover la máquina a 400 RPM.

- Utilizando la segunda expresión, para ~~calcular~~ el apartado de la F.e.m.

300 RPM.

$$E_a = V_a - RI = 220 - (1)(25) = 195V$$

$$E_a = K'N \quad 195 = K'300 \quad \left/ K' = \frac{195}{300} \right/ \quad E_a' = K'N' = \frac{195}{300} \cdot 400 = 260V$$

para 400 RPM.

$$E_a' = V_a' - RI' \quad V_a' = E_a' + RI' \quad V_a' = 260 + (1)(44'44) = \underline{304'44V}$$

↑
caída
interna

esto va a ocurrir para cuando la máquina está en saturación.

b) cuando la máquina no está en saturación.

~~esto siempre es igual tanto en saturación como en no saturación.~~

$$\boxed{C_e \propto N^2}$$

$$C_m \propto \phi I_f$$

b) $\phi \propto I_f$
 $I_a = I_f = I$

$$\boxed{C_m \propto I^2}$$

el per motor debe balancear al per asistido.

$$I \propto N \quad \boxed{I = KN}$$

$$E_a \propto \phi N$$

$$E_a \propto IN \quad \text{como } I \propto N \quad E_a \propto N^2$$

$$\boxed{E_a = K'IN}$$

$$\boxed{E_a = K'N^2}$$

para 300 RPM. corriente

$$I = 25 \quad 25 = K \cdot 300 \quad K = \frac{25}{300}$$

para 400 RPM.

$$I' = K N' = \frac{25}{300} \cdot 400 = 33.33 \text{ A.}$$

* Ahora para fuerzas electromotrices.

para 300 RPM f.e.m.s.

$$E_a = K' N'^2 \quad E_a = 195 \text{ V (esto es calculado antes)}$$


$$195 = K' 300^2 \quad K' = \frac{195}{300^2}$$

$$\text{para } 400 \text{ RPM} \quad E_a' = K' N'^2$$

$$E_a' = \frac{195}{300^2} 400^2 = 346.67 \text{ V}$$

$$V_a' = E_a' + R I' = 346.67 + 1 \Omega \cdot 33.33 \text{ A} = \underline{\underline{380 \text{ V}}}$$

27.94. Un motor tipo derivaci3 de 250V con un



$$C_e \propto N^3 \quad V_a = 250V$$

$$500 \text{ RPM} \quad 40A$$

$$R_{ext} = 25\Omega$$

el $I_f = \text{cte.}$

Sempre $C_m \propto \phi I_a \Rightarrow C_m \propto I_a$ ya q $\phi = \text{cte.}$

el por motor sin resistencia exterior:

$$C_{m1} = K I_{a1}$$

el por motor con resistencia exterior:

$$C_{m2} = K I_{a2}$$

$$\frac{C_{m1}}{C_{m2}} = \frac{I_{a1}}{I_{a2}}$$

$$C_e \propto N^3 \begin{cases} \text{sin } R_{ext} & C_{e1} \propto N_1^3 \\ \text{con } R_{ext.} & C_{e2} \propto N_2^3 \end{cases} \quad \begin{cases} C_{e1} = K_1 N_1^3 \\ C_{e2} = K_1 N_2^3 \end{cases} \quad (1)$$

y como $C_m = \tau_e$

$$\begin{cases} C_{m1} = C_{e1} \\ C_{m2} = C_{e2} \end{cases}$$

$$\frac{I_{a1}}{I_{a2}} = \frac{C_{m1}}{C_{m2}} = \frac{C_{e1}}{C_{e2}} = \frac{N_1^3}{N_2^3}$$

$$\frac{40}{I_{a2}} = \frac{500^3}{N_2^3} \quad (2)$$

$$V_a = E_a + R_a I_a$$

pero como la mag. no tiene perdidas se puede poner $V_a = E_a$
perdidas = 0

$250 = E_a$ y como la $E_a \propto \phi N$ y la mag es de $\phi = \text{cte} \Rightarrow$

$$E_a \propto N, \quad E_a = K N, \quad 250 = K 500 \quad K = 0.5 \text{ por cada}$$

revoluci3n por minuto.

$$E_a' = V_a - R_{ext} I_{a2}$$

$$E_a' = 250 - (25) I_{a2}$$

$$E_a' = K N_2^2 \quad / \quad E_a' = 0.5 N_2^2$$

$$/ \quad 250 - 25 I_{a2} = 0.5 N_2^2 \quad / \quad (3)$$

con las ecuaciones (1)(2)(3) se sustituye y se calcula los valores.

$$\frac{(25) 400}{25 - 0.5 N_2^2} = \frac{500^3}{N_2^3}$$

$$100 N_2^3 = 125 \cdot 10^8 [250 - 0.5 N_2^2]$$

$$1000 N_2^3 = 3125 \times 10^{10} - 625 \cdot 10^5 N_2 \quad \Rightarrow \quad N_2 = 250 \text{ RPM.}$$

estudiar motores de serie y motores de derivación.

① Un motor de inducción trifásico con el rotor conectado en estrella tiene una fem de $60V$ entre anillos rozantes en reposo y en circuito abierto, con la tensión normal aplicada al estator. La resistencia y reactancia en reposo de cada fase del rotor son de $0,6\Omega$ y 4Ω .-
Calcular la corriente por fase en el rotor cuando el motor funciona en marcha normal con un deslizamiento de 4% .

② Un motor de inducción trifásico absorbe de la red $60kW$ cuando gira con un deslizamiento del 3% . Hallar la potencia mecánica total desarrollada sabiendo que las pérdidas en el hierro y en el cobre del estator son de $1kW$.

③ Un motor serie de resistencia de inducido $0,2\Omega$ y resistencia de campo serie de $0,1\Omega$ está alimentado bajo $230V$.-
La reacción del inducido es despreciable y el circuito magnético está saturado. A la velocidad de $1200RPM$ consume $40A$.- Averiguar el par electromagnético desarrollado cuando consume $20A$.-

④ Una dinamo de potencia de $10kW$ (potencia útil en la carga) y $240V$ tiene una resistencia de inducido de $0,3\Omega$ y una resistencia de campo de 15Ω .-
Averiguar la fuerza electromotriz inducida en la dinamo cuando suministra su potencia nominal de $10kW$ y a la tensión nominal de $240V$.-