


SISTEMA EXCITACIÓN DE LAS MAQUINAS. máquina $\begin{cases} \text{circuito inducido} \\ \text{circuito inductor} \end{cases}$

a) - Dinamos de excitación independiente.



R_a = resistencia del devanado inducido.
 - en vacío $\Rightarrow$ corriente de inducido $\Rightarrow E_a = V_a$
 - cuando la máquina se pone en carga se va a provocar una caída en la máquina.

$$E_a = V_a + R_a I_a$$

P_e = potencia electromagnética interna

P_o = potencia de salida $V_a I_a = R_{ch} I_a^2$

$P_{ja} = R_a I_a^2$ = pérdidas joule por armadura.

$$\begin{aligned} E_a I_a &= V_a I_a + R_a I_a^2 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ P_e &= P_o + P_{ja} \end{aligned}$$

La dinamos presenta pérdidas mecánicas debido a los cojinetes, a la ventilación, a los contactos escobillas-colector, también pérdidas magnéticas por histéresis y fawcalt del inducido que serían:

$$P_{rot} = P_{fric.} + P_{mg}$$

$$P_{mag} = P_h + P_f$$


$$P_{eje} = P_e + P_{rot}$$

$$\frac{P_{eje}}{\omega} = \frac{P_e}{\omega} + \frac{P_{rot}}{\omega} \Rightarrow C_{eje} = C_e + C_{rot}$$

$$P_f = V_f \cdot I_f = R_f I_f^2 = P_{jf} \rightarrow \text{pérdidas joule de campo.}$$


$$P_i = P_{eje} + P_f$$

$$\eta \% = \frac{P_o}{P_i} \cdot 100$$




b) dinamo shunta o derivación. (paralelo)

La máquina se va a autoexcitar (este arranque en vacío) No consideramos ninguna carga en sus extremos.



esquema de la máquina derivación.



$$E_{em} \propto \phi_{rem} \propto I_{em}$$

I_{em} (intens. remanente)

I_f (intens. de campo)

$$I_a = I + I_f$$

$$E_a = V_a + R_a I$$

$$V_f = R_f I_f$$

$$P_e = E_a I_a$$

$$P_{ja} = R_a I_a^2$$


$$P_{jf} = R_f I_f^2 = V_f I_f$$

$$P_o = V_a I_a = R_{ch} I^2$$


$$P_{rot} = \begin{cases} \text{Pérdidas por fricción (cojinetes ventilación)} \\ + \\ \text{Pérdidas magnéticas} \end{cases} \begin{cases} P_h \\ P_f \end{cases}$$

$$\eta \% = \frac{P_o}{P_{eje}} \cdot 100$$

c) Dinamo serie.



esquema de la maquina serie



$$E_a = (R_a + R_s) I + V_a$$

$$E_a = V_a + RI \quad E_a = I [R_a + R_s + R_{ch}]$$

resistencia interna de la maquina $\rightarrow R = R_a + R_s$
 $V_a = R_{ch} \cdot I$

$\times I$

$$E_a I = (R_a + R_s) I^2 + V_a I$$

$$P_e = P_{ja} + P_{jf} + P_o$$

perdidas = $P_{ja} + P_{jf} + P_{rot} = p$



$$P_{rot} = P_{fric} + P_{mag} \quad \begin{matrix} P_h \\ P_F \end{matrix}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_{ej}} \cdot 100 = \frac{P_o}{P_o + p} \cdot 100$$

Para que la maquina se excite debe tener flujo remanente.



d) Dinamo compound (compuesto). tiene dos devanados uno paralelo y otro serie.

compuesto largo: conex. largos con flujos aditivos.



$$E_a = V_a + (R_s + R_a) I_a$$


$$I_a = I + I_f$$



$$E_a = V_a + R_s I + R_a I_a \quad I_a = I_f + I$$

generadores con excitación separada.

27.49. Estimar la reducción de velocidad de una dinamo que trabaje con excitación sobre unas barras colectoras de 500V, al disminuir su carga de 500 a 250kW. La resistencia entre terminales es de 0'015Ω; prescindiéndose de la reacción del inducido. solución [1'45%]



$$P = V_a I_a$$

$$500 \cdot 10^3 = 500V I_a$$


$$I_a = 1000A$$

$$E_a = V_a + R_a I_a = 500 + (0'015)(1000) = 515V$$

$$E_a = \frac{P}{a} \text{ ZN } \phi$$

$$E_a = \text{KV} \quad 515V = \text{KV}$$

Se ha
reducido.



$$I'_a = \frac{P'}{V_a} = \frac{250 \times 10^3}{500} = 500A$$

$$E'_a = V_a + R_a I'_a = 500 + (0'015)(500) = 507'5V$$

$$507'5 = \text{KV}^{-1}$$


$$\frac{507'5}{515} = \frac{N'}{N}, \quad N' = 0'985N$$

si para 500kW es el 100%

$$\text{reducción velocidad } \% = (100 - 98'54) \% = 1'46\%$$

Generador tipo derivación

27.56. Un generador tipo derivación de 100kW, movido por correa de transmisión, girando a 300 rev por min sobre unas barras colectoras de 220V, continúa girando como motor cuando se rompe la correa, consumiendo entonces 10kW. ¿Cuál será su velocidad? Resistencia de inducido = 0.025Ω, resistencia de campo = 60Ω, caída por contacto en cada escobilla = 1V. Prescindase de la reacción del inducido. [Solución: 279 rev. por min]



$$E_a = \frac{P}{a} 2N\phi = \frac{P}{2a\pi} 2\pi\phi$$

$$\phi = cte$$

$$E_a = KN$$

• La f.e.m. como generador.

$$E_a = V_a + R_a I_a$$

$$P = V_a \cdot I$$

$$100 \cdot 10^3 = 220 \cdot I \quad I = 454.55A$$

$$I_f = \frac{V_a}{R_f} = \frac{220}{60} = 3.67A$$


I_f intensidad se absorbe el campo de la máquina.

$$I_a = I + I_f = 458.21A$$

$$E_a = V_a + R_a I_a + 2\Delta V = 220 + (0.025)(458.21) + 2 = 233.46V$$

$$K = \frac{E_a}{N} = \frac{233.46V}{300RPM} = 0.78V/RPM$$

• Convención motor



$$I' = \frac{P'}{V_a} = \frac{10 \cdot 10^3}{220} = 45.45A$$

$$I_a' = I' - I_f = 45.45 - 3.67 = 41.78A$$

$$E_a' = V_a - R_a I_a' - 2\Delta V$$

$$E_a' = 220V - (0.025)(41.78) - 2$$


$$E_a' = 216.90V$$

$$E_a' = KN'$$

$$216.90V = KN' \quad N' = \frac{216.90}{0.78} =$$

$$N' = 278.15RPM$$

- 27.78. Un motor serie de 1Ω de resistencia entre terminales gira a 800 rev por min alimentado a 200V con una corriente de 15A. Hallar la velocidad a que girará cuando se conecte en serie con una resistencia de 5Ω , y absorbiendo la misma corriente a la misma tensión de alimentación.
[solución 476 rev por min.]



$$V_a = E_a + (R_s + R_a)I$$

$$200 = E_a + (1)(15) \quad E = 185V$$

$$\text{también } E = \frac{P}{a} 2N\phi = KN\phi$$

Suponiendo una relación lineal entre el flujo y la corriente


excitadora: $\phi \propto I$

$$E = K_0 NI \quad 185 = K_0 800 \cdot 15$$

$$K_0 = \frac{185}{12000}$$

— o —

resistencia en serie R_{ext}




$$E_a' = V - [R_s + R + R_a]I' = 200 - (1+5)15$$

$$E_a' = 110V \quad E_a' = K_0 N' I'$$

$$110V = \frac{185}{12000} \cdot N' \cdot 15$$

$$N' = 475.7 \text{ RPM.}$$

- 27.99. Un motor tipo serie de 240V absorbe 40A cuando da su salida normal a 1500 r.p.m. Su resistencia es de 0.3Ω . Hallar qué resistencia debe añadirse para obtener el par normal. a) en el arranque b) a 1000 rev. por min.
a) 5.7Ω b) 1.9Ω .



$$C_m = C_e = \frac{E_a I}{V}$$

$$E_a = V_a - RI = 240 - (0.3)(40) = 228V \quad E_a = \frac{P}{a} 2N\phi$$

$$\text{a) en el arranque } E_a = 0.$$

$$V_a = (R + R_{ext}) \cdot I \quad 240 = (0.3 + R_{ext}) 40 \quad R_{ext} = 5.7\Omega$$


$$\text{b) } E_a = K_0 I N = KN \quad 228 = K \cdot 1500 \quad K = \frac{228}{1500}$$

$$\text{para } 1000 \text{ r.p.m. } E_a' = 240 - (0.3 + R_{ext}) 40 =$$

$$E_a' = K \cdot 1000 = \frac{228}{1500} \cdot 1000 = 152V$$

$$152 = 240 - (0.3 + R_{ext}) 40 \quad R_{ext} = 1.9\Omega$$

27.100. Un motor de 440V tiene una resistencia R de regulación en serie. La resistencia del motor es de 0.3Ω . Cuando $R=0$ y la corriente I es de 20A, el motor gira a 1200 r.p.m. Hallar la velocidad cuando $R=3\Omega$ e $I=15A$; así como el cociente de las salidas mecánicas totales en los dos casos. Se sabe que el flujo con $I=15A$ es el 80% del flujo con $I=20A$. [Solución 1350 r.p.m., 1'48].



con 1200 r.p.m. la p.e.m. es:

$$E_a = V_a - (R_a + R_s)I = V_a - R_s I$$

$$E_a = 440 - (0.3) \cdot 20 = 434V \text{ y también}$$

$$E_a = K\phi N \quad 434 = K\phi 1200 \quad (1)$$

para N' RPM y una resistencia exterior R se tiene,

$$E_a' = V_a - (R_a + R_s + R)I' = 440 - (3 + 0.3)(15) = 390.5V \quad E_a' = K\phi' N' \quad (2)$$

entre (1)(2)
$$\begin{aligned} 390.5 &= K\phi' N' \\ 434 &= K\phi 1200 \end{aligned} \quad K = \frac{434}{1200\phi} \quad \left\{ \begin{aligned} N' &= \frac{(390.5)(1200)}{434} \cdot \frac{\phi}{\phi'} \end{aligned} \right.$$

y siendo $\phi' = \frac{80}{100} \phi = 0.8\phi \rightarrow \boxed{N' = 1349.7 \text{ RPM.}}$

• Las potencias electromagnéticas son.

$$P_o = E_a I = 434 \cdot 20 = 8680W$$

$$P_o' = E_a' I' = (390.5)(15) = 5857.5W$$


estas potencias electromagnéticas son también potencias de salida en el eje (P_o) cuando se desprecian las pérdidas por fricción.

$$\frac{P_o}{P_o'} = \boxed{1.48}$$

27.101. Un motor de ascensor, tipo serie de 240V, tiene una resistencia de 0.2 Ω .

A la velocidad de 1800 r.p.m. absorbe 40A. Hallar la resistencia que debe añadirse (a) para limitar la velocidad a 3600 r.p.m. cuando la corriente sea de 10A, suponiendo un flujo proporcional a la corriente entre 10 y 40A; (b) para que la velocidad sea a 900 r.p.m. para una corriente de 60A, sabiendo que el flujo a 60A es un 18% mayor que el flujo a 40A.

c) A qué velocidad girará el motor cuando se conecte directamente a la línea y absorba 60A? [solución a) 12.2 Ω ; b) 1.52 Ω ; 1500 r.p.m.]



la f.e.m. correspondiente a 3600 RPM y 10A es:

$$E_a' = K_o I' N' = \left[\frac{232}{(40)(1800)} \right] \cdot 10 \cdot 3600 = 116V$$

la resistencia exterior R_{ext} se decide de:

$$V = E_a' + (R_{ext} + R)I' \quad 240 = 116 + (0.2 + R_{ext}) \cdot 10 \quad \boxed{R_{ext} = 12.2 \Omega}$$

b) $N' = 900 \text{ r.p.m.}$ $\frac{\phi'}{\phi} = \frac{118}{100}$ se tiene $E_a' = K \phi' N'$ $E_a = K \phi N$
 $232 = K \phi (1800)$

$$E_a' = \frac{\phi' N'}{\phi N} E_a = \frac{118 (900)}{100 (1800)} 232 = 136.88V$$

también: $E_a' = V - (R_{ext} + R)I'$
 $136.88 = 240 - (R_{ext} + 0.2)60$

$$\boxed{R_{ext} = 1.52 \Omega}$$

c) $E_a'' = V_a - RI' = 240 - (0.2)(60) = 228V$

$$E_a'' = K \phi' N'' \quad 228 = K \left[\frac{118}{100} \phi \right] N''$$

$$E_a = K \phi N \quad 232 = K \phi N$$

$$N'' = N \frac{\phi}{\phi'} \cdot \frac{E_a''}{E_a} = (1800) \frac{100}{118} \cdot \frac{228}{232}$$

$$N'' = 1499.82 \approx 1500 \text{ RPM.}$$



27.102. Un motor de ventilador de 4 polos, devanado en serie, gira normalmente a 600 r.p.m. con una alimentación a 250V, absorbiendo 20A.

Todas las bobinas de campo están conectadas en serie. Estimar la velocidad y la corriente consumida por el motor si las bobinas se vuelven a conectar en dos grupos en paralelo de dos bobinas en serie. El par de carga aumenta como el cuadrado de la velocidad. Supóngase que el flujo es directamente proporcional a la velocidad y prescindase de las pérdidas.

[714 r.p.m.; 33.5A].

en general
 $E_a \propto \phi \omega$
 en este problema:
 $\phi \propto I_f$.

↓
 por lo tanto
 $E_a \propto \omega I_f$.



cuando la máquina se salta la f.e.m. inducida es proporcional al producto velocidad x corriente de campo.

- el par resistente $C_z \propto \omega^2$
- el par motor es proporcional al producto flujo por corriente de inducido.
 $C_m \propto \phi I_a$ o $C_m \propto I_f I_a$

El par motor equilibrado al par resistente $C_m = C_z$ o $\omega^2 \propto I_a I_f$.

por lo tanto: el cuadrado de la velocidad es proporcional al producto de la corriente de campo por la corriente de inducido"

continuación 102.

- para el montaje en serie se tiene:

$$I_a = I_f = I \quad N^2 = K I_a I_f = K I_a^2 \quad K = \left[\frac{N}{I_a} \right]^2 \quad (1)$$

- para el montaje serie-paralelo .-

$$I_a' = 2 I_f' \quad N'^2 = K I_a' I_f' = K \frac{I_a'^2}{2} \quad (2)$$

entre (1)(2) $N'^2 = \left[\frac{N}{I_a} \right]^2 \frac{I_a'^2}{2} \quad N' = \frac{N}{\sqrt{2}} \frac{I_a'}{I_a} \quad (3)$

- por otro lado $E_a = K_o N I_f$ con $E_a = V_a - (R_s + R_a) I$ y con $R_s + R_a = 0 \quad E_a = V_a$

$$V_a = K_o N I_f \quad (4) \text{ montaje serie.}$$

$$\text{y } E_a' = K_o N' I_f' \quad \text{o} \quad V_a = K_o N' I_f' \quad (5) \text{ (montaje serie paralelo)}$$

entre (4) y (5) .- se tiene: $N I_f = N' I_f'$ y siendo $I_a' = 2 I_f' \quad \therefore N I_f = \frac{N'}{2} I_a' \quad (6)$

- Finalmente entre las expresiones (3) y (6) y siendo $I_f = I_a = I$

$$N' = \frac{N'}{2} \cdot \frac{I_a'}{I_f} \cdot \frac{I_a}{I_a \sqrt{2}} \quad \therefore 2\sqrt{2} I_a'^2 = I_a'^2 \quad I_a' = I_a \sqrt{2\sqrt{2}}$$


Numericamente. $I_a' = 20 \sqrt{2\sqrt{2}} = \underline{\underline{33.6 \text{ A}}} \quad N' = \frac{N}{\sqrt{2}} \frac{I_a}{I_a} \sqrt{2\sqrt{2}} = N \sqrt[4]{2}$

$$N' = 600 \sqrt[4]{2} = \underline{\underline{713.6 \text{ RPM}}}$$

113. Un motor tipo serie se tiene una resistencia de 1Ω entre terminales mueve un ventilador, para el cual el par varía como el cuadrado de la velocidad. A $220V$ el conjunto gira a 300 r.p.m. y absorbe $25A$. Debe aumentarse la velocidad a 400 r.p.m. aumentando la tensión. Hallar la tensión y la corriente para los casos límites cuando el campo esté


a) saturado (es decir, el flujo es cte) $\phi = \text{cte.}$ [solución $44'3A$, $304'5V$]

b) no saturado (es decir el flujo es directamente proporcional a la corriente) $\phi \propto I_f$ b) [$33'3A$, $378'3V$.]



por resistencia del ventilador $C_z \propto N^2$

por motor $C_m \propto \phi I_f$



a) $\phi = \text{cte} \Rightarrow$ es saturado $\Rightarrow C_m \propto I_f$ / $C_m \propto I$

el par motor balancea el par resistencia $C_m = C_z \Rightarrow I \propto N^2 \Rightarrow \boxed{I = KN^2}$ *

en general $E_a \propto \phi N$ como $\phi = \text{cte}$ $E_a \propto N$ / $E_a = K'N$ *

para 300 RPM. $I = KN^2$ $25 = K(300)^2$ $K = \frac{25}{300^2}$

para 400 RPM. $I' = KN'^2$ $I' = \frac{25}{300^2} 400^2 = \boxed{44'4A}$ la nueva corriente para mover la máquina a 400 r.p.m.

- utilizando la segunda expresión de f.e.m. $E_a = K'N$

para 300 RPM. $E_a = V_a - RI = 220 - (1)(25) = 195V$ $195 = K'300$ $K' = \frac{195}{300}$

para 400 RPM. $E_a' = K'N' = \frac{195}{300} \cdot 400 = 260V$

$E_a' = V_a' - RI'$ $V_a' = E_a' + RI'$ $V_a' = 260 + 1(44'4) = \boxed{304'4V}$
↑
caída interna.

esto va ocurrir cuando la máquina está saturada.

continuación 113.

b) cuando la máquina no está saturada. $\phi \propto I_f$ y como $I_a = I_f = I$.

$\Rightarrow C_m \propto I^2$ el par motor debe balancear al par resistente. $C_m = C_z$

$$\left. \begin{array}{l} C_m \propto I^2 \\ C_z \propto N^2 \end{array} \right\} I \propto N \quad \boxed{I = K' N} *$$

$\Rightarrow E_a \propto \phi N \Rightarrow$ como $\phi \propto I_f \Rightarrow E_a \propto I N$ o como $I \propto N \Rightarrow E_a \propto N^2$
 $\boxed{E_a = K' I N}$ $\boxed{E_a = K' N^2} *$
 $\Rightarrow$ se puede utilizar cualquiera de las dos.

para 300 RPM.

$$\begin{array}{l} I = K' N \\ \text{para 400 RPM.} \\ I' = K' N' \end{array} \quad \begin{array}{l} 25 = K' 300 \\ I' = \frac{25}{300} 400 = \boxed{33'33 A} \end{array} \quad K = \frac{25}{300}$$

* para fuerzas electromotrices. para 300 RPM.


$$E_a = 195 V \text{ (calculado antes)} \quad E_a = K' N^2 \quad 195 = K' 300^2 \quad K' = \frac{195}{300^2}$$

$$\text{para 400 RPM.} \quad E_a' = K' N'^2 \quad E_a' = \frac{195}{300^2} \cdot 400^2 = 346'67 V$$

$$V_a' = E_a' + R I' = 346'67 V + (1'2) \cdot 33'33 A = \boxed{380 V}$$

27.114. Un motor tipo serie de 500V, con una resistencia de 0'5Ω, gira a 160 r.p.m. con una corriente I=40A. y a 140 r.p.m con I=50A. Calcular:

- la resistencia total R en el arranque para I=50A [10Ω]
- la velocidad, estando R en circuito, cuando I=40A. [33'33 r.p.m]
- la resistencia total con la velocidad como en b) e I=50A. [7'74Ω]



a) arranque - I=50A.

$$I = \frac{V - E_a}{R} = \frac{500 - 0}{R} \Rightarrow R = 10\Omega$$

siendo la Resl. total $R = R_{ext} + R_s + R_a$
0'5Ω

$$\Rightarrow R_{ext} = 9'5\Omega$$

b) $E_a = V - (R_{ext} + R_a + R_s)I = 500 - (10)(40) = 100V$

con 40A y $R=10\Omega$ se tiene $E_a = K \phi_{40} N$ o $100 = K \phi_{40} N$

$$K \phi_{40} = \frac{100}{160} N$$

- con 40A y resist. ext. nula.

$$E_a' = V - (R_a + R_s)I = 500 - (0'5)(40) = 480V$$

$$E_a' = K \phi_{40} N' \quad 480 = K \phi_{40} N' \quad 480 = \frac{100}{160} N' \quad N' = \frac{100 \cdot 160}{480} = 33'33 \text{ RPM}$$

c) con velocidad de 33.33 RPM. y 50A en el inducido, la f.e.m. es:

$$E_a'' = K \phi_{50} N'' \quad E_a'' = K \phi_{50} 33'33$$


$$R_{ext}=0 \quad E_a''' = V - (R_a + R_s)I = 500 - (0'5)(50) = 475V \quad E_a''' = K \phi_{50} N'''$$

$$475 = K \phi_{50} 140 \quad K \phi_{50} = \frac{475}{140}$$

$$E_a'' = 475 \frac{33'33}{140} = 113'08V$$

finalmente $E_a'' = V - R''I \quad 113'08V = 500 - R''50 \quad R'' = 7'74\Omega = R_{ext} + R_a + R_s$

- 27.66. Un motor tipo derivación de 4 polos, 500V, tiene en su inducido 720 conductores de conexión ondulada. La corriente en el inducido a plena carga es de 60A. y el flujo por polo es de 3 megalineas (0.03 wb). La resistencia de inducido es de 0.2Ω y la caída de contacto es de 1V por escobilla. Calcular la velocidad del motor a plena carga. [675 r.p.m.]



la f.e.m. del motor es:

$$E_a = V_a - (R_a I_a + \Delta V)$$

siendo la caída de tensión por escobilla:

$$\Delta V = (2) \cdot 1 = 2 \text{ voltios.}$$


$$E_a = 500 - [0.2(60) + 2] = 486 \text{ V}$$

también. $E_a = \frac{P}{a} Z N \phi$

$$486 = \frac{2}{1} (720) \frac{N}{60} \cdot 0.03$$

$$N = 675 \text{ RPM.}$$

- 27.67. Un motor tipo derivación de 250V, sin carga, gira a 1000 r.p.m. y absorbe 5A. La resistencia total del inducido es de 0.2Ω y la del campo en derivación de 250Ω . Calcular la velocidad cuando este cargado y tome una corriente de 50A, sabiendo que la reacción del inducido debilita el campo un 3%. [994 r.p.m.]



en régimen de vacío: $I_f = \frac{V_a}{R_f} = \frac{250}{250} = 1 \text{ A}$

$$I_a = I - I_f = 5 - 1 = 4 \text{ A.}$$

$$E_a = V_a - R_a I_a = 250 - (0.2)(4) = 249.2 \text{ V}$$

siendo $E_a = K \phi \omega$ $K \phi = \frac{249.2 \text{ V}}{1000}$

en régimen de carga: $I_a = I - I_f$ con $I_f = 1 \text{ A}$ ya que $V_f = \text{cte}$ por lo tanto $I_a = 50 - 1 = 49 \text{ A}$. la f.e.m. es: $E'_a = V_a - R_a I'_a = 250 - (0.2)(49) = 240.2$ y $E'_a = K \phi' \omega'$ con $\phi' = 0.97 \phi$ esto es: $240.2 = K (0.97 \phi) \omega'$ y siendo $K \phi = \frac{249.2}{1000}$

$$N' = \frac{240.2}{(0.97)(249.2) \cdot 10^{-3}} = 993.7 \text{ RPM.}$$

27.94. Un motor tipo derivación de 250V, con un campo principal cte, mueve una carga por varra con el cubo de la velocidad. Cuando gira a 500 r.p.m. absorbe 40A. Hallar la velocidad a que girará si se conecta una resistencia de 25Ω en serie con el inducido. Prescindase de las pérdidas del motor. [250r.p.m].


con $\phi \propto I_f$ y $I_f = \text{cte} \Rightarrow \phi = \text{cte}$.

$$C_z \propto N^3$$

$$V_a = 250V$$

$$500 \text{ RPM. } 40A.$$

$$R_{ext} = 25\Omega.$$



Siempre $C_m \propto \phi I_a \Rightarrow C_m \propto I_a$ ya qe $\phi = \text{cte}$

el por motor sin resistencia exterior: $C_{m1} = K I_{a1}$

el por motor con resistencia exterior: $C_{m2} = K I_{a2}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{C_{m1}}{C_{m2}} = \frac{I_{a1}}{I_{a2}} \end{array} \right.$$

$$C_z \propto N^3 \left\{ \begin{array}{l} \text{sin resist. ext. } C_{z1} \propto N_1^3 \\ \text{con } R_{ext.} \quad C_{z2} \propto N_2^3 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} C_{z1} = K_1 N_1^3 \\ C_{z2} = K_1 N_2^3 \end{array} \right. (1)$$

$$\text{y como } C_m = C_z \left\{ \begin{array}{l} C_{m1} = C_{z1} \\ C_{m2} = C_{z2} \end{array} \right.$$

$$\frac{I_{a1}}{I_{a2}} = \frac{C_{m1}}{C_{m2}} = \frac{C_{z1}}{C_{z2}} = \frac{N_1^3}{N_2^3}$$

$$\left/ \frac{40}{I_{a2}} = \frac{500^3}{N_2^3} \right/ (2)$$

$V_a = E_a + R_a I_a$ pero como la maquina no tiene pérdidas se puede poner $V_a = E_a$ pérdidas = 0.

$250 = E_a$ y como $E_a \propto \phi N$ y la mag es cte. $E_a \propto N$, $E_a = K N$

$$250 = K 500$$

$$E_a' = V_a - R_{ext} I_{a2} \quad E_a' = 250 - 25 I_{a2}$$

$K = 0.5$ por cada revolución por minuto.

$$E_a' = K N_2 \quad E_a' = 0.5 N_2$$



$$\boxed{250 - 25 I_{a2} = 0.5 N_2} \quad (3) \text{ con las ecuaciones (1)(2)(3) se resuelve y se calcula.}$$

$$\frac{(25) 400}{25 - 0.5 N_2} = \frac{500^3}{N_2^3}$$

$$100 N_2^3 = 125 \cdot 10^8 [250 - 0.5 N_2]$$

$$1000 N_2^3 = 3125 \cdot 10^{10} - 625 \cdot 10^8 N_2 \Rightarrow N_2 = 250 \text{ RPM.}$$

27.71. Los siguientes datos se refieren a una máquina de c.c. tipo derivación:
 resistencia total del inducido 0.3Ω ; resistencia de campo 40Ω ;
 la característica del circuito abierto a 1000 r.p.m. es tal que la
 corriente de campo es de 5 A. para una f.e.m. de 220 V y 4 A para
 200 V. Prescindiendo de la reacción del inducido. Hallar la resistencia
 en circuito del regulador en derivación para obtener una velocidad
 de 1000 r.p.m. cuando gire como motor con una alimentación de
 220 V y absorbiendo una corriente en el inducido de 35 A a plena
 carga. $[9.12 \Omega]$



$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_a}{R_f} = \frac{220}{40} = 5.5 \text{ A.} \quad E_a = V_a - R_a I_a = 220 - (0.3)(35) = 209.5 \text{ V.}$$

En la curva de magnetización se tiene $\Delta I_f = 1 \text{ A}$ $\Delta E_a = 20 \text{ V}$ $\tan \alpha = \frac{\Delta E_a}{\Delta I_f} = \frac{20}{1} = 20$

también la pendiente de la curva es:

$$\tan \alpha = 20 = \frac{209.5 - 200}{I'_f - 4} \quad / \quad I'_f = 4.475 \text{ A}$$

$$R_h + R_f = \frac{V_f}{I'_f} = \frac{220}{4.475} = 49.162 \Omega$$

$$R_h = 49.162 - R_f = 49.162 - 40 = \boxed{9.162 \Omega} *$$

27. 72. Un motor tipo derivación no saturado, de 240V, tiene una resistencia de inducido (incluyendo las escobillas y los polos auxiliares) de 0.04Ω y una resistencia de campo de 100Ω.


a) Hallar qué resistencia debe añadirse al circuito de campo para incrementar la velocidad de 1200 a 1500 r.p.m. cuando la corriente de alimentación sea de 200A. [25Ω]

b) con una resistencia de campo como en el caso a), hallar la velocidad cuando la corriente de alimentación sea de 100A. [1515 r.p.m.]

Si ~~se~~ la máquina gira como generador para dar 200A a 240V, hallar c) la corriente de campo a 1200 r.p.m. ~~la velocidad cuando la corriente de campo sea 2A. [2.56A]~~

d) la velocidad cuando la corriente de campo sea 2A. [1450 r.p.m.]

— o —



a) para $R_h = 0.02$ resulta: $I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{240}{100} = 2.4A$. $I_a = I - I_f = 200 - 2.4 = 197.6A$

$$E_a = V_a - R_a I_a = 240 - (0.04)(197.6) = 232.10V$$

$$E_a \propto \phi \omega \quad \phi \propto I_f \quad E_a = K I_f N \quad 232.10 = K (2.4)(1200) \quad K = 0.08$$

para 1500 r.p.m. la f.e.m.s. es: $E_a' = K I_f' N'$ y $E_a = V_a - R_a I_a' \quad I = I_a' + I_f'$
sustituyendo. $K I_f' N' = V_a - R_a (I - I_f') \quad 0.08 I_f' 1500 = 240 - (0.04)(200 - I_f')$

$$I_f' = 1.93A \quad R_h + R_f = \frac{V_f}{I_f'} = \frac{240}{1.93} = 124.35 \quad R_h = 124.35 - R_f \quad \boxed{R_h = 24.35\Omega}$$

b) con $R_h + R_f = 124.35 \rightarrow I_f' = 1.93A \quad I_a'' = I - I_f' = 200 - 1.93 = 198.07A$

$$E_a'' = V_a - R_a I_a'' = 240 - (0.04)(198.07) = 236.10V \quad N'' = \frac{E_a''}{K I_f'} = \frac{236.10}{0.08 \cdot 1.93} = \underline{\underline{1528.15 \text{ RPM}}}$$

c) En conexión generador. se tiene:

$$E_a = K I_f N \quad E_a = 0.08 I_f 1200 \quad \text{como } I_a = I + I_f \quad I = 200A,$$

$$E_a = V_a + R_a I_a \quad E_a = 240 + 0.04 I_a$$

$$0.08 I_f 1200 = 240 + (0.04)(200 + I_f) \rightarrow \boxed{I_f = 2.56A}$$

d) $I_a' = I + I_f' \quad I_a' = 200 + 2 = 202A$. $E_{a1}' = V_a + R_a I_a' = 240 + (0.04)(202) =$

$$\text{de } E_{a1}' = K I_f' N' \quad \text{se tiene } 248.08 = K 2 N' \quad 248.08$$

$$N' = 1550.5 \text{ RPM}$$

27.73. Hallar las velocidades en vacío y a plena carga, así como la regulación de velocidad, expresado como tanto por ciento de la velocidad sin carga de un motor tipo derivación de 4 polos, 220V, 24CV. que tiene los siguientes datos: corriente de campo 5A; resistencia inducido 0.04Ω ; flujo 4 megulines (40mWb), 160 conductores en el inducido; 2 circuitos de conexión ondulada, corriente de plena carga 95A; corriente en vacío 9A. Prescindase de la reacción de inducido. solución [~~1030~~ 1030, 1014 r.p.m. 1.55%]

• Marcha en vacío.

I_o = corriente absorbida de la red en vacío = 9A.

I_f = corriente de campo = 5A

I_{ao} = corriente de inducido en vacío. $I_{ao} = I_o - I_f = 9 - 5 = 4A$

E_{ao} = F.e.m. en vacío. $E_{ao} = V_a - R_a I_{ao} = 220 - (0.04)(4) = 219.84V$.

en vacío se puede poner para $E_{ao} = \frac{P}{a} Z \frac{N_o}{60} \phi_o$ ϕ_o = flujo en vacío = 40mWb.

$$219.84 = \frac{2(160)}{60} \frac{N_o}{60} 40 \cdot 10^{-3} \rightarrow N_o = \text{velocidad en vacío} = \boxed{1030.5 \text{ RPM}}$$

• Marcha en carga.

I = corriente absorbida de la red en carga = 95A

I_f = corriente de campo = 5A (mismo valor que en vacío al ser $V_a = V_f = 220V$ cte.)

I_{ac} = corriente de inducido en carga = $I - I_f = 95 - 5 = \underline{90A}$

E_{ac} = F.e.m. del motor en carga = $V_c - R_a I_{ac} = 220 - (0.04)(90) = 216.4V$

$E_{ac} = \frac{P}{a} Z \frac{N_{ch}}{60} \phi_{ch}$ ϕ_{ch} = flujo en carga = $\phi_o = 40mWb$ (reacción=0)

$$216.4 = \frac{2(160)}{60} \frac{N_{ch}}{60} (40 \times 10^{-3}) \rightarrow N_{ch} = \text{velocidad en carga} = \boxed{1014.37 \text{ RPM}}$$

• caída velocidad. = $N_o - N_{ch} = 16 \text{ RPM}$.

$$\text{caída porcentual de velocidad } (\Delta N)\% = \frac{N_o - N_{ch}}{N_o} \cdot 100 = \frac{16}{1030} \cdot 100 = \boxed{1.55\%}$$

27.76. Un motor tipo derivación de 250V tiene una resistencia de inducido de 0.5Ω y una resistencia de campo de 250Ω . Cuando muere a 600 r.p.m. una carga cuyo par es de 20 Nm , el inducido absorbe 20 A . Si se desea elevar la velocidad a 600 a 800 r.p.m. ¿qué resistencia debe insertarse en el circuito de campo en derivación suponiendo que la curva de magnetización sea una línea recta?

La potencia electromagnética o potencia mecánica total desarrollada por el motor es: $P_e = E_a I_a$ siendo $E_a = \frac{P}{2\pi n} \frac{Z\phi}{\Omega}$. Al ser $\phi \propto I_f$ se puede poner $E_a = K_f I_f \Omega$ con lo que la potencia P_e es:
 $P_e = K_f I_f \Omega \cdot I_a$. Si las pérdidas rotacionales son nulas, la potencia electromagnética es también potencia en el eje. $P_{ej} =$

$$P_e - P_{rot} = P_{ej} \quad P_e = P_{ej}$$

el par electromagnético o par interno es: $C_e = \frac{P_e}{\Omega} = \frac{K_f I_f \Omega I_a}{\Omega} = K_f I_f I_a$.

• Con los datos del problema se tiene: $E_a = V_a - R_a I_a = 250 - (0.5)(20) = 240\text{ V}$
 el par electromagnético con $N = 600\text{ RPM}$ es: $C_e = \frac{E_a I_a}{2\pi N/60} = \frac{(240)(20)(60)}{2\pi \cdot 600} = 76.4\text{ Nm}$

$$\text{siendo } I_f = \frac{V_a}{R_f} = \frac{250}{250} = 1\text{ A}$$

se puede poner también con $N = 600\text{ RPM}$ $C_e = K_f I_f I_a = 76.4 = K_f (1)(20) = D$

$$K_f = 3.82\text{ Nm/A}^2 = 3.82\text{ V/Arad}^2$$

• Para $800\text{ RPM} = N'$ se tiene: $E_a' = K_f I_f' \Omega'$ con $\Omega' = \frac{2\pi N'}{60} = \frac{2\pi \cdot 800}{60} = 83.78\text{ rad/s}$

y $C_e' = K_f I_f' I_a'$ entre los anteriores $E_a' = K_f I_f' 83.78$ y siendo $K_f = 3.82\text{ V/Arad}^2$

$$\text{se tiene: } E_a' = (3.82)(83.78) I_f' \quad \circ \quad E_a' = 320.04 I_f' \quad (1)$$

Si el par le es de, se tiene para $800\text{ RPM} = N'$ $C_e = C_e'$ ó $76.4 = K_f I_f' I_a'$ ó

$$76.4 = 3.82 I_f' I_a' \quad (2) \quad \text{también } E_a' = V_a - R_a I_a' \quad E_a' = 250 - (0.5) I_a' \quad (3)$$

$$\text{entre (1) y (3)} \quad 250 - 0.5 I_a' = 320.04 I_f' \quad (13)$$

$$\text{entre (2) y (13)} \quad 250 - 0.5 \frac{76.4}{3.82 I_f'} = 320.04 I_f' \rightarrow I_f'^2 - 0.78 I_f' + 0.03 = 0 \Rightarrow I_f' = 0.74\text{ A}$$


$$\text{para } I_f' = \frac{V_f}{R_f + R_h} \Rightarrow 0.74 = \frac{250}{250 + R_h} \quad R_h = 87.64\Omega$$

27.77. Un motor tipo derivación de 220V con una resistencia de inducido de 0.5Ω está excitado para dar un campo de A. plena carga el motor gira a 500 r.p.m. y absorbe una corriente de inducido de 30A. Si se coloca una resistencia de 1Ω en el circuito del inducido. Hallar la velocidad,

a) con el par de plena carga [427 r.p.m.]

b) con un par doble del de plena carga [817 r.p.m.]

c) Hallar el par de detención. [5x par de plena carga]



a) Velocidad a plena carga con el par de plena carga $E_a = V_a - R_a I_a =$ f.e.m. a p.c.

$$E_a = 220 - (0.5)(30) = 205V$$

$$E_a = K \phi \omega = K \omega \quad K = K \phi \text{ con } \phi = \text{cte.}$$

$$205 = K \frac{2\pi \cdot 500}{60} \quad K = 3.92 \text{ V/rads}^{-1}$$

El par a plena carga se puede poner: $C_e = K \phi I_a = K I_a$ y al ser cte el flujo y el par, la corriente de inducido debe ser cte en cualquier caso. Por lo tanto la f.e.m. inducida con la resistencia R en el circuito de inducido es:

$$E'_a = V_a - (R_a + R) I_a \quad E'_a = 220 - (1.5)(30) = 175V$$

$$\text{Siendo } E'_a = K \omega' \text{ se tiene: } 175 = 3.92 \omega' \quad \omega' = 44.64 \text{ rads}^{-1}$$

$$\text{y de } \omega' = \frac{2\pi N'}{60} \quad N' = \frac{60 \omega'}{2\pi} = \frac{60 \cdot 44.64}{2\pi} = 426.28 \text{ r.p.m.}$$

b) velocidad con un par doble del de plena carga.

Siendo $C_e = K I_a$, si el par se duplica también se duplica la corriente de inducido - Ahora $I_a'' = 2 I_a = 2(30) = 60A$.

$$\text{La f.e.m. inducida es: } E_a'' = V_a - (R_a + R) I_a'' = E_a'' = 220 - (1.5)(60) = 130V$$

$$\text{poniendo } E_a'' = K \omega'' = K \frac{2\pi N''}{60} \quad 130 = 3.92 \frac{2\pi N''}{60} \quad N'' = 316.69 \text{ r.p.m.}$$

27.80. Un motor tipo derivación de c.c. desarrolla 10CV ingleses a 600 r.p.m. cuando absorbe una corriente de línea de 18A. a 500V. Hallar el rendimiento para dicha carga y el par útil en libras-pie.

[solución 88% ; 87'51b-pie.]

$$P_{\text{eje}} = 10\text{CV} \cdot 746 = 7460\text{W} \quad P_i = V_L I = 500 \cdot 18 = 9000\text{W}$$

$$\eta \% = \frac{P_{\text{eje}}}{P_i} \cdot 100 = \frac{7460}{9000} \cdot 100 = 82'85\%$$

$$C_{\text{eje}} = \frac{P_{\text{eje}}}{\frac{2\pi N}{60}} = \frac{7460}{\frac{2\pi \cdot 600}{60}} = 118'73 \text{ Nm.}$$

$$= \frac{118'73}{1'356} \text{ lb-ft} = \underline{\underline{87'56 \text{ lb-ft}}}$$