

$$\Omega_2 < \Omega_1 \quad \boxed{\Omega_g = \Omega_1 - \Omega_2} \quad \text{velocidad relativa de giro.}$$

$$\boxed{g = \frac{\Omega_g}{\Omega_1} = \frac{\Omega_1 - \Omega_2}{\Omega_1}} \quad \boxed{g\% = \frac{\Omega_1 - \Omega_2}{\Omega_1} \cdot 100} \quad \text{deslizamiento en porcentaje}$$

$$\begin{cases} W_g = p \Omega_g \\ W_g = 2\pi f_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 2\pi f_2 = p \Omega_g = p [g \Omega_1] = p [g 2\pi N_1] \\ \Omega_1 = 2\pi N_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} f_2 = p g N_1 \\ N_1 = \frac{f_1}{p} \text{ - freq. de la corriente del estator} \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} f_2 = g \frac{f_1}{\cancel{p}} \\ \boxed{f_2 = g f_1} \end{array} \right. \quad \text{la frecuencia rotórica es } g \text{ veces la frecuencia estatórica.}$$

- en el anclaje: $\Omega_2 = 0 \quad g = \frac{\Omega_1 - 0}{\Omega_1} = 1 \quad f_2 = g f_1 \quad \boxed{f_2 = f_1}$ en el anclaje.

- sincronismo / $\Omega_1 = \Omega_2 \quad g = \frac{\Omega_1 - \Omega_1}{\Omega_1} = 0 \quad \boxed{g = 0}$ en el sincronismo

REACTANCIA DE DISPERSION

$$\begin{aligned} x_1 &= 2\pi f_1 L_1 \quad \text{react. dispersión del estator} = \text{cte} \\ x_2 &= 2\pi f_2 L_2 \quad \text{" " " rotor medida con } f_1 \\ x_{2g} &= 2\pi f_2 L_2 \quad \text{como } f_2 = g f_1 \quad x_{2g} = 2\pi [g f_1] L_2 = [2\pi f_1 L_2] \cdot g = x_2 g \end{aligned}$$

~~react.~~ $x_{2g} = x_2 \cdot g$ reactancia inductiva con dispersión rotórica.

FUERZAS ELECTROMOTRICES INDUCIDAS.

$$\begin{aligned} E_1 &= 4.44 f_1 \phi n_1 K d_1 & K d_1 &= \text{factor de debocado del estator} \\ E_2 &= 4.44 f_1 \phi n_2 K d_2 & & \text{f.e.m. inducida por fase con rotor bloqueado} \\ E_{2g} &= 4.44 f_2 \phi n_2 K d_2 & & \text{f.e.m. por fase en marcha.} \end{aligned}$$


$K d_2 = \text{factor de debocado del rotor}$
 $n_2 = \text{no de espira del rotor por fase.}$

$$E_{2g} = 4.44 [g f_1] \phi n_2 K d_2 = [4.44 f_1 \phi n_2 K d_2] \cdot g = g E_2 \quad \boxed{E_{2g} = g \cdot E_2}$$


cundo la maquina tiene el rotor bloqueado se transforma como un transformador.

MOTOR INDUCCIÓN COMO TRANSFORMACIÓN

Rotor en marcha (esquema por fase del rotor cuando está en marcha)




$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2 g}{R_2 + j x_{2g}} = \frac{g \bar{E}_2}{R_2 + j g x_2} \Rightarrow$$



Divido numerador y denominador por g . $\bar{I}_2 = \frac{j \bar{E}_2}{R_2 + j g x_2} = \frac{\bar{E}_2}{\frac{R_2}{g} + j x_2}$

Ahora el esquema de este circuito equiv.



A rotor parado.


Ahora todo es cte menos la resistencia que es variable.

$$E_2 = 4.44 f_1 \phi n_2 K_{d2}$$

$\phi = \text{cte}$ en todos los magnitudes

$f_1 = \text{cte}$

$$x_2 = 2\pi f_1 l_2 = \text{cte}$$



ROTOR PARADO.


Porque que los dos circuitos sea equivalente.

$$\frac{R_2}{g} = R_2 + R_{ch} \rightarrow R_{ch} = R_2 \left[\frac{1}{g} - 1 \right]$$

→ aquí lo único que va ha ser variable la resistencia de carga.

$$R_{ch} \begin{cases} g=1 \text{ (Arranque) (Rotor bloq.)} \Rightarrow R_{ch} = R_2 \left[\frac{1}{1} - 1 \right] R_{ch} = 0. \\ g=0 \text{ (condición de sincronismo)} \Rightarrow R_{ch} = R_2 \left(\frac{1}{0} - 1 \right) R_{ch} = \infty \end{cases}$$

no hay corriente no hay per.



ecuaciones de fuerzas magnetomóviles.

$$g_1 N_1 \bar{I}_1 K_{d1} + g_2 N_2 \bar{I}_2 K_{d2} = g_1 N_1 \bar{I}_0 K_{d1}$$

$g_1 = n^\circ \text{ fijos del estator} = 3$
 $g_2 = n^\circ \text{ " " rotor} = 3$

$$\bar{I}_1 = \frac{g_1 N_1 \bar{I}_0 K_{d1}}{g_1 N_1 K_{d1}} - \frac{g_2 N_2 \bar{I}_2 K_{d2}}{g_1 N_1 K_{d1}} = \bar{I}_0 - \frac{g_2 N_2 K_{d2}}{g_1 N_1 K_{d1}} \cdot \bar{I}_2 = \bar{I}_0 + \bar{I}_2'$$

↑ corriente del secundario reducido al estator.

$$\bar{I}_2' = - \frac{g_2 N_2 K_{d2}}{g_1 N_1 K_{d1}} \cdot \bar{I}_2 = - \frac{\bar{I}_2}{K_a}$$

$$K_a = \frac{g_1 N_1 K_{d1}}{g_2 N_2 K_{d2}}$$

relación amperimétrica.

$$E_1 = 4.44 f_1 \phi n_1 K_{d1}$$

$$E_2 = 4.44 f_1 \phi n_2 K_{d2}$$

f.e.m.
c rotor parado

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{n_1 K_{d1}}{n_2 K_{d2}}$$

Haciendo un analisis en paralelo

para el transformador

ecuación f.m.m.

$$n_1 \bar{I}_1 + n_2 \bar{I}_2 = n_1 \bar{I}_0 \rightarrow \bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}_2'$$

$$\bar{I}_2' = \frac{-\bar{I}_2}{K}$$

$$\left. \begin{aligned} E_1 &= 4.44 f_1 \phi n_1 \\ E_2 &= 4.44 f_2 \phi n_2 \end{aligned} \right\} K = \frac{E_1}{E_2}$$

Motor inducción.

$$g_1 n_1 \bar{I}_1 K d_1 + g_2 n_2 \bar{I}_2 K d_2 = g_1 n_1 \bar{I}_0 K d_1$$

$$K_a = \frac{g_1 n_1 K d_1}{g_2 n_2 K d_2} \quad \text{relación amperimétrica.}$$

$$\left. \begin{aligned} E_1 &= 4.44 f_1 \phi n_1 K d_1 \\ E_2 &= 4.44 f_2 \phi n_2 K d_2 \end{aligned} \right\} K_v = \frac{E_1}{E_2} \quad \text{relación voltimétrica}$$

$$K = K_a \cdot K_v$$

$$Z_{2g} = \sqrt{R_2^2 + (g X_2)^2} \rightarrow Z_{2g}' = K_a K_v Z_{2g}$$

↑
impedancia
rotórica

↑
trasladamos
al primario.

ESQUEMA EQUIVALENTE PARA EL MOTOR DE INDUCCIÓN

$$X_2' = X_2 K_a \cdot K_v = 2\pi f_2 d_2 K_a \cdot K_v$$





diagrama vectorial.



$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{g}\right)^2 + X_2^2}}$$

BALANCE DE POTENCIA DE UN MOTOR ASINCRONO.

esquema del motor asincrono por fase. Potencia por fase.





diagrama de tensiones estatorio.



sobre el eje real proyectó todos los vectores.

$$V_1 \cos \phi_1 = -E_1 \cos \phi_1 + R I_1 \quad \text{multiplico por } 3, I_1 \Rightarrow I_1 = 3$$

$$3 V_1 I_1 \cos \phi_1 = 3 [-E_1] I_1 \cos \phi_1 + 3 R_1 I_1^2$$

$$P_{abs} = 3 [-E_1] I_1 \cos \phi_1 + P_{j1}$$

$$P_{abs} = 3 V_1 I_1 \cos \phi_1 = \sqrt{3} U I_1 \cos \phi_1$$

$$P_{j1} = 3 R_1 I_1^2$$

proyector sobre el imaginario.

$$I_0 \sin \phi_1 + I_2' \cos \phi_2 = I_1 \cos \phi_1$$

$$P_{abs} = 3 [-E_1] [I_0 \sin \phi_1 + I_2' \cos \phi_2] + P_{j1}$$

$$P_{abs} = 3 [-E_1] I_0 \sin \phi_1 + 3 [-E_1] I_2' \cos \phi_2 + P_{j1}$$

$$3 [-E_1] I_0 \sin \phi_1 = 3 [-E_1] I_{0w} = P_{f1}$$


$$P_{abs} = P_{f1} + 3 [-E_1] I_2' \cos \phi_2 + P_{j1}$$

$$P_t = 3 [-E_1] I_2' \cos \phi_2 = 3 E_1 \frac{I_2}{K_e} \cos \phi_2 = 3 E_1 I_2 \frac{g_2 n_2 K_d_2}{g_1 n_2 K_d_1} \cos \phi_2$$

$$= 3 E_2 \frac{K_1 K_d_1}{g_2 K_d_2} \cdot I_2 \cdot \frac{g_2 n_2 K_d_2}{3 K_1 K_d_1} \cos \phi_2$$

$$P_t = \frac{3}{g_2} E_2 I_2 \cos \phi_2$$

$$K_v = \frac{E_1}{E_2} = \frac{n_1 K_d_1}{n_2 K_d_2}$$



$$Y \text{ como } R_{ch} = R_2 \left[\frac{1}{s} - 1 \right] \quad R_{ch} = \frac{R_2}{s} - R_2 \quad \frac{R_2}{s} = R_{ch} + R_2$$

$$\cos \phi_2 = \frac{R_2 I_2}{s E_2} \cdot \frac{1}{E_2}$$

$$P_t = g_2 \frac{R_2 I_2}{s} \cdot \frac{1}{E_2}$$


$$P_t = g_2 I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

$$P_t = g_2 I_2^2 [R_{ch} + R_2]$$

$$P_t = g_2 R_{ch} I_2^2 + g_2 R_2 I_2^2$$

$P_{electromagn.} + P_{j2} = \text{pérdida joule del rotor.}$

$$P_{abs} = 3 V_1 I_1 \cos \phi_1 = \sqrt{3} U I_1 \cos \phi_1$$



$$P_{abs} = P_t \quad P_e = P_{pe}$$

el rendimiento del motor sería.

$$\eta = \frac{P_{pe}}{P_{abs}} = \frac{P_e}{P_t} = \frac{P_{abs} - P_{j2}}{P_{abs}} = 1 - \frac{P_{j2}}{P_{abs}} = 1 - \frac{P_{j2}}{P_t} = 1 - \frac{3 P_t}{P_t}$$

$$\text{entonces el rendimiento es } \eta = 1 - s$$


por ejemplo una máquina con deslizamiento de 4% tiene un rendimiento del 96%.

Problema 30.19.

Un alternador trifásico de 12 polos está acoplado a una máquina que gira a 500 r.p.m. y alimenta a un motor de inducción que tiene una velocidad de 1440 r.p.m. Hallar el tanto por ciento de deslizamiento y el nº de polos del motor.

500 r.p.m.

1440 r.p.m.



$$f_1 = \frac{p N_1}{60} = \frac{6(500)}{60} = 50 \text{ Hz}$$

Si $p=1$ la velocidad sincrónica del motor

$$N_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000 \text{ RPM.}$$

Si $p=2$ la velocidad sincrónica del motor

$$N_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \text{ RPM.}$$

Si $p=3$ la velocidad sincrónica del motor

$$N_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ RPM.}$$

entonces para $p=2$ tiene 1500 RPM. $\Rightarrow$ al tener $p=2$ hay 4 polos.

$$s\% = \frac{N_1 - N_2}{N_1} \cdot 100 = \frac{1500 - 1440}{1500} \cdot 100 = 4\%$$

Problema 30.20 Si la f.e.m. en el estator de un motor de inducción de 8 polos tiene una frecuencia de 50 c/s y la f.e.m. en el rotor de $1\frac{1}{2}$ c/s.

¿a qué velocidad gira el motor y cuál es su deslizamiento?

8 polos $f_1 = 50 \text{ Hz}$ ($p=4$)

$f_2 = 1.5 \text{ Hz}$ $f_2 = s f_1$

solu. $\begin{cases} 728 \text{ RPM} \\ s = 0.03 \end{cases}$

$1.5 = s \cdot 50$ $\Rightarrow s = 0.03$ en porcentaje $s\% = 3\%$

$$s = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$$

$$\rightarrow N_2 = N_1(1-s)$$

$$N_2 = \frac{60 f_1}{p} (1-s)$$

$$N_2 = \frac{60 \cdot 50}{4} (1 - 0.03) = 727.5 \text{ RPM.}$$


Problema 30.22.

λ 200^{CV} 1600V 25Hz



$$K = 3'6$$

$$R_2 = 0'01 \Omega/\text{f}$$

$$L_2 = 0'64 \text{ mH/f.}$$



$$K = 3'6 = K_a K_v$$



a)

solucion [1600A]

$$x_2 = 2\pi f L_2 = 2\pi \left[0'64 \cdot 10^{-3} \right] \left[25 \right] = 0'101 \Omega/\text{f}$$

para pasar al henrios

arranque $g = 1$ $R_{ch} = 0$

$$I_2 = \frac{V_L}{\sqrt{R_2^2 + x_2^2}} = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3'6}}{\sqrt{0'01^2 + 0'101^2}} = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3'6}}{0'101} = 1580'146 \text{ A}$$


b) f.d. potencia del rotor en el arranque (sin resistencia variable) solucion [0'1]

$$\tan \varphi_2 = \frac{x_2}{R_2} = \frac{0'101}{0'01} \quad \cos \varphi_2 = 0'099 \approx 0'1$$

c) la corriente del rotor con el 3% de deslizamiento.

$$3\% \rightarrow g = 0'03$$

maquina en marcha.



$$I_2 = \frac{E_{2g}}{\sqrt{(R_2 + R_{ch})^2 + x_2^2}} = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3'6}}{\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + (0'101)^2}} = \frac{160'38 \text{ V}}{0'35 \Omega/\text{f}} = 460'47 \text{ A}$$

d) el f.d.p del rotor para el 3% de deslizamiento.

$$\tan \varphi_2 = \frac{x_2}{R_2} = \frac{0'101}{1/3} = 0'957 \approx 0'96$$

$$R_2 + R_{ch} = \frac{R_2}{g} = \frac{0'01}{0'03} = \frac{1}{3} \Omega/\text{f}$$

$$x_2 = 0'101 \Omega/\text{f.}$$

$$g = 1$$

$$x_2 = 0$$

$$I_2 = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3'6}}{\sqrt{\left[\frac{0'01}{1}\right]^2 + \left[2\pi 25 \cdot 0'64 \cdot 10^{-3}\right]^2}} = 1587'445 \text{ A}$$

tiene una velocidad de plena carga de 1 440 r.p.m. Hallar el tanto por ciento de deslizamiento y el número de polos del motor.

[4%; 4 polos]

20. Si la f.e.m. en el estátor de un motor de inducción de 8 polos tiene una frecuencia de 50 c/s y la f.e.m. en el rotor de 1½ c/s, ¿a qué velocidad gira el motor y cuál es el deslizamiento?

[728 rev por min; 0,03]

21. Un motor de inducción trifásico tiene un devanado del estátor conectado en estrella, de 4 polos. El motor funciona con una alimentación de 50 c/s y 200 V entre fases. La resistencia y la reactancia en reposo del rotor, por fase, son de 0,1 Ω y 0,9 Ω , respectivamente. La relación entre las espiras del rotor y el estátor es de 0,67. Calcular: a) el par total para un deslizamiento del 4%; b) la potencia mecánica total para el 4% de deslizamiento; c) el par máximo; d) la velocidad para el par máximo, e) la potencia mecánica máxima. Demostrar la fórmula empleada, prescindiendo de la impedancia del estátor.

[a] 4,08 kg-m; b) 8,05 CV; c) 6,5 kg-m; d) 1 335 r.p.m.; e) 12,0 CV]

22. Un motor de inducción conectado en estrella de 200 CV, 1 000 V, 25 c/s, tiene un rotor de anillos deslizantes conectado en estrella con una relación de transformación de 3,6. La resistencia del rotor por fase es de 0,01 Ω y la inductancia de 0,64 mH. Pueden desprejarse las pérdidas en el estátor. Hallar a) la corriente de arranque del rotor, por fase, bajo la tensión normal, con los anillos de deslizamiento cortocircuitados, b) el factor de potencia del rotor en el arranque, c) la corriente del rotor con el 3% de deslizamiento, d) el f.d.p. del rotor con el 3% de deslizamiento, e) la resistencia exterior necesaria, por fase, para obtener una corriente de arranque en el estátor de 300 A aproximadamente.

[a] 1 600 A; b) 0,1; c) 460 A; d) 0,96; e) 0,1 Ω]

23. Un motor de inducción trifásico con el rotor conectado en estrella tiene una f.e.m. de 60 V entre anillos deslizantes en reposo y en circuito abierto, con la tensión normal aplicada al estátor. La resistencia y reactancia en reposo de cada fase del rotor son de 0,6 Ω y 4 Ω , respectivamente. Calcular la corriente por fase en el rotor a) cuando está en reposo y conectado a un róster de conexión en estrella de 5 Ω de resistencia y 2 Ω de reactancia, por fase; b) cuando funciona cortocircuitado con un 4% de deslizamiento.

[a] 4,22 A; b) 2,22 A]

24. Un motor de inducción trifásico tiene un devanado en el

estátor de 4 polos, conectado en estrella, y funciona con una alimentación de 220 V, 50 c/s. La resistencia del rotor es de 0,1 Ω y la reactancia de 0,9 Ω . La relación entre las espiras del estátor y las del rotor es de 1,75. El deslizamiento a plena carga es del 5%. Calcular para dicha carga a) el par total, b) la potencia en caballos. Hallar también c) el par máximo, d) la velocidad para el par máximo.

[a] 4,28 kg-m, 31 lb-pie; b) 8,4 CV; c) 5,73 kg-m, 41,5 lb-pie; d) 1 330 rev por min]

25. Un motor de inducción trifásico conectado en estrella de 3 000 V, 24 polos, 50 c/s, tiene un rotor de anillos deslizantes de 0,016 Ω de resistencia y 0,265 Ω de reactancia en reposo, por fase. Se obtiene el par de plena carga a la velocidad de 247 r.p.m. Calcular a) la relación entre el par máximo y el de plena carga, b) la velocidad para el par máximo. Prescindase de la impedancia del estátor.

[a] 2,61; b) 235 rev por min]

26. Un motor de inducción de anillos de deslizamiento gira a 200 r.p.m. a plena carga cuando se conecta a una alimentación de 50 c/s. Calcular a) el número de polos, b) el deslizamiento, c) el deslizamiento para el par de plena carga si se dobla la resistencia total del circuito del rotor.

[a] 20; b) 3,3%; c) 6,6%]

27. La resistencia y reactancia en reposo del rotor de un motor de inducción trifásico son, respectivamente, de 0,015 Ω y 0,09 Ω por fase. A la tensión normal el deslizamiento a plena carga es del 3%. Estimar el tanto por ciento de reducción en la tensión del estátor para desarrollar el par de plena carga a la mitad de la velocidad de plena carga. ¿Cuál es, entonces, el factor de potencia? [22,5%; 0,31]

28. En una prueba de cortocircuito, un motor de inducción trifásico de 12 polos, 50 c/s, con una resistencia equivalente del rotor en reposo, igual a la resistencia del estátor, absorbió 250 A y 100 kW. Hallar el par de arranque desarrollado. [705 lb-pie]

29. Los datos que siguen se refieren a un motor de inducción trifásico conectado en triángulo de 12 polos, 420 V, 50 c/s: $R_1 = 2,05$, $X_1 = 6,82$, $R_2 = 2,08$, $X_2 = 4,11$ Ω por fase. En vacío, el valor, por fase, de la corriente de magnetización es de 6,7 A, y la pérdida total en el núcleo es de 269 W. Determinar el f.d.p., la corriente de entrada, la corriente del rotor equivalente y el par del motor para un deslizamiento del 3%, a partir de a) el circuito equivalente «aproximado», b) el circuito equivalente «rigido».

[a] 0,78; 13,0 A; 5,75 A por fase; 97 lb-pie; [b] 0,78; 11,9 A; 5,35 A por fase; 83,5 lb-pie]

$$I_1 = 300 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{\sqrt{(R_2' + R_{ex1})^2 + (X_2')^2}} =$$

$$V_1 = \frac{\sqrt{(K_V^2 R_2' + R_{ex1})^2 + (K_V^2 X_2')^2}}{\sqrt{(R_2' + R_{ex1})^2 + (X_2')^2}}$$

$$\frac{1000}{\sqrt{3}} = \frac{300 \sqrt{(3.6^2 + 0.01 + R_{ex1})^2 + (3.6^2 + 0.101)^2}}{(0.1296 + R_{ex1})^2}$$

$$= 300$$

PAR MOTOR.

2. velocidad de giro del campo magnetico del estator

$R_2 = R_1 (1 - s)$

$$g = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$




$$\omega_1 = \frac{\omega_1}{p} = \frac{\text{pulsación de corriente}}{\text{pares de polos}} \quad \omega_1 = 2\pi f_1$$

por lo tanto el par electromagnético o par mecánico bruto es $C_e = \frac{P_e}{\Omega_2}$ potencia electromagnética.

$$C_c = \frac{P_c}{\Omega_2} = \frac{m_2 R_2' \chi I_2'^2}{\Omega_2} = \frac{m_2 R_2' \left[\frac{1}{\delta} - 1 \right] \cdot I_2'^2}{\Omega_1 (1-\delta)} = \frac{m_2 R_2' \left[\frac{1}{\delta} - 1 \right] I_2'^2}{\frac{W_1}{P} (1-\delta)} = \frac{P m_2 R_2' I_2'^2}{\delta W_1}$$

$m_2 = n^\circ$ fase del rotor normalmente son tres.



Potencia electromagnética
disipada.

$$\text{como } I_2' = \frac{V_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R_2'}{g}\right)^2 + \underbrace{(x_1 + x_2')^2}_{x_{cc}}}}$$

sustituyendo: $C_e = \frac{p m_2 R_2^2}{g w_1} \cdot \frac{v_1^2}{\left(R_1 + \frac{R_2^2}{g}\right)^2 + (x_{cc})^2}$

$$C_e = \frac{K R_2'}{g \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{\delta} \right)^2 + x_{cc}^2 \right]} \quad (1)$$

evacuación del per.

$$K = \frac{p m_2 v_2^2}{w_1} = \text{etc}$$

$r_i = \text{cte}$ $f_i = \text{cte}$.

• hagamos $\frac{dce}{ds} = 0$

$$C_e = \frac{K R_2'}{g \left[R_1'^2 + \frac{R_2'^2}{g^2} + 2 R_1' \frac{R_2'}{g} + x_{cc}^2 \right]} = \frac{K R_2'}{g R_1'^2 + \frac{R_2'^2}{g} + 2 R_1' R_2' + g x_{cc}^2}$$

$$\frac{dce}{dg} = - \frac{R_1^2 - \frac{R_2^2}{g^2} + x_c^2}{\text{denominador al cuadrado.}}$$

$$R_1 - \frac{R_2^2}{\delta} + x_{cc}^2 = 0$$

$$g = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1'^2 + X_{L2}^2}}$$

valor del deslizamiento
para obtener el
per máximo

sustituyendo en la ecuación (1) se obtiene

$$C_{emax} = \frac{K}{2 \left[\sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2} + R_1 \right]}$$

Lección por
maximo.

- cuando despreciamos la resistencia R_1 del estator frente al del rotor R_2'

- cuando despreciamos la resistencia R_1 del primer generador
- " " " reactancia x_L del " " " " " " x_2'

el desplazamiento quedaría $\delta = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1'^2 + x_{cc}^2}} = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1'^2 + (x_1' + x_2')^2}} \approx \frac{R_2'}{x_2'}$

$$R'_2 = g \times x_2!$$


$$R_2' = X_2' \vartheta$$

Se desprecia porq la impedancia del rotor es mucho mayor al del estator.

entonces el par quedaría

$$I_{\text{max}} = \frac{K}{2 \left[\sqrt{R_1^2 + R_c^2} + R_1 \right]} \approx \frac{K}{2x_2'}$$

CURVA DE PAR. considerando la resistencia rotorica.
 (c) pte electromagnetico



al arranque el motor va eliminando resistencia hasta quedar en la grafica de R_2'

Un motor de indu. trifásico tiene un devanado del estator conectado en Δ de 4 pds. El motor funciona con una alimentación de 50 c/s y 200 V en fases. La resistencia y la reactancia ~~del~~ ^{de} reposo del rotor, por fase, son de 0.1Ω y 0.9Ω , respectivamente. La relación entre las espiras del rotor y el estator es de 0.67 .


calcular: a) el par total para un deslizamiento de 4%.

b) la potencia mecánica total para el 4% del deslizamiento.

c) el par máximo

Δ $p=2$ $50 \text{ Hz} = f_1$ $200 \text{ V} = V_1$

$R_2 = 0.1 \Omega / f$ $x_2 = 0.9 \Omega / f$



$K = \frac{n_2}{n_1} = 0.67$ $K_v = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{0.67}$

a) ¿calcular el par electromagnético para $g = 0.04$? (solución $4.08 \text{ kg} \cdot \text{m}$)

b) potencia electromagnética total [solución 8.08 CV]

c) ¿par C_{max} ? solución $6.5 \text{ kg} \cdot \text{m}$

$K_v = \frac{1}{0.67} = 1.49$ $R_2' = K_v^2 R_2 = (1.49)^2 \cdot 0.1 = 0.223 \Omega / f$
 $x_2' = K_v^2 x_2 = (1.49)^2 (0.9) = 2.005 \Omega / f$

$K = \frac{P \cdot m_2 \cdot V_1^2}{W_1} = \frac{2 \cdot 3 \cdot \left(\frac{200}{\sqrt{3}}\right)^2}{2 \pi 50} = 254.648$

$\boxed{C} \quad \boxed{C_{\text{max}}} = \frac{K}{2x_2'} = \frac{254.648}{2(2.005)} = 63.503 \text{ Nm} = \frac{63.503}{9.81} \text{ kg} \cdot \text{m} = \boxed{6.473 \text{ kg} \cdot \text{m}}$

$\boxed{a) \quad \boxed{C_e} = \frac{K R_2'}{g \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + x_2'^2 \right]} = \frac{K R_2'}{g \left[\left(\frac{R_2'}{g} \right)^2 + x_2'^2 \right]} = \frac{(254.648)(0.223)}{0.04 \left[\left(\frac{0.223}{0.04} \right)^2 + 2.005^2 \right]} =$
 $= 40.445 \text{ Nm} = \frac{40.445}{9.81} \text{ kg} \cdot \text{m} = \boxed{4.123 \text{ kg} \cdot \text{m}}$

$\boxed{b) \quad \boxed{P_e} = C_e \Omega_2 = C_e \frac{W_1}{P} [1-g] = C_e \frac{2 \pi f_1}{P} [1-g] =$

$40.445 \text{ Nm} \cdot \frac{2 \pi 50}{2} [1-0.04] = 6098.962 \text{ W} = \frac{6098.962}{740} = \boxed{8.242 \text{ CV}}$

$$\eta = \frac{P_{\text{eje}}}{P_{\text{abs}}} = \frac{P_e}{P_t} = \frac{P_{\text{abs}} - P_{j2}}{P_{\text{abs}}} = 1 - \frac{P_{j2}}{P_{\text{abs}}} = 1 - \frac{P_{j2}}{P_t} = 1 - \frac{s P_t}{P_t} = 1 - s \quad \eta = 1 - s.$$

- ① La entrada de un motor de inductor trifásico es de 60 kW. Las pérdidas totales en el estator son 1 kW (pérdidas en el hierro y en el cobre del estator). Hallar la potencia mecánica total desarrollada y la pérdida en el cobre del rotor por fase, si el motor gira con un deslizamiento del 3%.

$$P_i = 60 \text{ kW} \quad P_{j1} + P_{f1} = P_i = 1 \text{ kW} \quad P_t = P_i - P_i = 60 - 1 = 59 \text{ kW}$$

$$P_{j2} = s P_t = (0.03)(59) = 1.77 \text{ W} \quad P_{j2/f} = P_{j2}/3 = 1.77/3 = \underline{0.59 \text{ kW}}$$


$$P_e = \text{pot. mecánica bruta} = \eta P_t = (1 - s) \cdot P_t = (1 - 0.03) 59 = \underline{57.3 \text{ kW}}$$

30.23. Um motor de indução trifásico com o rotor conectado em estrela tem uma f.e.m. de 60V entre anillos deslizantes em repouso e em circuito aberto, com a tensão normal aplicada ao estator. A resistência e reatância em repouso de cada fase do rotor são de 0.6Ω e 4Ω respectivamente. Calcular a corrente por fase no rotor a) quando está em repouso e conectado a um reóstato de conexão em estrela de 5Ω de resistência e 2Ω de reatância, por fase; b) quando funciona cortocircuitado com um 4% de deslizamento. [a) 4.22A, b) 2.22A]



$$I_2 = \frac{V_2}{\sqrt{(R_2 + R_r)^2 + (X_2 + X_r)^2}} = \frac{60/\sqrt{3}}{\sqrt{5.6^2 + 6^2}}$$

$$I_2 = 4.22 \text{ A}$$



$$R_{ch} = \frac{R_2}{s} \left[\frac{1}{s} - 1 \right] = 0.6 \left[\frac{1}{0.04} - 1 \right] = 14.4 \Omega$$

$$R_2 + R_{ch} = \frac{R_2}{s} = \frac{0.6}{0.04} = 15 \Omega$$

$$I_2 = \frac{V_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}} = \frac{60/\sqrt{3}}{\sqrt{15^2 + 4^2}} = 2.23 \text{ A}$$

30.25. Un motor de inducción trifásico conectado en estrella de 3000V, 24 polos, 50 c/s, tiene un rotor de anillos deslizantes de $0'016 \Omega$ de resistencia y $0'265 \Omega$ de reactancia en reposo, por fase. Se obtiene el par de plena carga a la velocidad de 247 r.p.m. Calcular a) la relación entre el par máximo y el de plena carga. b) la velocidad para el par máximo. Prescindase de la impedancia del estator.

[a) 261 ; b) 235 r.p.m.].

30.24. Un motor de inducción trifásico tiene m devanado en el estator de 4 polos, conectado en estrella, y funciona con una alimentación de 220V, 50 Hz.

La resistencia del rotor es de 0'1 Ω y la reactancia de 0'9 Ω . La relación entre las espiras del estator y las del rotor es de 1'75. El deslizamiento a plena carga es del 5%. Calcular para dicha carga:


a) el par total.

b) la potencia en caballos

Mejor también

c) el par máximo

d) la velocidad para el par max.



$$a) \quad C_e = \frac{P_e}{\Omega_2} = \frac{3 R_{ch} I_2^2}{\Omega_2 (1-s)} \quad ; \quad I_2 = \frac{220/\sqrt{3}}{1.75 \sqrt{\left(\frac{0.1}{0.05}\right)^2 + (0.9)^2}} = 33.09 \text{ A}$$

$$P_e = 3 \cdot (1.5) (33.09)^2 = 6241.20 \text{ W} \quad N_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{3000}{2} = 1500 \quad ; \quad \Omega_1 = 2\pi N_1 =$$

$$\Omega_2 = 2\pi \cdot \frac{1500}{60} = 157.08 \text{ rad s}^{-1} \quad \Omega_2 = \Omega_1 (1-s) = 157.08 (1-0.05) = 149.23 \text{ rad s}^{-1}$$

$$C_e = \frac{P_e}{\Omega_2} = \frac{6241.20 \text{ W}}{149.23 \text{ rad s}^{-1}} = 41.82 \text{ Nm} = \frac{41.82}{9.81} \approx 4.26 \text{ kgm} \quad \boxed{C_e = 4.26 \text{ kgm}}$$

$$b) \quad P_o = P_e = 6241.20 \text{ W} = 6241.20 / 746 \text{ CV} = \boxed{8.37 \text{ CV}}$$

c) para tener el par máximo debe ser $s x_2 = R_2$ $0.9 s = 0.1$ $s = 0.11$

$$\Omega_2 = \Omega_1 (1-s) \quad \Omega_2 = 157.08 (1-0.11) = 139.80 \text{ rad s}^{-1}$$

$$I_2 = \frac{220/\sqrt{3} \cdot 1.75}{\sqrt{\left(\frac{0.1}{0.11}\right)^2 + (0.9)^2}} = 56.79 \text{ A} \quad R_{ch} = R_2 \left[\frac{1}{s_m} - 1 \right] = 0.1 \left[\frac{1}{0.11} - 1 \right] = 0.82$$

$$P_{e_{max}} = 3 \cdot (0.82) (56.79)^2 = 7740.25 \text{ W}$$


$$C_{e_{max}} = \frac{P_{e_{max}}}{\Omega_2} = \frac{7740.25 \text{ W}}{139.80} = 55.37 \text{ Nm} = \boxed{5.64 \text{ kgm}}$$

$$d) \quad \boxed{N_2 = N_1 (1-s) = 1500 (1-0.11) = 1335 \text{ RPM.}}$$

30.29. Los datos que siguen se refieren a un motor de inducción trifásico conectado en triángulo de 12 polos, 420V, 50 c/s: $R_1 = 2'95$, $X_1 = 6'82$, $R_2' = 2'08$, $X_2' = 4'11\Omega$ por fase. En vacío, el valor, por fase, de la corriente de magnetización es de 6'7A, y la pérdida total en el núcleo es de 269W. Determinar el f.d.p., la corriente de entrada, la corriente del rotor equivalente y el ~~para~~ por motor para un deslizamiento de 3%, a partir de a) el circuito equivalente "aproximado", b) el circuito equivalente "rígido".

$$\begin{cases} \text{a) } 0'78; 13 \text{ A}; 5'75 \text{ A por fase}; 9716 \text{ pie.} \\ \text{b) } 0'78; 11'9 \text{ A}; 5'35 \text{ A por fase}; 83'516 \text{ pie} \end{cases}$$

a) con circuito equivalente aproximado.



$$\bar{Z}_1 = R_1 + jX_1 \quad \bar{Z}_2' = R_2' + jX_2' \quad R'_{ch} = R_2' \left[\frac{1}{s} - 1 \right]$$

$$R'_{ch} = 2'08 \left[\frac{1}{0'03} - 1 \right] \Rightarrow R'_{ch} = 67'25 \Omega$$

$$\bar{J}_2' = \frac{\bar{V}_1}{\sqrt{(R_1 + R_2' + R'_{ch})^2 + (X_1 + X_2')^2}} = \frac{420 \angle 0^\circ}{72'28 + j10'93}$$

$$J_2' = 5'75 \angle -8'60^\circ \quad \boxed{J_2' = 5'75 \text{ A}} \text{ por fase.}$$

$$J_0 = \frac{I_0}{\sqrt{3}} = \frac{6'7}{\sqrt{3}} = 3'87 \text{ A} \quad P_{rf} = \text{pot. activa de vacío por fase.} \quad P_{rf} = G_0 V_1^2 = D \quad \frac{269}{3} = G_0 \cdot 420^2$$

$$G_0 = 8'1 \cdot 10^{-4} \text{ S (siemens)} \quad Y_0 = \frac{J_0}{V_1} = \frac{3'87}{420} = 92'14 \cdot 10^{-4} \text{ S (siemens)}$$

$$\cos \varphi_0 = \frac{G_0}{Y_0} = 0'055 \quad \varphi_0 = 86'55^\circ \quad \bar{J}_1 = \bar{J}_0 + \bar{J}_2' = 3'87 \angle -86'55^\circ + 5'75 \angle -8'60^\circ$$

$$= 5'90 - j4'72 = 7'55 \angle -38'60^\circ$$


$$I_1 = J_1 \sqrt{3} \Rightarrow \cancel{I_1 = 3'87 \angle -86'55^\circ} \quad \boxed{I_1 = 7'55 \sqrt{3} = 13'08 \text{ A}} \quad \boxed{\cos \varphi_1 = \cos 38'60^\circ = 0'78}$$

$$P_e = 3 R'_{ch} J_2'^2 = (3)(67'25)(5'75)^2 = 6670'36 \text{ W} \quad \omega_2 = 2\pi N_2 = 2\pi N_1 (1-s) = 2\pi \frac{f_1}{p} (1-s)$$

$$\omega_2 = 2\pi \frac{50}{6} (1-0'03) = 50'79 \text{ rads}^{-1} \quad C_e = \frac{P_e}{\omega_2} = \frac{6670'36 \text{ W}}{50'79} = 131'33 \text{ Nm} = \frac{131'33}{1'356} \text{ lb-ft}$$

$$\boxed{C_e = 96'85 \text{ lb-ft}}$$

30.30. Un motor de inducción trifásico conectado en estrella, de 400V, tiene un circuito en T equivalente, que consiste en una impedancia del estator de $1 + j2\Omega$, una impedancia equivalente del rotor, en reposo, de $1/2 + j1/5\Omega$ y una impedancia de derivación magnetizante de $4 + j40\Omega$ por fase. Determinar la corriente, el rendimiento, el f.d.p. y la salida cuando el deslizamiento es del 5%. Supóngase una pérdida por fricción de 250W. $[10,8A; 80,8\%; 0,815; 6,7CV]$



$$Z_2' + R_{ch} = 24 + j1/5 = 24,05 / 3,58^\circ$$

$$R_{ch} = 1/2 \left[\frac{1}{0,05} - 1 \right] = 22,8\Omega$$

$$\frac{(Z_2' + R_{ch}) Z_0}{Z_2' + R_{ch} + Z_0} = \frac{(24,05 / 3,58^\circ)(4 + j40)}{(24 + j1/5) + (4 + j40)} = \frac{40,20 / 84,29^\circ}{50,06 / 55,89^\circ} = 16,40 + j10,20$$

$$\bar{Z}_t = \bar{Z}_1 + \frac{(\bar{Z}_2' + R_{ch}) Z_0}{Z_2' + R_{ch} + Z_0} = 17,40 + j12,20 = 21,25 / 35,04^\circ$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_1}{\bar{Z}_t} = \frac{400 / 0^\circ}{21,25 / 35,04^\circ} = 10,87 / -35,04^\circ$$

$$\bar{I}_2' = \bar{I}_1 \frac{\bar{Z}_0}{\bar{Z}_0 + \bar{Z}_2' + R_{ch}} = 10,87 / -35,04^\circ \cdot \frac{40,20 / 84,29^\circ}{50,06 / 55,89^\circ} = 8,73 / -6,04^\circ$$

$$\bar{I}_2' = 8,73 / -6,04^\circ$$

$$P_e = 3 R_{ch} I_2'^2 = 3 \cdot (22,8) (8,73)^2 = 5212,96W \quad P_{fe} = P_e - P_{fric} = 5212,96 - 250 = 4962,96W$$

$$P_{fe} = 4962,96W = 6,66CV$$

$$P_i = \sqrt{3} V I_1 \cos \varphi_1 = \sqrt{3} (400) (10,87) \cos(35,04^\circ) = 6165,98W$$


$$\eta \% = \frac{P_{fe}}{P_i} \cdot 100 = \frac{4962,96}{6165,98} \cdot 100 = 80,49\%$$

$$\cos \varphi_1 = \cos(35,04^\circ) \quad \cos \varphi_1 = 0,819$$

<https://www.losapuntes.netanbone.es>

PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR ASINCRONO O ARRANQUE DEL MOTOR ASINCRONO

esquema por fase de la máquina,



$g=1$ arranque $\Rightarrow R'ch=0$

I'_{2cc} es una corriente fuerte $\Rightarrow I'_{2cc}=I_{1cc}$. Hay

que limitar esta corriente:

• disminuyendo V_1 : se puede hacer

- (a) Resistencia serie estator
- (b) autotransf.
- (c) Δ

• Aumentar resistencia R_2 del rotor (motores inductor de anillos) es solamente para anillos rozantes.

Por transmisión (C_t) hablando por fase.

$$P_{j2} = g P_t = g C_t \omega_1 = g C_t \frac{\omega_1}{p}$$

$$P_{j2} = R_2 I_2^2$$

ω_1 = velocidad angul.
 ω_1 = velocidad sincrona
 P_{j2} = pérdidas Joule en el rotor
 P_t = P. transmisión

$$R_2 I_2^2 = g C_t \frac{\omega_1}{p} \quad C_t = \frac{R_2 I_2^2 p}{g \omega_1} = K \frac{I_2^2}{g}$$

R_2, p cte de máquina.
 $\omega_1 = 2\pi n_1$ cte $K = \frac{R_2 p}{\omega_1}$

$$C_t = K \frac{I_2^2}{g}$$

por transmisión arranque $g=1$ $C_{td} = \frac{K I_{2d}^2}{g=1} = K I_{2d}^2$
 I_{2d} = corriente de arranque $I_{2d} = I'_{2cc} / I_{2d} = I'_{2cc}$



por transmisión régimen nominal. $\rightarrow C_{tn} = K \frac{I_{2n}^2}{g_n}$

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left[\frac{I_{2d}}{I_{2n}} \right]^2 g_n$$

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left[\frac{I_{2d}}{I_{2n}} \right]^2 g_n$$

I_{2n} = corriente nominal
 g_n = deslizamiento nominal
 g_n = por transmisión nominal.

esquema equivalente. (análisis por fase)




Ejemplo de atrás: $\frac{I_{2d}}{I_{2n}} = 2$ $g_n \% = 5\%$ $K_{\Delta} = \sqrt{3}$.

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left[\frac{I_{2d}}{I_{2n}} \right]^2 K_{aut} g_n \quad \frac{C_{td}}{C_{tn}} = [2]^2 [\sqrt{3}]^2 0.05 = 0.6$$

no puede arrancar. Podemos arrancar
 avance y luego acoplar la meg. mecánica o aumentamos la corriente $\frac{I_{2d}}{I_{2n}}$ y
 así podrá arrancar.


(a) con resistencia estatorica.



impedancia de arranque
 $t=0^+ \quad Z_{cd} = \sqrt{(R+R_1+R_2')^2 + (X_1+X_2')^2}$

corriente de arranque $I_{cd} = \frac{V_1}{Z_d} \rightarrow C_{td} = K I_{cd}^2$

marcador nominal.



$$Z_n = \sqrt{\left(R_1 + \frac{R_2'}{g_n}\right)^2 + (X_1 + X_2')^2}$$

$$I_{In} = \frac{V_{In}}{Z_n} \rightarrow C_{In} = K \frac{I_{In}^2}{g_n}$$


Ejemplo. ¿cuanto vale la relación por de arranque por nominal? $\frac{I_{cd}}{I_{In}} = 2 \quad g_n = 5\%$.

$$\frac{C_{td}}{C_{In}} = \left(\frac{I_{cd}}{I_{In}}\right)^2 g_n \quad \frac{C_{td}}{C_{In}} = (2^2) \cdot (0.05) = 0.2 \quad \text{el per de arranque es 0.2 veces el per nominal.}$$

Si el per de $C_{td} \neq C_{In}$ no es posible el arranque tiene q ser al menos iguales.

En este caso $C_{td} = 0.2 C_{In}$ y no es posible el arranque.

(b) Arranque por autotransformador reductor.



$$I_{cd} = K I_{dd}$$

$$\frac{C_{td}}{C_{In}} = \left[\frac{I_{cd}}{I_{In}}\right]^2 g_n = \left[\frac{I_{dd}}{I_{In}}\right]^2 K_{aut}^2 g_n$$

$$K_{aut} = \frac{n_1}{n_2} > 1 \quad \text{al ser } > 1 \text{ es reductor.}$$

Ejemplo: $\frac{I_{cd}}{I_{In}} = 2 \quad K_{aut} = 3 \quad g_n = 0.05$


$$\frac{C_{td}}{C_{In}} = [2]^2 \cdot [3]^3 \cdot 0.05 = 1.8 \quad \text{el per de arranque es 1.8 veces el per nominal.}$$

la maquina puede arrancar porque es superior a 1.


Ejemplo Resistencia estator. $\frac{C_{td}}{C_{In}} = 1.8 = \left[\frac{I_{dd}}{I_{In}}\right]^2 0.05 \rightarrow 6 = \left[\frac{I_{dd}}{I_{In}}\right]$ no lo permite la capacidad suministradora.

(c) Δ solo es valido para aquellas motones q su marcha nominal valla conectado en triangulo. supongamos un motor 220V/380V

antes de conectarlo en Δ lo conecto en $\lambda \Rightarrow$ entonces arranque con tension reducida.



$$I_{dl} = \frac{U_1/\sqrt{3}}{Z_{eq1}}$$





$$I_{d\Delta} = \frac{U_1}{Z_{eq1}} \quad I_{d\Delta} = \sqrt{3} I_{d\lambda} = \frac{\sqrt{3} U_1}{Z_{eq1}}$$

$$\frac{I_{d\lambda}}{I_{d\Delta}} = \frac{U_1}{\sqrt{3} Z_{eq1}} \cdot \frac{Z_{eq1}}{\sqrt{3} U_1} \quad \boxed{I_{d\lambda} = \frac{1}{3} I_{d\Delta}}$$

la intensidad de arranque en λ se reduce un tercio, a la q le corresponde el arranque en Δ .


CURVA PAR DESLIZANTE DE UN MOTOR DE ANILLOS ROZANTES.

(Ce) por electromagnetico.



el par maximo es $R_2 + R_{ext}$ $T_{cmax} = \frac{R_2}{s_2}$ deslizamiento del par maximo.

Cuando esta en arranque entonces $g=1$, para que g valga $=1$ conviene $R_2 = X_2$. Nos interesa limitar la corriente de arranque significa aumentar la resistencia del motor. Supongamos que los anillos rozantes lo conectamos en paralelo de una resistencia pura y reactancia pura. CIRCUITO RL paralelo.



en el arranque la corriente circula por la resistencia para que arranque con un buen par.

$$X = 2\pi f_2 L$$

en marcha nominal la corriente circula por la bobina.

Al arrancar circula corriente por la resistencia y luego se va desplazando hasta circular por la bobina y se encierran en marcha nominal.

reactancia inductiva.

$X = \text{fuerte}$

$f_2 = g f_1$ $\left\{ \begin{array}{l} g=1 \quad f_2 = f_1 \text{ (fuerte) Arranque } 50 \text{ Hz} \quad f_2 = 50 \text{ Hz} \\ g=0.05 \quad f_2 = 0.05 f_1 \text{ marcha nominal } f_1 = 50 \text{ Hz} \quad f_2 = 2.5 \text{ Hz} \end{array} \right.$ $X = \text{debil} = \text{bajo}$

Relación por de
Ancho y por nominal.

$$C_e = \frac{P_e}{\eta_2} = \frac{m_2 R_2' \left[\frac{1}{g} - 1 \right] I_1^2}{\eta_2 [1-s]} = \frac{m_2 R_2' I_1^2}{g \eta_2}$$


$$= \frac{m_2 R_2'}{g \eta_2} \cdot \frac{V_1^2}{\left[(R_1 + \frac{R_2'}{g})^2 + (x_1 + x_2')^2 \right]}$$

$$\frac{m_2 R_2'}{\eta_2} = C_e = K$$

$$C_e = K \frac{V_1^2}{g [R_1 + \frac{R_2'}{g}]^2 + (x_1 + x_2')^2}$$

② Régimen nominal


$$g_n \quad C_{en} = \frac{K V_1^2}{g_n [(R_1 + \frac{R_2'}{g_n})^2 + x_{eq1}^2]} \quad I_{1n} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + \frac{R_2'}{g})^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$



③ Arranque con arrancador.

$g=1$ / rechoa inductiva.
 $x < 1$

$$C_{ed} = \frac{K [x V_1]^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2} \quad I_{1d} = \frac{x V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$



④ Arranque a plena tensión

$g=1$ por de arranque en régimen de corte
 $C_{ec} = \frac{K V_1^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}$



$$\frac{C_{ed}}{C_{en}} = \frac{K [x V_1]^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2} \cdot \frac{I_{1c}^2}{I_{1n}^2}$$

$$\frac{C_{ed}}{C_{en}} = x^2 \left[\frac{I_{1c}}{I_{1n}} \right]^2 g_n \cdot \left[\frac{1}{I_{1n}} \right]^2$$

32.17. Determinar aproximadamente el par de arranque de un motor de inducción en función del par de plena carga, cuando se pone en marcha por medio de a) un conmutador λ - Δ b) un autotransformador con toma al 50%. Prescindir de la corriente de magnetización. La corriente de cortocircuito del motor a la tensión normal es 5 veces la corriente de plena carga y el deslizamiento a plena carga es del 5%.

- a) [solución 0'42]
b) [solución 0'31]

datos $\frac{I_{cc}}{I_{in}} = 5$ $\delta_n = 5\%$ (será en marcha nominal)

— o —

$$a) \frac{C_{ed}}{C_{en}} = \left[\frac{I_{cc}}{I_{in}} \right]^2 \cdot \delta_n = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 (5)^2 \cdot (0'05) = \underline{0'416}$$

en este caso $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ya que en λ se le aplica un voltaje $1/\sqrt{3}$ veces menor que en el Δ

- b) mediante autotransformador con toma al 50%, lo estamos reduciendo a Δ wired es reductor. en este caso es 0'5.

$$\frac{C_{ed}}{C_{en}} = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_{in}} \right]^2 \delta_n = 0'5^2 \cdot 5^2 \cdot 0'05 = \underline{0'31}$$

- c) el problema puede ampliarse para considerarse el arranque mediante resistencias estrobiscas. - Por ejemplo, quiere limitarse la corriente de arranque a 2'5 veces la corriente nominal. Los datos permanecen ctes.

$$\frac{I_d}{I_{in}} = 2'5 \quad \text{de aquí,} \quad \frac{I_d}{I_{in}} = \frac{I_d}{I_{in}} \cdot \frac{I_{cc}}{I_{cc}} \cdot 5 \quad 2'5 = \frac{I_d}{I_{cc}} \cdot 5$$

$$\text{pero } I_{cc} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

$$y \quad I_d = \frac{x V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

sustituyendo

$$x = \frac{I_d}{I_{cc}} = \frac{2'5}{5} = \frac{5/2}{5} = \frac{1}{2} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$\frac{C_{ed}}{C_{en}} = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_{in}} \right]^2 \delta_n = \left[\frac{1}{2} \right]^2 [5]^2 \cdot (0'05) = \underline{0'3125}$$


32.18. Determinar una relación adecuada del autotransformador de arranque de un motor de inducción con una corriente de alimentación que no exceda del doble de la plena carga. Utilicéuse los datos siguientes: corriente de cortocircuito, 4 veces la corriente de plena carga; deslizamiento a plena carga 2.5%. Estimar el por de arranque en función del por a plena carga. Prescindirse de la corriente de magnetización. solución a) 0.42, b) 0.31.

$$I_{dd} = 2 I_{In}$$


$$I_{cc} = 4 I_{In}$$

$$s_n \% = 2.5 \% = 0.025.$$


en el momento de arranque.



en marcha nominal.



autotransformador:



potencia de entrada es igual a la potencia de salida.

$$V_2 = x V_1$$


$$V_1 I_{dd} = V_2 I_{cl}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_{cl}}{I_{dd}} = \frac{1}{x}$$

$$I_{dd} = x I_{cl} \quad (1)$$

la x es inferior a la unidad.

Arranque directo (plena tensión)




$$R'_{ch} = R'_2 \left[\frac{1}{s_d} - 1 \right] = 0$$

$$Z_{eq1} = \frac{V_1}{I_{cc}}$$

Arranque con arrancador:

(lo que hace es reducir la tensión de entrada.)



$$I_{cl} = \frac{x V_1}{Z_{eq1}}$$

tensión reducida.

$$I_{cl} = \frac{x V_1}{Z_{eq}} = x \frac{V_1}{Z_{eq}} = x \frac{I_{cc}}{1} = x I_{cc}$$

$$I_{cl} = x I_{cc} \quad (2)$$

sustituyo los datos del problema:

$$2 I_{In} = x^2 4 I_{In}$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left[\frac{C_{ed}}{C_{en}} \right] = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_{In}} \right]^2 s_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot 4^2 \cdot 0.025 = 0.2$$

32.19. Hallar el tanto por ciento de la toma necesaria en un arrancador por auto transformador, para un motor de inducción con rotor de jaula, que debe poner en marcha el motor reduciendo un por de $1/4$ del de plena carga. La corriente de cortocircuito para la tensión normal es 4 veces la corriente de plena carga y el deslizamiento a plena carga es de 3%. Prescindase de la corriente de magnetización.

[solución 72'5%]

— o —

$C_{ed} = \frac{1}{4} C_{en}$ por desmagnet. de escape = $1/4$ por electromagnético nominal.

$$I_{cc} = 4 I_{ln}$$

$$g_n \% = 3\%$$

$$\frac{C_{ed}}{C_{en}} = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_{ln}} \right]^2 g_n \% \Rightarrow \frac{1}{4} = x^2 \cdot 4^2 \cdot 0'03$$

$$x = 0'722$$

$$x \% = 72'2\%$$

32.20. Un motor de inducción de 36V, con un rendimiento y un factor de potencia a plena carga de 0'83 y 0'8 respectivamente, tiene una corriente de cortocircuito de 3'5 veces la de plena carga. Estimar la corriente de fase en el instante de arrancar el motor con una alimentación de 500V, por medio de un conmutador λ - Δ . Prescindase de la corriente de magnetización. solución 4'54A.

— o —

$$\eta_n = 0'83$$

$$P.f. = 0'8$$

$$36V.$$

$$I_{cc} = 3'5 I_{ln}$$

$$500V$$

$$P_{abs} = \frac{P_{ex}}{\eta} = \frac{(3)746}{0'83} = 2696'3 \text{ W.}$$

$$P_{abs} = \sqrt{3} V_l I_{ln} \cos \phi_{ln}$$

$$I_{ln} = \frac{2696'3 \text{ W}}{500 \cdot \sqrt{3} \cdot 0'8} = 3'87 \text{ A}$$

corriente en marcha nominal.

la corriente de corto es: $I_{cc} = 3'5 I_{ln} = 3'5 \cdot 3'87 = 13'62 \text{ A}$


esta corriente de corto es en el supuesto de conexión triángulo, y es la conexión en marcha nominal, y a plena tensión. Por lo tanto la corriente de corto simple o de fase es: $I_{cc} = \frac{I_{cc}}{\sqrt{3}} = \frac{13'62}{\sqrt{3}} = 7'86 \text{ A}$



la impedancia total del estator por fase es:

$$Z_{e1} = \frac{V_l}{I_{cc}} = \frac{500}{7'86} = 63'58 \Omega$$

cuando se arranca en estrella la corriente de línea será:



$$I_{dA} = \frac{V_l}{Z_{e1}} = \frac{500/\sqrt{3}}{63'58} = 4'54 \text{ A}$$

32.21. La corriente de cortocircuito de un motor de inducción de SCV es 4 veces su corriente de plena carga y el estator está dispuesto para arranque $\lambda-\Delta$. La tensión de alimentación es de 440V y el rendimiento y el fact. de potencia a plena carga son de 0.85 y 0.8 respectivamente. Prescindiendo de la corriente de magnetización, calcular la corriente absorbida de la línea en el instante de arranque.

$\eta = 0.85$ SCV
 $\text{f.d.p.} = 0.8$ $I_{cc} = 4 I_n$
 es como el problema 32.20

— o —


la corriente de arranque se puede calcular también $I_{id} = \frac{I_{cc}}{3}$

$$I_n = \frac{(3)(746)}{\sqrt{3}(440)(0.85)(0.8)} = \underline{7.20 \text{ A}} \quad I_{cc} = 4 \cdot 7.20 = 28.80 \text{ A.}$$

$$\boxed{I_{id} = \frac{I_{cc}}{3} = \frac{28.80}{3} = 9.6 \text{ A}}$$


32.22. Hallar la relación de corriente de arranque a la de plena carga de un motor de inducción trifásico de 15CV, 400V, con arrancador $\lambda-\Delta$ sabiendo que: el f.d.p a plena carga es de 0.85; y el rendimiento a plena carga es de 0.88; la corriente de cortocircuito 40A a 200V. Prescindase de la corriente de magnetización. Solución [1.24].

$I_{cc} = 40 \text{ A}$
 $V_{cc} = 200 \text{ V}$



$$I_{cc} = \frac{I_{cc}}{\sqrt{3}} = \frac{40}{\sqrt{3}}$$

$$Z_{cc} = \frac{V_{cc}}{I_{cc}} = \frac{200}{40/\sqrt{3}} = 5\sqrt{3}$$



en el arranque

$$I_{id} = \frac{400/\sqrt{3}}{Z_{cc}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{5\sqrt{3}} = 26.67 \text{ A}$$


$$I_n = \text{corriente nominal estator} = \frac{15 \cdot 746}{\sqrt{3}(400)(0.85)(0.88)} = 21.59$$

$$\frac{I_{id}}{I_n} = \frac{26.67 \text{ A}}{21.59} = 1.24$$

32.16. Comparar ^{corrientes} las de fase en el instante de conmutación, de un motor de inducción trifásico con rotor de jaula. a) por conmutación directa, b) por conmutación $\lambda-\Delta$ c) por autotransformador con una toma del $p\%$. Prescindase de la corriente de magnetización.


Solución a) 1; b) 0.33 c) $(p/100)^2$

esquema trifásico de la marcha nominal en conexión Δ del motor.



$$\bar{Z}_{eq1} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}'_2 \quad R'_{ch} = R'_2 \left[\frac{1}{s_n} - 1 \right]$$

a) esquema para el arranque Δ



con $s_d = 1$ $R'_{ch} = R'_2 \left[\frac{1}{s_d} - 1 \right] = 0$


$$I_{ld\Delta} = \sqrt{3} J_{d\Delta} = \sqrt{3} \frac{U_1}{Z_{eq1}} \quad (1)$$

Si este último valor se toma como referencia se pondrá:


• $I_{ld\Delta} \% = 100\%$ en porcientos

• $I_{ld\Delta} \text{ pu} = 1$ en tantos por unidad.

b) arranque en estrella λ para su posterior conexión en Δ



esquema trifásico para el arranque.



esquema monofásico equivalente.


$$I_{dl} = \frac{U_1/\sqrt{3}}{Z_{eq1}}$$

entre (1) y (2)

$$\frac{I_{dl}}{I_{ld\Delta}} = \left[\frac{U_1}{\sqrt{3} Z_{eq1}} \right] \left[\frac{Z_{eq1}}{\sqrt{3} U_1} \right] = \frac{1}{3}$$

$$\frac{I_{dl}}{I_{ld\Delta}} = \underline{\underline{0.33}}$$

c) Arrage par autotransformador.



el autotransformador tiene una toma en cada devanado con un valor porcentual de $p\% = \frac{P}{100}$ con $p < 1000$ o en tantos por unidad.

P_{pu} con $p < 1$


$$I_{id\Delta} = \sqrt{3} I_{id\phi} = \frac{\sqrt{3} P U_1}{100 Z_{eq1}}$$

la corriente primaria en el transformador es $\frac{P}{100}$ veces mayor qe la corriente secundaria con $p = P_2/n_1$

$$\frac{I_{ld}}{I_{ld\Delta}} = \frac{\sqrt{3} p^2 U_1}{100^2 \cancel{Z_{eq1}}} \cdot \frac{\cancel{Z_{eq1}}}{\sqrt{3} U_1} = \left(\frac{p}{100} \right)^2$$

Arranque de un motor monofásico.

suponemos los bobines desplazada 90° , alimentado con un sistema de c.a.



$$\begin{aligned} i_1 &= I_{max} \sin wt & F_1 &= n i_1 = n I \sqrt{2} \sin wt = F_{max} \sin wt \\ i_2 &= I_{max} \cos wt & F_2 &= n i_2 = n I \sqrt{2} \cos wt = F_{max} \cos wt \end{aligned} \Rightarrow$$

$$F^2 = F_1^2 + F_2^2 = F_{max}^2 [\cos^2 wt + \sin^2 wt] \Rightarrow \boxed{F = F_{max} = cte} \text{ la fuerza resultante es cte.}$$


cundo estamos en el punto M la F_2 es nula
cundo estamos en el punto N la F_1 es nula.

$$\tan \alpha = \frac{F_1}{F_2} = \frac{F_{max} \sin wt}{F_{max} \cos wt} = \tan wt \quad \boxed{\alpha = wt}$$

cundo dos bobinas se encuentran desplazadas 90° se va a producir un campo magnético giratorio.


Para arrancar el motor con:

a) bobine.




cundo el motor arranca
pase a la posición 1 quedando
el bobinado principal.

b) con condensador.




el condensador normalmente
está conectado.
Es. la bobina.



Motores monofásicos.


- rotor debarrado trifásico con anillos rozantes o rotor debarrado
- tipo puma.

El estator es idéntico al alternador monofásico



$s=2$ se arrastra en sentido inverso con velocidad sincrónica.


por ejemplo: $p=1$ $f=50\text{Hz}$.



$$N_1 = \frac{60 \cdot f_1}{p} = 3000 \text{ RPM.}$$

$$s = \frac{N_1 - N_2}{N_1} = \frac{3000 - (-3000)}{3000} = 2 \quad \underline{\underline{s=2}}$$

$$f_2 = s f_1$$



El motor monofásico no se arranca por sí mismo, necesita un impulso para arrancar dependiendo del sentido del impulso de arrancar en sentido directo o inverso.