




TRANSFORMADOR TRIFASICO.

primario Δ
secundario λ

colocamos los 3 transformadores



alzado. $\rightarrow$ el flujo resultante de estos tres transformadores vale cero. Como no pasa flujo lo quitamos






Primario Δ

Δ
 λ secundario

MAQUINAS ROTATIVAS.


F.m.m. originada por bobina diametral alimentada por c.c. continua.

circ. magnetico constituido por dos cilindros coaxiales, ferromagneticos en el cilindro exterior se va a montar una bobina, (considero uno interior y otro exterior, tambien una ranura



Segun la regla de Maxwell $\Rightarrow$ forma un norte y un Sur

Abriremos el cilindro y hacemos una representación reducida:



Suponemos que la bobina tenga energía nI .

La reducción del circuito magnetico es nula,


$$nI = H(2\phi)$$

$$[H = \text{excitación magnetica en el entrehierro o en el aire} = \frac{nI}{2\phi} = \frac{nI/2}{\phi}]$$

$$= \frac{F}{\phi}$$

$$F = \frac{nI}{2}$$

la fuerza m.m. necesaria para hacer pasar una sola vez por el entrehierro. (Tension magnetica bajo polo N)



$F_p = F_1 \cos \theta + F_3 \cos 3\theta + \dots + F_v \cos v\theta$

mi

esto lo llamo mi

$F_v = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} F \cos v\theta d\theta = \frac{2}{v\pi} F \left[\sin v\theta \right]_{-\pi/2}^{+\pi/2}$

$F_v = \frac{2F}{v\pi} (2 \sin v\frac{\pi}{2}) =$

$= \frac{4F}{v\pi} \sin(v\frac{\pi}{2})$

$v=1$ $F_1 = \frac{4F}{\pi} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{4F}{\pi}$

para el armónico de orden 3 $F_3 = \frac{4F}{3\pi} \sin \left(3\frac{\pi}{2} \right) = -\frac{4F}{3\pi}$

mi

$\Rightarrow F_p = F_1 \cos \theta + F_3 \cos 3\theta + \dots = \frac{4F}{\pi} \cos \theta - \left[\frac{4F}{3\pi} \cos 3\theta + \dots \right]$


se desprecia.

Se considera el armónico fundamental y los demás se desprecian.

$F_p = \frac{4F}{\pi} \cos \theta \Rightarrow \frac{4}{\pi} \frac{nI}{2} \cos \theta \Rightarrow F_p = \frac{2}{\pi} nI \cos \theta$

si $F = \frac{nI}{2}$

MAQUINA MULTIPOLAR.




aplicando regla de Maxwell.

$p=1$ ang elect = ang. mecánico.

$p=2$ el ángulo elect. son doble al mecánico

$F_p = \frac{2}{\pi} nI \cos p\theta$



Volvemos a considerar la bobina diametral, con una deflexión θ en vez de alinearla con c.cent, lo alientamos con c.alter.



un punto P.
recibe una f.m.m.


$$I = I_0 \cos \omega t$$

$$F_p = \frac{2}{\pi} n i \cos \theta$$



$$F_p = \frac{2}{\pi} n (I \sqrt{2} \cos \omega t) \cos \theta$$


El campo es pulsante.



TEOREMA DE FERRARIS.


considero la misma ecuación $F_p = F_m \cos(\omega t)$ pero con debida estática.

consideres 3 bobinas desplazado en el espacio según 120°



• la corriente forman un sist. equilibrado

• Directo (1, 2, 3)



- los ϕ son $\propto$ a la corriente $\phi \propto I$

- la F.m.m. sinusoidales

la corrientes son:

$$i_1 = I\sqrt{2} \cos \omega t = I_m \cos \omega t \rightarrow F_{e1}$$

$$i_2 = I\sqrt{2} \cos(\omega t - 120^\circ) = I_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_3 = I\sqrt{2} \cos(\omega t - 240^\circ) = I_m \cos(\omega t - 240^\circ)$$

$$i_1 \text{ origina } \rightarrow \frac{F.m.m}{F_{e1}} (\text{bobina 1}) = \frac{n i_1}{R_m = \frac{l}{\mu_0 \mu_r}} = \frac{\mu_0 \mu_r n^2 I \cos \omega t}{l} = F_m \cos \omega t$$

$$i_2 \text{ origina } \rightarrow F_{e2} = F_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_3 \text{ origina } \rightarrow F_{e3} = F_m \cos(\omega t - 240^\circ)$$

la F.m.m se produce en P. es decir F_1, F_2, F_3

$$F_1 = F_{e1} \cos \theta = F_m \cos \omega t \cos \theta$$

$F_1 =$ f.m.m. en el conductor A originada en la bobina 1

$$F_2 = F_{e2} \cos(\theta - 120^\circ) = F_m \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\theta - 120^\circ) +$$

$$F_3 = F_{e3} \cos(\theta - 240^\circ) = F_m \cos(\omega t - 240^\circ) \cos(\theta - 240^\circ)$$

como tiene las bobinas direcciones radiales entonces la suma seria F_p

$$F_p = F_1 + F_2 + F_3 = F_m \left\{ \frac{1}{2} \left[\cos(\omega t + \theta) + \cos(\omega t - \theta) \right] + \frac{1}{2} \left[\cos(\omega t + \theta - 240^\circ) + \cos(\omega t - \theta - 240^\circ) \right] + \frac{1}{2} \left[\cos(\omega t + \theta - 480^\circ) + \cos(\omega t - \theta - 480^\circ) \right] \right\}$$

la suma de los tres $\overset{(1)(2)(3)}{\text{valen}} \text{ceros} \Rightarrow$ quedaría


$$\frac{3}{2} F_m \cos(\omega t - \theta) \quad \text{este es para} \\ \text{neg. bipolar.}$$

para magnitud múltiple $p > 1$

$$F_p = \frac{3}{2} F_{mx} \cos(\omega - p\theta)$$

para $t=0$ y $\theta=0$ la fuerza magnética es max. $F_p = \frac{3}{2} F_{mx}$

Representación gráfica.





para que F_p sea max. tiene que transcurrir un tiempo $\cos(\omega t_1 - p\theta) = 1$
 $t_1 = p\theta$

$$t_1 = \frac{p\theta}{\omega} = \frac{\theta}{\omega/p} \text{ velocidad de giro.}$$

Enunciado: Teorema de Ferraris.

cuando un devanado polifásico de p pares de polos se encuentra conectado en un sist. de corr. polifásicos de posición $\omega = 2\pi f$, se origina un campo magnético giratorio de p pares de polos ficticios, deslizándose por el entrehierro, con velocidad angular mecánica ω/p



$$p=1$$




$$f = \frac{pN}{60}$$

$$s_0 = \frac{(1)}{60} N$$

TEMA:

MOTORES ASINCRONOS.

Principios de funcionamiento del motor asincrono.



la espira tiene una longitud axial que llamamos l .

Al desplazarse el campo magnético ^{giratorio} origina que corta líneas de fuerza

$$e = Blv$$

origina la fuerza electromagnética de Laplace $f = Bli$ entonces existiría un par.

excepto en un caso ideal la velocidad de giro de ~~Motor~~ ^{rotor} es siempre inferior a ~~motor~~ ^{síncrono}. es decir $\Omega_2 < \Omega_1$

$$\Omega_g = \Omega_1 - \Omega_2$$

" velocidad relativa giro del rotor con relación campo magnético giratorio

$$g = \frac{\Omega_g}{\Omega_1} = \frac{\Omega_1 - \Omega_2}{\Omega_1} \text{ y hablando el deslizamiento en } g$$

deslizamiento g

porcentaje

$$g\% = \frac{\Omega_1 - \Omega_2}{\Omega_1} \cdot 100$$

$$W_g = p \Omega_g \text{ una velocidad eléctrica es } p \text{ veces mayor a la mecánica.}$$

$$\begin{aligned} W_g &= p \Omega_g \\ W_g &= 2\pi f_2 \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} 2\pi f_2 &= p \Omega_g = p [s \Omega_1] = p [g 2\pi N_1] \\ \Omega_1 &= 2\pi N_1 \end{aligned} \right. \rightarrow$$

↑ velocidad de giro de la máquina.

$$f_2 = p g N_1$$

$$N_1 = \frac{f_1}{p} \rightarrow \text{frecuencia de la corriente del estator}$$

$$f_2 = g \frac{f_1}{p}$$

$f_2 = g f_1$

la frec. rotorica es g veces la frecuencia estatorica.

- En el arranque de aplicar tensión al estator ($\neq$ Rotor bloqueado)

en g vale 1 $g = \frac{n_1 - 0}{n_1} = 1$ entonces $f_2 = s f_1$ $f_2 = f_1$

- Sincronismo $g = \frac{n_1 - n_1}{n_1} = 0$ desplazamiento cero.
si $n_1 = n_2$

- Deslizamiento típico $g\% = 5\%$ o $g = 0.05$ cuando vale la frecuencia rotorica si la de la red es 50Hz. $= f_1$

~~f₂~~ $f_2 = g(f_1) = (0.05)(50) = 2.5 \text{ Hz.}$

$$g\% = \frac{N_1 - N_2}{N_1} \cdot 100$$

$$g = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$$

$$N_2 = N_1 [1 - g] = 3000 [1 - 0.05]$$


$$N_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 (50)}{1} = 3000 \text{ RPM.}$$

$$= (3000)(0.95) = 2850 \text{ RPM.}$$

Si la carga mecánica aumenta la velocidad varía...

ROTOR TIPO JAULA.

longitud
de los
conductores
activos.



$\sum e = 2e$
dos resistencias
 $\Rightarrow$ campo magnético con
velocidad angular ω


es un cte de magnitud el par.
 $e = Blv$
 $e \propto B(\text{inducción})$
 $F = Bli$

$$C \propto B \cdot i$$

$$C \propto ei$$


$C \propto F$
 $\nearrow$
el par
motor

representación curvas temporales de la f.e.m. y corriente




el par en función del
tiempo es muy pulsante.

dos espiras en cuadratura:




representación en cuadratura



$e_2 = \text{par } 2$
 $C_t = \text{par total}$
 $C_t = C_1 + C_2$

y llegamos al rotor tipo de jaula.



consideramos dentro de la jaula (las espiras
en rojo)

Suponemos que tiene resistencia las barras

$$i = \frac{\sum e}{\sum R} = \frac{2e}{2R} = \frac{e}{R} \rightarrow e - Ri = 0$$


diferencia de potencial $V_a - V_b = e - Ri$ $V_a - V_b = 0$ $V_a = V_b$
los puntos a y b están al mismo potencial

la dif. potencial $V_a' - V_b' = e - Ri$ $V_a' - V_b' = 0$ $V_a' = V_b'$

Esta todo en el mismo potencial todos los conductores del anillo anterior y anillo exterior.

Puede existir un contacto galvanico sin peligro, porque este al mismo potencial

ROTOR DE ANILLO ROSANTE. o ROTOR DESBANDADO.



la e de cada conductor esta balanceada en cada Resist. y cada inductancia.

$$e = Ri - L \frac{di}{dt}$$

$$\phi = \frac{1}{\omega} \frac{Wg \cdot L}{R} = \frac{1}{\omega} \frac{2n t z l}{R} =$$


$$= \frac{1}{\omega} \frac{2n g A l}{R}$$

deslizamiento es igual $g=1$ (en el arranque del motor o rotor bloqueado)


deslizamiento $\rightarrow g=0$ (sincronismo) (marcha industrial)

tendremos la siguiente representación:

c a e



no interesa que haya pares negativos. El ángulo disminuye con una resistencia exterior para poder quitar los pares negativos.



gráfica circuito RL.



al aumentar la resistencia disminuye el ángulo.


gobernar la corriente de la espira

con $\gamma = 1 \rightarrow$ Resist. exterior en circuito.

con $\gamma = 0 \rightarrow$ R. ext fuera (off)

Pasamos a un rotor polifásico (tres fases) $q = 3$


Lo montamos en Δ ,



Necesitamos tres anillos rozantes


anillos rozantes

Rotor




$\rightarrow$ anillos rozantes

Red exterior



ESTADOR Δ


Eje de giro



estator

VELOCIDAD DE GIRO CAMPO MAGNETICO GIRATORIO DE ROTOR.

trifasico



el n° de pares de polos de ~~la corriente~~ suministrada al rotor y en el estator es la misma.

$$N_1 = \frac{60 f_1}{P} = \text{Veloc. giro c. mag.}, \text{ un par de polo.}$$

el devanado rotorico es un devanado trifasico

frecuencia de la corriente rotorica

a) Veloc. giro campo mag. con relacion ^{ROTOR} tambor rotorico = $\frac{60 f_2}{P}$

$$f_2 = s f_1$$

$$= \frac{60 s f_1}{P} = g N_1$$

b) Velocidad giro ROTOR con relacion estator = N_2 (se puede medir con un taquimetro).

$$g = \frac{N_1 - N_2}{N_1} \rightarrow N_2 = N_1 (1 - g)$$

suma a+b

$$g N_1 + N_2 = N_1 (1 - g) + g N_1$$

$$N_1 (1 - g) + g N_1 = N_2$$

velocidad de giro c. mag. ROTOR con relacion al estator.

Ejemplo $N_1 = 3000 \text{ RPM.}$

$g = 0.05$

$N_2 = N_1 (1 - g) = 3000 (1 - 0.05) = 2850 \text{ RPM.}$

$g N_1 = 0.05 (3000) = 150 \text{ RPM.}$

$$\begin{array}{r} 2850 \text{ RPM} \\ + \\ 150 \text{ RPM} \\ \hline 3000 \text{ RPM.} \end{array}$$


el campo va avanzado con la velocidad del rotor.

velocidad de giro del estator ω_s sería velocidad sincrona $N_s = \frac{60f_1}{P}$

velocidad de giro del rotor ^{cuando el} con relación al rotor $\frac{60f_2}{P} = \frac{60sf_1}{P} = sN_s$


velocidad de giro del rotor con relación al estator

$$N_2 + sN_s = N_2 + \frac{N_s - N_2}{N_s} N_s = N_s$$



REACTANCIA DE DISPERSIÓN

En un flujo común al circuito magnético del estator y del rotor.



flujo de dispersión Φ_{s1} origina en el estator una reactancia de dispersión de valor

$$X_1 = 2\pi f_1 L_{11} = \text{react. dispersión del estator} = \text{cte}$$

Φ_{s2} (flujo de dispersión 2) origina una reactancia inductiva.

$$X_{2g} = 2\pi f_2 L_{22}$$

y como la frecuencia rotorica es s veces la frecuencia

$$f_r = sf_1$$

$$X_{2g} = 2\pi f_2 L_{22} = 2\pi [sf_1] L_{22} = [2\pi f_1 L_{22}] s = sX_2$$

$X_2 = 2\pi f_1 L_{22}$ = Reactancia dispersión rotorica medida con f_1

$$X_{2g} = sX_2$$

-4- con dispersión rotorica

FUERZAS ELECTROMOTRICES INDUCIDAS.

$$E_1 = 4.44 f_1 \phi n_1 K_{d1}$$

K_{d1} = factor de debarrado del estator

$$E_{2g} = 4.44 f_2 \phi n_2 K_{d2} = \text{f.e.m. por fase en marcha.}$$

n_2 = nº de espiras del rotor por fase

K_{d2} = factor de debarrado del rotor


$$E_{2g} = 4.44 [g f_1] \phi n_2 K_{d2} = g [4.44 f_1 \phi n_2 K_{d2}] = g E_2$$

~~f.e.m.~~ f.e.m. inducida
por fase con rotor
bloqueado


E_2

cundo la magnitud E_2 el rotor bloqueado se comporta como un transformador.

Motor inducción como transformador
este motor es de acillo rozante.




Rotor en marcha. (esquema por fase del rotor cuando este en marcha)



Fuente de
tensión variable
representativa.

$$\text{La Int. } \bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_{2g}}{R_2 + jX_{2g}} = \frac{g \bar{E}_2}{R_2 + jgX_2}$$

rotor en marcha




divido numerador y denominador por g .

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2 = \text{f.e.m. inducida}}{\frac{R_2}{g} + j X_2}$$

react. ind. etc

ahora el esqema de esta ecuación sería,




ahora todo es etc menor la resistencia
que es variable

$$E_2 = 4.44 f_1 \phi n_2 K d_2$$

ϕ flujo de ambos la magnitud

$f_1 = \text{cte.}$

$$X_2 = 2\pi f_1 L_2 = \text{cte}$$




para que los dos circuitos sean equivalente

$$\frac{R_2}{g} = R_2 + R_{ch} \rightarrow R_{ch} = R_2 \left[\frac{1}{g} - 1 \right]$$

aquí lo único que va a ser variable la resistencia de carga

$$R_{ch} \begin{cases} g=1 \text{ (Arranque) (Rotor bloqueado)} \Rightarrow R_{ch} = R_2 \left(\frac{1}{1} - 1 \right) R_{ch} = 0. \\ g=0 \text{ (condición de sincronismo)} \Rightarrow R_{ch} = \infty \text{ circuito abierto} \\ \text{no hay corriente. no hay par.} \end{cases}$$



Ecuación de Fuerzas electromotrices magnetomotrices

$$g_1 N_1 \bar{I}_1 K d_1 + g_2 N_2 \bar{I}_2 K d_2 = g_2 N_1 \bar{I}_0 K d_1$$

$g_1 = \text{no de polos estator} = 3$
 $g_2 = \text{rotor} = 3$

$$\bar{I}_1 = \frac{g_1 N_1 \bar{I}_0 K d_1}{g_1 N_1 K d_1} - \frac{g_2 N_2 \bar{I}_2 K d_2}{g_1 N_1 K d_1} = \bar{I}_0 - \frac{g_2 N_2 K d_2}{g_1 N_1 K d_1} \cdot \bar{I}_2 = \bar{I}_0 + \bar{I}_2'$$

corriente secundaria reducida al estator

$$I_2' = - \frac{g_2 N_2 K d_2}{g_1 N_1 K d_1} \bar{I}_2 = - \frac{\bar{I}_2}{K_a}$$

$$K_a = \frac{g_1 N_1 K d_1}{g_2 N_2 K d_2}$$

relación
amperimétrica.

f.e.m. inducida
a rotor parado.

$$\begin{cases} E_1 = 4.44 f_1 \phi n_1 K d_1 \\ E_2 = 4.44 f_1 \phi n_2 K d_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{n_1 K d_1}{n_2 K d_2}$$

haciendo un analisis paralelo.

para el transf.

ecuacion f.m.m.

$$n_1 \bar{I}_1 + n_2 \bar{I}_2 = n_1 \bar{I}_0 \rightarrow \bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}_2' \\ \bar{I}_2' = -\bar{I}_2 / K$$

$$\begin{cases} E_1 = 4.44 f_1 \phi n_1 \\ E_2 = 4.44 f_2 \phi n_2 \end{cases} \rightarrow K = \frac{E_1}{E_2}$$

Motor inducción

$$g_1 n_1 I_1 K d_1 + g_2 n_2 \bar{I}_2 K d_2 = g_1 n_1 \bar{I}_0 K d_1$$

$$K_a = \frac{g_1 n_1 K d_1}{g_2 n_2 K d_2}$$

$$\begin{cases} E_1 = 4.44 f_1 \phi n_1 K d_1 \\ E_2 = 4.44 f_2 \phi n_2 K d_2 \end{cases} \rightarrow K_v = \frac{E_1}{E_2}$$

relación
voltiética.


$$K = K_a \cdot K_v$$

$$Z_{2g} = \sqrt{R_2^2 + (g x_2)^2} \rightarrow$$

$$Z_{2g}' = K_a K_v Z_{2g}$$


trasladado al
primario.

Esquema equivalente para el motor de inducción.



$$x_2' = x_2 K_a K_v = 2\pi f d_2 K_a K_v$$

I_0 = corriente vacío



$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{g}\right)^2 + x_2^2}}$$


Problemas. parker cap. 30 máquinas de inducción. (des/taurata)

30.19. un alter. trifásico de 12 polos, está acopl. a un mag. qe gira a 500 r.p.m. y alimenta a un motor de inducción qe tiene una carga de 1440 r.p.m. Hallar Δ [4% 4 polos]

$p = 6$ (12 polos ~~to~~ 6 pares de polos)

500 r.p.m.

1440 R.p.m.



$$f_1 = \frac{p N_1}{60} = \frac{6 \cdot (500)}{60} = 50 \text{ Hz.}$$

si $p=1$ la velocidad sincrónica del motor

$$N_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot (50)}{(1)} = 300 \text{ R.P.M.}$$

si $p=2$ la velocidad sincrónica del motor

$$N_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \text{ R.P.M.}$$


si $p=3$ $N_1 = 1000 \text{ r.p.m.}$

entonces para $p=2$ tiene $N_1 = 1500 \text{ R.P.M.} \Rightarrow$ la tener $p=2$ hay 4 polos

$$\Delta \% = \frac{N_1 - N_2}{N_1} \cdot 100 = \frac{1500 - 1440}{1500} \cdot 100 = 4\%$$

30.22

c) la corriente del rotor con el 3% de deslizamiento y $\delta = 0.03$



$$R_{ch} = 0.01 \left[\frac{1}{0.03} - 1 \right] = 0.3 \Omega$$

$$R_2 + R_{ch} = \frac{R_2}{\delta} = \frac{0.01}{0.03} = \frac{1}{3} \Omega$$

$$I_2 = \frac{E_{2s}}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{\delta}\right)^2 + X_2^2}}$$

$$Z_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + (0.101)^2} = 0.35 \Omega$$

$$I_2 = \frac{160.38 \text{ V}}{0.35 \Omega} = 460.42 \text{ A}$$

1/ 30.20 Si la tem. en el estator de un mot. de inducción de 8 polos tiene un f_1 de 50 Hz y la fem. en el rotor $f_2 = 1.5$ Hz hay velocidad giro el motor y cual es su deslizamiento

8 polos $f_1 = 50 \text{ Hz}$ ($p=4$)

sol. $\begin{bmatrix} 728 \text{ R.P.M} \\ 0.03 \end{bmatrix}$

$f_2 = 1.5 \text{ Hz}$

$f_2 = g f_1$

$1.5 = g \cdot 50 \quad g = 0.03 \text{ en porcentaje } g\% = 3\%$

$g = \frac{N_1 - N_2}{N_1} \rightarrow N_2 = N_1(1-g)$

$N_2 = \frac{60 f_1}{p} (1-g)$

$\boxed{N_2 = \frac{(60 \times 50)}{4} (1-0.03) = 727.5 \text{ R.P.M.}}$

1/ Problema 30.20 Si un motor inducción conectado en Δ de 2000 V, 1000 V 25 Hz, tiene un rotor de anillo rozante conectado en estrella con una relación de transformación de $K=3.6$, la $R_2 = 0.01 \Omega/\text{f}$




$L_2 = 0.64 \text{ mH/f}$, puede despreciarse las pérdidas del estator. a) Hallar la corriente $[1600 \text{ A}]$ soln.

Δ 2000 V 1000 V 25 Hz $K=3.6 = K_e K_v$

$K = 3.6$

$R_2 = 0.01 \Omega/\text{f}$

$L_2 = 0.64 \text{ mH/f}$



$x_2 = 2\pi f_1 L_2 = [0.64 \cdot 10^{-3}] [25] \cdot 2\pi = 0.01 \Omega/\text{f}$
// pasar al Henrios


arrange $g=1 \quad R_{ch}=0$

$\boxed{I_2 = \frac{V_1}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3.6}}{\sqrt{0.0012 + 0.0112}} = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3.6}}{0.101} = 1580.146 \text{ A}}$

b) factor de potencia del rotor en el arrange. (sin resistencia variable).


solucion $[0.1]$

$\cos \varphi_2 = \frac{R_2}{Z_2} = \frac{0.01}{0.101} \Rightarrow \cos \varphi_2 = 0.099 \approx 0.1$



La R_{ext} se utiliza solamente para el arranque.



Marcha normal.



$$E_{2s} = s E_2$$

$$X_{2s} = s X_2$$

$$I_2 = \frac{E_{2s}}{\sqrt{R_2^2 + X_{2s}^2}} = \frac{s E_2}{\sqrt{R_2^2 + s^2 X_2^2}} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}}$$



$$\tan \phi_2 = \frac{X_{2s}}{R_2} = \frac{s X_2}{R_2} = \frac{X_2}{R_2/s}$$

utilizando el apartado c del problema anterior:

$$E_2 = \frac{V_1}{\sqrt{3}} = \frac{1000}{\sqrt{3} (3.6)}$$

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}}$$

$$s=1 \quad N_2=0 \quad I_2 = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3.6}}{\sqrt{\left[\frac{0.01}{1}\right]^2 + \left[2025 \cdot 0.64 \cdot 10^{-3}\right]^2}} =$$


$$\boxed{I_2 = \frac{160.375}{\sqrt{\quad}} = 1587.445 \text{ A.}}$$

$$s = 0.03 \Rightarrow$$

cuando $g = 0.03$ $I_2 = \frac{\frac{1000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{36}}{\sqrt{\left(\frac{0.01}{0.03}\right)^2 + (2\pi \cdot 50 \cdot 0.64 \cdot 10^{-3})^2}} = 460.632 \text{ A}$


BALANCE DE POTENCIA DE UN MOTOR ASINCRONO.

esquema del motor asincrono por fase.



(N)

Diagrama de tensiones estatoricas.



sobre el ej real proyecta todos los vectores

$$V_1 \cos \varphi_1 = -E_1 \cos \phi_1 + R_1 I_1 \quad \text{multiplico por } g_1 I_1 \Rightarrow g_1 = 3$$

$$3 V_1 I_1 \cos \varphi_1 = 3 [-E_1] I_1 \cos \phi_1 + \underbrace{3 R_1 I_1^2}_{P_{j1}}$$


P_{j1} = pérdidas Joule del estator.

$$P_{abs} = 3 [-E_1] I_1 \cos \phi_1 + P_{j1}$$

$$P_{abs} = 3 V_1 I_1 \cos \varphi_1 = \sqrt{3} U_1 I_1 \cos \varphi_1$$

$$P_{j1} = 3 R_1 I_1^2$$

Diagrama.



calculo los ejes I_m y R_{ch}

proyeto sobre el imaginario.

$$I_0 \sin \alpha + I_2' \cos \phi_2 = I_1 \cos \phi_1$$

$$P_{abs} = 3[-E_1][I_0 \sin \alpha + I_2' \cos \phi_2] + P_{j1}$$

$$P_{abs} = 3[-E_1] I_0 \sin \alpha + 3[-E_1] I_2' \cos \phi_2 + P_{j1}$$

$$3[-E_1] I_0 \sin \alpha = 3[-E_1] I_{ow} = P_f$$

$$P_{abs} = P_f + \underbrace{3[-E_1] I_2' \cos \phi_2 + P_{j1}}_{P_t}$$

$P_t =$ potencia transmitida del estator al rotor


$$P_t = 3[-E_1] I_2' \cos \phi_2$$

$$P_t = 3 E_1 \frac{I_2}{k_a} \cos \phi_2 = 3 E_1 I_2 \frac{f_2 n_2 k_{d2}}{f_1 n_1 k_{d1}} \cos \phi_2 = \cancel{3} E_2 \frac{n_1 k_{d1}}{n_2 k_{d2}} \cdot I_2 \frac{f_2 n_2 k_{d2}}{\cancel{3} n_1 k_{d1}} \cos \phi_2$$

$$K_v = \frac{E_1}{E_2} = \frac{n_1 k_{d1}}{n_2 k_{d2}}$$

del rotor

$$\Rightarrow P_t = f_2 E_2 I_2 \cos \phi_2$$



$$\cos \phi_2 = \frac{R_2 f_2}{g} \cdot \frac{1}{E_2}$$

$$P_t = f_2 I_2^2 \frac{R_2}{g}$$

y como $R_{ch} = R_2 \left[\frac{1}{g} - 1 \right]$

$$R_{ch} = \frac{R_2}{g} - R_2$$

$$\frac{R_2}{g} = R_{ch} + R_2$$

$$P_t = I_2^2 [R_{ch} + R_2]$$



$$P_t = g_2 R_{ch} I_2^2 + g_2 R_2 I_2^2$$

$\downarrow$
 P_e (potencia
electromagnética)

P_{j2}
 $\uparrow$
 pérdida Joule
del rotor.

$$P_{abs} = 3V_1 I_1 \cos \phi_1$$

$$= \sqrt{3} U_1 I_1 \cos \phi_1$$



el rendimiento del motor sería:

$$\eta = \frac{P_{eje}}{P_{abs}} = \frac{P_e}{P_t} = \frac{P_{abs} - P_{j2}}{P_{abs}} = 1 - \frac{P_{j2}}{P_{abs}} = 1 - \frac{P_{j2}}{P_t} = 1 - \frac{g P_t}{P_t}$$

entonces el rendimiento es $\boxed{\eta = 1 - g}$

una mag con deslizamiento del 4%

tiene un rend. del 76%.

PAR MOTOR. (ASINCRONO)

Ω_1 velocidad de giro del cuerpo magnetico del estator

Ω_2 " " " del rotor (o del motor) $\Omega_2 = \Omega_1 (1-g)$

$$g = \frac{\Omega_1 - \Omega_2}{\Omega_1}$$



$$\Omega_1 = \frac{W_1}{P} = \frac{\text{pulsación de corriente}}{\text{pares de polos}}$$


$$W_1 = 2\pi f_1$$

por lo tanto el par electromagnetico = par mecanico bruto es $C_e = \frac{P_e}{\Omega_2}$ - potencia electromagnetica

$$C_e = \frac{P_e}{\Omega_2} = \frac{m_2 R_2' I_2'^2}{\Omega_2} =$$

$m_2 = n^\circ$ fase de rotor normalmente son tres.

$$= \frac{m_2 R_2' \left[\frac{1}{g} - 1 \right] I_2'^2}{\frac{W_1}{P} [1-g]} = \frac{P m_2 R_2' I_2'^2}{g W_1}$$



como
$$I_2' = \frac{V_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + \left(X_1 + X_2' \right)^2}}$$

$$C_e = \frac{P m_2 R_2'}{g W_1} \cdot \frac{V_1^2}{\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + (X_{cc})^2}$$

evaluación del par.

$$C_e = \frac{K R_2'}{g \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + X_{cc}^2 \right]} \quad (12)$$

$$K = \frac{P m_2 V_1^2}{W_1} = \text{cte}$$

$$V_1 = \text{cte}$$

$$f_1 = \text{cte}$$

• hagamos $\frac{dC_e}{dg} = 0$

$$C_e = \frac{K R_2'}{g \left[R_1^2 + \frac{R_2'^2}{g^2} + 2 R_1 \frac{R_2'}{g} + X_{cc}^2 \right]} =$$

$$= \frac{K R_2'}{g R_1^2 + \frac{R_2'^2}{g} + 2 R_1 R_2' + g X_{cc}^2}$$

$$\frac{dC_e}{dg} = - \frac{R_1^2 - \frac{R_2'^2}{g^2} + x_{cc}^2}{\text{denominador al cuadrado}}$$

$$R_1 - \frac{R_2'^2}{g^2} + x_{cc}^2 = 0$$

$$g = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}}$$

Valor del deslizamiento para obtener el ~~par~~ máximo

el valor del deslizamiento lo llevo a la ecuación del par para obtener el ~~par~~ máximo ⁽¹⁾

$$C_e = \frac{K R_2'}{g \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + x_{cc}^2 \right]}$$

$$g = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}} \quad g \text{ para } C_{e \max}$$

$$K = \frac{p m_2 V_1^2}{W_1}$$

sustituimos

$$C_{e \max} = \frac{K R_2'}{\frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}} \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{\frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}}} \right)^2 + x_{cc}^2 \right]} \quad \text{operando,}$$

$$C_{e \max} = \frac{K \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}}{\left[R_1 + \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2} \right]^2 + x_{cc}^2} = \frac{K \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}}{R_1^2 + R_1^2 + x_{cc}^2 + 2 R_1 \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2} + x_{cc}^2}$$

$$C_{e \max} = \frac{K \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}}{2 R_1^2 + 2 x_{cc}^2 + 2 R_1 \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}} = \frac{K \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}}{2 \left[R_1^2 + x_{cc}^2 + R_1 \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2} \right]}$$

$$= \frac{K \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}}{2 \left[\cancel{\sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2}} + \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2} + R_1 \sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2} \right]} = \frac{K}{2 \left[\sqrt{R_1^2 + x_{cc}^2} + R_1 \right]}$$

se utilizan
fórmula
máxima

↑
tensión por máximo
 $C_{e \max}$

- cuando despreciamos la resistencia R_1 del estator frente al del rotor R_2'
- " " " " reducción x_1 " " " " " " " " x_2'


el deslizamiento queda:

$$g = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1'^2 + x_{c2}^2}} = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1'^2 + (x_1 + x_2')^2}} \approx \frac{R_2'}{x_2'} \quad \left[\begin{array}{l} R_2' = g \cdot x_2' \\ R_2' = x_2' \cdot g \end{array} \right]$$

se desprecia porque la impedancia del rotor es mucho mayor al del estator.

entonces el porcentaje

$$C_{e \max} = \frac{K}{2 \left[\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2} + R_1 \right]} \approx \frac{K}{2 X_2'}$$



al aumentar el motor se eliminado resistencia hasta quedar en la grafica de R_2'

Problema 30.21


un motor de inducción trifásico. está en λ el motor funciona con una
alineación 50Hz, y $200V = U_1$ entre fase. La $R_2 = 0.1 \Omega/f$ $x_2 = 0.9 \Omega/f$.

la relación rotor-estator $K = \frac{n_2}{n_1}$

$$\lambda \quad p=2 \quad 50Hz = f_1 \quad 200V \pm U_1$$

$$R_2 = 0.1 \Omega/f \quad x_2 = 0.9 \Omega/f$$

$$K = \frac{n_2}{n_1} = 0.67 \quad K_v = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{0.67}$$



- a) ^{electromag.} calcular el par total para $g = 0.04$? (solución $4.08 \text{ kg}\cdot\text{m}$)
c) par C_{max} ? solución $(6.5 \text{ kg}\cdot\text{m})$ —

$$K_v = \frac{1}{0.67} = 1.49$$

$$R_2' = K_v^2 \cdot R_2 = (1.49)^2 (0.1) = 0.223 \Omega/f$$

$$x_2' = K_v^2 \cdot x_2 = (1.49)^2 (0.9) = 2.005 \Omega/f$$

$$K = \frac{P_{m2} V_1^2}{W_1} = \frac{(2)(3) \left(\frac{200}{\sqrt{3}} \right)^2}{2 \cdot 50} = 254.648$$

$$c) \quad C_{e_{max}} = \frac{K}{2 \cdot x_2'} = \frac{254.648}{2 \cdot (2.005)} = 63.503 \text{ (Nm)} = \frac{63.503 \text{ (kg}\cdot\text{m)}}{9.81} = 6.473 \text{ kg}\cdot\text{m}$$

a) aportado a.

$$C_e = \frac{K R_2'}{g \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + x_{2c}^2 \right]} = \frac{K R_2'}{g \left[\left(\frac{R_2'}{g} \right)^2 + x_2^2 \right]} = \frac{(254.648)(0.223)}{0.04 \left[\left(\frac{0.223}{0.04} \right)^2 + 2.005^2 \right]} =$$

$$= 40.445 \text{ Nm} = \frac{40.445 \text{ kg}\cdot\text{m}}{9.81} = 4.123 \text{ kg}\cdot\text{m}$$


- b) ^{electromag.} potencia mecánica total [solución 8.05 CV]

$$P_e = C_e \cdot \omega_2 = C_e \cdot \frac{\omega_1}{p} [1-g] = C_e \cdot \frac{2\pi f_1}{p} [1-g] =$$

$$40.445 \text{ Nm} \cdot \frac{2\pi \cdot 50}{2} [1-0.04] = 6096.962 \text{ W} = \frac{6096.962}{740} = 8.24 \text{ CV}$$

PUESTO EN MARCHA DEL MOTOR ASINCRONO O ARRANQUE DEL MOTOR ASINCRONO


esquema por fase de la máquina.




$g=1$ arranque $\Rightarrow R'ch=0$

I'_{2cc} es una corriente fuerte entonces $I'_{2cc} = I_{1cc}$

- corriente
- disminuyendo V_1 se puede hacer
 - Aumentar resistencia R_2 del rotor (motores inducción de anillos rozantes es solución para anillos rozantes)



hay que limitar esta



normalmente para motores en 3 fcs.

PAR Transmisión (C_t)

Hablado por fase:

$$P_{j2} = g P_t = g C_t \omega_1 = g C_t \frac{\omega_1}{p}$$

$$P_{j2} = R_2 I_2^2$$

ω_1 = velocidad angular

ω_1 = velocidad sincrona

P_{j2} = pérdidas joule en el rotor

$$R_2 I_2^2 = g C_t \frac{\omega_1}{p}$$

$$C_t = \frac{R_2 I_2^2 p}{g \omega_1} = K \frac{I_2^2}{g}$$

R_2, p cte de magnitud.

$\omega_1 = 2\pi f_1$ cte.

$$K = \frac{R_2 p}{\omega_1}$$

$$C_t = K \frac{I_2^2}{g}$$

expresión general del par

Per transmisión arranque ($g=1$) $\rightarrow C_{td} = \frac{K I_{2d}^2}{g=1} = K I_{2d}^2$ ①

I_{2d} = corriente de cruce $I'_{2d} = I'_{2cc}$ $I_{2d} = I'_{2d}$

per transmisión régimen nominal $\rightarrow C_{tn} = K \frac{I_{2n}^2}{g_n}$ corriente nominal. ②

par transmisión nominal g_n deslizamiento nominal

tomando


①②

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left[\frac{I_{2d}}{I_{2n}} \right]^2 g_n$$

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left[\frac{I_{2d}}{I_{2n}} \right]^2 g_n$$

esquema equivalente. (análisis por fase)


$C_{td} \rightarrow I_{1d}$



arranque (a plena fusión)

$g=1$



$C_{tn} \rightarrow I_{1n}$



Mercha nominal.

$R'_{ch} = R'_2 \left[\frac{1}{g_n} - 1 \right]$

② con resistencia estática.



$t=0^+$

$Z_d = \sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}$


$g=1$

corriente de cruce

$I_{1d} = \frac{V_1}{Z_d}$

$C_{td} = K I_{1d}^2$

Mercha nominal.



$R'_{ch} = R'_2 \left[\frac{1}{g_n} - 1 \right]$

$I_{1n} = \frac{V_1}{Z_n}$

$Z_n = \sqrt{\left(R_1 + \frac{R_2'}{g_n} \right)^2 + (X_1 + X_2')^2}$

$C_{tn} = K \frac{I_{1n}^2}{g_n}$

¿cuanto vale la relación par de arranque por reducido?


ejemplo $\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left(\frac{I_{td}}{I_{tn}} \right)^2 g_n$ $\frac{I_{td}}{I_{tn}} = 2$ $g_n \% = 5\%$

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = (2)^2 (0,05) = 0,2$$

el par de arranque 0,2 veces el par nominal.

Si el par $C_{td} \neq C_{tn}$ no es posible el arranque tiene que ser al menos iguales. en este caso $C_{td} = 0,2 C_{tn}$ y no es posible el arranque.

5 ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR. REDUCTOR.



$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left[\frac{I_{td}}{I_{tn}} \right]^2 g_n = \left[\frac{I_{dd}}{I_{tn}} \right]^2 K_{aut}^2 g_n$$

$K_{aut} = \frac{n_1}{n_2} > 1$ al ser > 1 es reductor $I_{td} = K I_{dd}$

Supongamos $\frac{I_{td}}{I_{tn}} = 2$ $K_{aut} = 3$ $g_n = 0,05$

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = [2]^2 [3]^2 [0,05] = 1,8$$

el par de arranque 1,8 el par nominal.



la máquina puede arrancar porque es superior a 1.

Ejemplo $\frac{C_{td}}{C_{tn}} = 1,8 = \left[\frac{I_{dd}}{I_{tn}} \right]^2 0,05 \rightarrow 6 = \frac{I_{dd}}{I_{tn}}$ no lo permite la capacidad suministrada.

- ② Δ solo es valido para aquellos motores qe en su marcha normal valla conectado en triangulo.

Supongamos un motor



220V/380V
 Δ λ




λ 380V entre hilo

Δ 220V entre hilo

antes de conectarlo en Δ lo conectado en λ $\Rightarrow$ antes arruine con tensión reducida en λ




conexión estrella



$$I_d = \frac{V_1/\sqrt{3}}{Z_{eq1}}$$

en triángulo.



$$I_{1d\Delta} = \frac{U_1}{Z_{eq1}}$$

$$I_{1d\Delta} = \sqrt{3} I_{d\Delta} = \frac{\sqrt{3} U_1}{Z_{eq1}}$$

$$\frac{I_{d\Delta}}{I_{1d\Delta}} = \frac{U_1}{\sqrt{3} Z_{eq1}} \cdot \frac{Z_{eq1}}{\sqrt{3} U_1} \quad \boxed{I_{d\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{1d\Delta}}$$

la intensidad en el arranque se reduce a un tercio. a lo que le corresponde en el arranque en Δ

Supongamos: ejemplo $\frac{I_{d\Delta}}{I_{1n}} = 2$ $g_n = 5\%$ $K_{d\Delta} = \sqrt{3}$



$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = \left[\frac{I_{d\Delta}}{I_{1n}} \right]^2 K_{d\Delta}^2 g_n$$

$$\frac{C_{td}}{C_{tn}} = [2]^2 [\sqrt{3}]^2 0.05 = 0.6. \quad \text{No puede arrancar.} \quad \text{Podemos}$$

arrancar en vacío y luego acoplar la carga mecánica o aumentamos la corriente $\frac{I_{d\Delta}}{I_{1n}}$ y así si podrá arrancar.

CURVA PAR DESLIZANTE DE UN MOTOR DE ANILLOS ROZANTES.

(e) Pur electromagnético



$$C_{emax} = K \frac{V_1^2}{2x_2} = cE \quad K = \frac{m_2 V_1^2}{2\pi N_1} = cE$$

el par máximo es $R_2 + R_{ext}$

$$s_{C_{emax}} = \frac{R_2}{x_2}$$


deslizamiento del par máximo.

cumple este en arranque entonces $s=1$, por lo que valga 1 conviene $R_2 = x_2$.

nos interesa

limitamos la corriente de arranque siguiendo a la resistencia del rotor.

Supongamos que el circuito rotorico lo conectamos en un paralelo de resistencia pura y reactancia pura, CIRCUITO RL paralelo.



$$x = 2\pi f_2 L$$

en modo nominal la corriente circula por la

Al arrancar circula corriente por la resistencia y luego se va desplazando hasta circular por la bobina y se encuentra en modo nominal.

$$f_2 = g f_1 \begin{cases} g=1 & f_2 = f_1 \text{ (fuerte) Arranque } 50\text{Hz} \pm f_1 & f_2 = 50\text{Hz}^\circ & X = \text{fuerte} \\ g=0.05 & f_2 = 0.05 f_1 & \text{modo nominal } 50\text{Hz} \pm f_1 & f_2 = 25\text{Hz} & X = \text{debil} \end{cases}$$

↑
baja
reactancia
inductiva

Relación par de arranque y par nominal.

$$C_e = \frac{P_e}{R_2} = \frac{m_2 R_2' \left[\frac{1}{g} - 1 \right] I_2'^2}{R_1 [1-g]} = \frac{m_2 R_2' I_2'^2}{g R_1} = \frac{m_2 R_2'}{g R_1} \cdot \frac{V_1^2}{\left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + (x_1 + x_2')^2 \right]}$$

$$\frac{m_2 R_2'}{R_1} = \text{cte} = K$$


$$C_e = K \frac{V_1^2}{g \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g} \right)^2 + (x_{eq1})^2 \right]}$$

Ⓐ Regimen nominal. g_n

$$C_e = K \frac{V_1^2}{g_n \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g_n} \right)^2 + (x_{eq1})^2 \right]}$$

$$g_n \quad C_{en} = \frac{K V_1^2}{g_n \left[\left(R_1 + \frac{R_2'}{g_n} \right)^2 + x_{eq1}^2 \right]}$$

el esquema.



$$I_{1n} = \frac{V_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R_2'}{g_n} \right)^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$


⑤ arranque con arrancador. $g=1$ $x < 1$

$$C_{ed} = \frac{K [x V_1]^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 R_{eq1} x_{eq1}

$$I_{1d} = \frac{x V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$

$\nearrow$ intensidad de arranque.




⑥ arranque a plena tensión $g=1$

por de arranque en régimen de corto

$$C_{ecc} = \frac{K V_1^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}$$

$$I_{1cc} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$



$$\frac{C_{ed}}{C_{en}} = \frac{K [x V_1]^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}$$

I_{1dc}^2

$$g_n \left[\frac{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}{g_n} \right] \cdot \left[\frac{1}{I_{1n}} \right]^2$$

$K V_1^2$

$$\boxed{\frac{C_{ed}}{C_{en}} = x^2 \left[\frac{I_{1cc}}{I_{1n}} \right]^2 g_n}$$

Cap. 32. arrancadores de autotransf. y Δ

Problema 17. ~~Calcular la corriente de~~ Determinar el par de arranque de un motor de inducción. Se pone en marcha.

a) conmutador Δ solista (0'42)

b) autotransf con tapas 50% solista. (0'31)

$\xrightarrow{\text{sin arrancar}}$
 $\frac{I_{cc}}{I_n} = 5 \quad g_n = 5\% \quad (\text{servomotor nominal})$

I_n en marcha nominal.

$$\left[\frac{C_{ed}}{C_n} \right] = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_n} \right]^2 g_n = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 [5]^2 \cdot 0.05 = 0.41\bar{6}$$

como es arranque directo $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ + reduce la tensión $\sqrt{3}$.

b) como lo estamos reduciendo la mitad $x = 50\% \quad x = 0.5$

$$\left[\frac{C_{ed}}{C_n} \right] = [0.5]^2 [5]^2 (0.05) = 0.3125$$

~~32.17.~~ d) mediante una resistencia electrónica se limita la corriente a 2.5 veces la nominal.

problema 32.18.


Determinar una relación adecuada de autoxf. de arranque de un motor de inducción de una corriente de arranque que no exceda a la de la carga. Corriente de corto 4 veces la corriente a plena carga.

$$I_{dd} = 2 I_n$$


$$I_{cc} = 4 I_n$$

$$g_n = 75\%$$


Solución $\begin{bmatrix} 1/4 \\ 0/2 \end{bmatrix} = X$



auto transformador.



en marcha nominal.



potencia de entrada es igual a la de la salida.

$$V_2 = X V_1$$


$$V_1 I_{dd} = V_2 I_d$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_d}{I_{dd}} = \frac{1}{X}$$

$$I_{dd} = X I_d$$

la X es inferior a la unidad.

Arranque directo (plena fusión)




$g_d = 1$ desplazamiento de arranque = 1

$$R'_{ch} = 0$$

$$R'_{ch} = R'_2 \left[\frac{1}{g_d} - 1 \right] = 0$$

$$Z_{eq1} = \frac{V_1}{I_{cc}}$$

Arranque con enraucador (lo qe hace reducir la corriente de entrada)



$$g_d = 1$$

$$I_d = \frac{X V_1}{Z_{eq1}} = X V_1 \cdot \frac{I_{cc}}{V_1} = X I_{cc}$$

$$I_d = X I_{cc}$$

entonces con *

$$I_{dd} = X^2 I_{cc}$$

$$2 I_n = X^2 4 I_n$$

$$X^2 = \frac{1}{2}$$

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$X = \frac{1}{X}$$

tiene la relación adecuada a la solución.


⑤ Por electromagnético de arranque.

$$C_{ed} = K \frac{(x v_1)^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}$$

$$C_{en} = \frac{K v_1^2}{g_n \left[(R_1 + \frac{R_2'}{g})^2 + (x_1 + x_2')^2 \right]}$$

$$\frac{C_{ed}}{C_{en}} = x^2 \frac{K v_1^2}{(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}$$

$$g_n \frac{[(R_1 + R_2')^2 + (x_1 + x_2')^2]}{K v_1^2}$$



$$I_{cc} = 4 I_{in}$$

$$\left[\frac{C_{ed}}{C_{en}} \right] = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_{in}} \right]^2 g_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 4^2 \cdot 0.025 = 0.2$$

32.16. Comparar las corrientes de fase. en el instante de conmutación...



a) por conmutación directa. solución [4]

b) " " " Δ solución [0.33]

c) " autotransformador ~~75%~~ p% solución [P/(100)^2]

marcha normal. → Δ

arranque directo triángulo.



$$R'_{ch} = 0 \quad g_d = 1$$



$$J_{d\Delta} = \frac{V_1}{Z_{eq1}}$$

$$I_{d\Delta} = \sqrt{3} J_{d\Delta} = \sqrt{3} \frac{V_1}{Z_{eq1}}$$

$$b) \quad I_{d\Delta} = 100\%$$

$$I_{d\Delta} \text{ pu} = 1$$

factor por unidad.



$$I_{d\Delta} = \frac{V_1}{Z_{eq1}} = \frac{U_1}{\sqrt{3} Z_{eq1}}$$

$$\frac{I_{d\Delta}}{I_{d\Delta}} = \frac{U_1}{\sqrt{3} Z_{eq1}} \cdot \frac{Z_{eq1}}{\sqrt{3} U_1} = \frac{1}{3}$$


$$I_{d\Delta} = \frac{1}{3} I_{d\Delta}$$

$$0.33$$

32.16. continuación.


$$I_{d\Delta} = \sqrt{3} \frac{V_L}{Z_{eq1}}$$

conmutación directa en Δ



$$J_{d\Delta} = \frac{V_L}{Z_{eq1}}$$

$$I_{d\Delta} = \sqrt{3} J_{d\Delta} = \sqrt{3} \frac{V_L}{Z_{eq1}}$$



$$J_{d\Delta} = \frac{V_{Lp}}{100} \cdot \frac{1}{Z_{eq1}}$$

$$I_{d\Delta} = \sqrt{3} J_{d\Delta} = \sqrt{3} \frac{V_{Lp}}{100} \cdot \frac{1}{Z_{eq1}}$$

un transformador getase rendimiento unidad no tiene pérdidas ninguna en el cobre ni en el hierro.

(VA) ent. autotransformador = (VA) salida autotransformador.

$$V_L I_{L\Delta} = \frac{V_{Lp}}{100} I_{L\Delta} \quad I_{L\Delta} = \frac{P}{100} \left[\frac{\sqrt{3} V_{Lp}}{100} \cdot \frac{1}{Z_{eq1}} \right]$$

corriente primario autotrust. en carga = $\frac{I_{L\Delta}}{I_{d\Delta}}$

$$= \left[\frac{P^2 \sqrt{3} V_L}{100^2 Z_{eq1}} \right] \left[\frac{Z_{eq1}}{\sqrt{3} V_L} \right] = \frac{P^2}{100^2} = \left[\frac{P}{100} \right]^2$$

Problema.

32.19. Halla el % de la tona necesario. (un rufu joula)

$$C_d = \frac{1}{4} C_n \quad \text{per electromagnetico de carga} = \frac{1}{4} \text{ per electromagnetico nominal.}$$

$$I_{cc} = 4 I_n$$

$$g_n = 3\%$$

$$\frac{C_d}{C_n} = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_n} \right]^2 g_n$$

$$\frac{1}{4} = x^2 [4]^2 0.03 \quad x = 0.722 \quad \boxed{x\% = 72.2\%}$$

32.20

$$3\% \text{ r.} \quad \eta = 0.83$$

$$p.d.p = 0.8$$

$$I_{cc} = 3.5 I_n$$

$$500V$$

$$\text{solution } [4.54A]$$

$$P_{abs} = \frac{P_{g_e}}{\eta}$$

$$P_{abs} = \frac{(3) \cdot (746)}{0.83}$$


$$P_{abs} = \sqrt{3} U_1 I_n \cos \phi_n$$

$$\frac{(3)(746)}{0.83} = \sqrt{3} 500 \cdot I_n \cdot 0.8$$

$$\boxed{I_n = 3.89A} \quad \text{correcte es marda nominal.}$$


$$\boxed{I_{cc} = 3.5 I_n = 3.5 (3.89A) = 13.62A}$$

$$\frac{C_d}{C_n} = x^2 \left[\frac{I_{cc}}{I_n} \right]^2 g_n$$




$$I_{cc} = \frac{I_{cc}}{\sqrt{3}} = \frac{13.62}{\sqrt{3}} = 7.86A$$

$$Z_{c71} = \frac{U_1}{I_{cc}} = \frac{500}{7.86} = 63.58\Omega$$



$$I_{cc} = \frac{U_1}{Z_{c71}} = \frac{500/\sqrt{3}}{63.58} = \boxed{4.54A}$$

de un motor monofásico
Arranque Suponemos dos bobinas a 90° alimentado por un sistema de c.a.
 están desplazados 90° eléctricos



$$\begin{aligned} i_1 &= I_{mx} \sin \omega t \rightarrow F_1 = n i_1 = n I \sqrt{2} \sin \omega t = F_{mx} \sin \omega t \\ i_2 &= I_{mx} \cos \omega t \rightarrow F_2 = n i_2 = n I \sqrt{2} \cos \omega t = F_{mx} \cos \omega t \end{aligned} \Rightarrow$$

$$F^2 = F_1^2 + F_2^2 = F_{mx}^2 [\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t]$$

$$\boxed{F = F_{mx} = \text{cte}} \quad \text{la fuerza resultante es cte}$$

cuando estamos en el polo M la F_2 es nula.
 y cuando estamos en el polo N la F_1 es nula.

$$\Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \tan \alpha = \frac{F_{mx} \sin \omega t}{F_{mx} \cos \omega t} = \tan \omega t$$



$$\begin{aligned} \tan \alpha &= \tan \omega t \\ \boxed{\alpha &= \omega t} \end{aligned}$$

Dos bobinas desplazadas 90° eléctricos

Para arrancar el motor con:

das origen a un cuerpo magnético giratorio.



- a) con bobina
- b) con condensador.



cuando el motor arranca el condensador pasa a la posición 1 quedando el devanado principal.

Una vez movido el rotor se engancha y pasa a la posición 2.

⑥ este procedimiento es mejor



• se quite el condensador o se quite en marcha, normalmente esta conectado. ejemplo lavadora

↑
para producir un buen par.

problemas de arrancadores. B2.17 en detalle.

TEOREMA LEBLANC.

Bobina de núcleo recorrida por corriente eléctrica monofásica.


$$i = I\sqrt{2} \cos \omega t$$

la f. magnetomotriz en el eje tiene por valor:

$$F_{eje} = F_{mx} \cos \omega t$$

$$F_{mx} = \frac{2}{\pi} n I$$

↑
fuerza magnetomotriz máxima.




$p = p$ pares de polos los ángulos son eléctricos. $F = F_{eje} \cos p \theta$
 $p=1$

$F = F_{mx} \cos \omega t \cos p \theta$ descomponiendo el producto en suma.


$$F = \underbrace{\frac{1}{2} F_{mx} \cos(\omega t + p \theta)}_{\text{sentido directo}} + \underbrace{\frac{1}{2} F_{mx} \cos(\omega t - p \theta)}_{\text{sentido inverso}}$$

Th. de Leblanc: un campo magnético pulsante alimentado por una c.a. de pulsación ω puede descomponerse en dos campos magnéticos giratorios, de p pares de polos ficticios desplazándose uno en sentido contrario a otro con la velocidad mecánica ω/p

cuando el punto M está situado en el eje de la bobina.



tiene mismo módulo uno va desplazado se en sentido directo y otro en sentido inverso



para $\omega t = 0$

$$\frac{1}{2} F_{mx} \uparrow + \frac{1}{2} F_{mx} \uparrow \Rightarrow F_{mx} \uparrow$$

para $\omega t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow i = 0$ no hay campo


para $\omega t = \pi$

$\omega/p - p\theta = 0 \quad F = \frac{1}{2} F_{mx} \cos \omega t + \frac{1}{2} F_{mx} \cos \omega t = F_{mx} \cos \omega t$
esto es la base de motores monofásicos de c.a.

Motores Monofásicos.

- Rotor debanado trifásico con anillos rozantes o rotor debanado.
- tipo jaula.


El estator es idéntico al alternador monofásico.



$s=2$ se arrastra en sentido inverso con velocidad sincrónica.


ejemplo: $p=1$ $f=50\text{Hz}$

$$N_1 = \frac{60 f}{p} = 3000 \text{ RPM.}$$



$$s = \frac{N_1 - N_2}{N_1} = \frac{3000 - (-3000)}{3000} = 2$$

$$f_2 = s f_1$$



el motor monofásico no arranca por sí mismo, pero le doy un impulso se arranca en sentido donde le de el impulso. (es decir tanto en el directo o inverso)