


MAQUINAS SINCRONAS.

F.e. inducida en un alternador monofásico.





Rueda palar es un electroimán.

$$e = B l v \quad l = \text{longitud axial de un conductor.}$$

$$v = \text{velocidad tangencial}$$

$$B = \text{inducción instantánea a la que es sometido ese conductor}$$



entonces a hora la inducción instantánea
 $B = B_m \cos \omega t$

$$B_{mx} = \frac{\Phi}{D l}$$

$$v = \pi D N \quad N = \text{RPS.}$$

$$\omega = 2 \pi N$$


entonces la fuerza electromotriz sustituyendo.

$$e = B l v ; e = [B_{mx} \cos \omega t] \cdot l \cdot [\pi D N] = \left[\frac{\Phi}{D l} \cos \omega t \right] l \cdot [\pi D N] =$$


$$e = \Phi \pi N \cos \omega t$$

$$e = E_{mx} \cos \omega t$$

Representación temporal.



Ahora suponemos.
ROTOR TETRAPOLAR.



$F_{\text{elect.}}$ inducida en un solo conductor.

rueda polar de p pares de polos.
 (a la misma velocidad que el caso anterior)
 la fuerza electromotriz inducida es p veces
 el flujo barrido al conductor y a su vez
 p veces la velocidad
 angular mecánica.

$$e = p \phi \pi \omega \cos p \omega t$$

~~$p \cdot N = 1$~~ $p \cdot N = 1$ $p \omega = \omega$
 sustituyendo

$$e = \underbrace{p \phi \pi}_{E_{mx}} \cos \omega t \quad / \quad \bar{E}_{mx} = p \phi \pi$$

el valor medio

$$\bar{E} = \frac{2}{\pi} E_{mx} = \frac{2 p \phi \pi}{\pi} = \underline{2 p \phi}$$


valor eficaz o RMS.

$$E = E_{\text{eff}} = E_{\text{rms}} = K_f E_{\text{md.}}$$

$$K_f = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$$


$$\underline{E = 2 K_f p \phi}$$

Representación



($\frac{1}{2}$ vuelta) en el caso de que $(p=2.)$

REPRESENTACION RECTANGULAR.




$$E_c = 2 K_f f \phi = \text{f.e.m. en conductos son conductores activos.}$$

$$E_s = 2 E_c = \text{f.e.m. eficaz en 1 espira}$$

$$E_b = E_s \cdot n_b = 2 E_c \cdot n_b = \text{f.e.m. eficaz en Bobina} \Rightarrow$$

$$E = 2 K_f f \phi$$




sustituye.

$$\Rightarrow E_b = 4 K_f f \phi n_b$$

↑
n_b espiras

en una maquina teórica.



$p =$ pares de polos. $p = ?$

cada par de polos hay a poner una bobina.

$$E = p E_b = 4 K_f f \phi (p n_b)$$

$$n = p n_b \text{ n}^\circ \text{ de espira que tiene la u.c.}$$

$$E = 4 K_f f \cdot \Phi n$$

considerando que los conductores activos forman una espira. $Z =$ n° conductores perifericos



$$Z = \text{n}^\circ \text{ conductores} = 2 n$$

$$E = 2 K_f f \phi Z \times 10^{-8} \text{ (CGS)}$$

es la f.e.m. es una maquina monofasica.

CONCEPTO FACTOR DE DISTRIBUCIÓN

Suponemos que tenemos dos espiras, cabe la posibilidad de agruparlas, o de llevarlas también debanados distribuidos.



en el debanado distribuido:

$p = n^\circ$ ranuras por polo = 3


$q = n^\circ$ ranuras utilizadas por polo = 2

$z = 4$ conductores por ranura


$E_s = f.e.m.$ geométrica

aunque con el mismo valor modular pero desplazados 60°


$$\gamma = \frac{p}{3} = \frac{180}{3} = 60^\circ$$




1er triángulo



$$\sin \frac{\gamma}{2} = \frac{E_g/2}{R}$$



2 triángulo



$$\sin \frac{\gamma}{2} = \frac{E_g/2}{R}$$

haciendo el cociente.


$$\frac{E_g}{E_s} = \frac{\sin \frac{\gamma}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}}$$

por el debanado de distribución.

$$E_g = E_s \frac{\sin \frac{\gamma}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}}$$

En el caso de bobinado concentrado.

$E_a = f \cdot \text{e.m. aritmético.}$



$$K_d = \frac{E_s}{E_a} = \frac{E_s \frac{\sin \frac{\gamma}{2}}{2} / \sin \frac{\gamma}{2}}{f \cdot E_s} = \frac{\sin \frac{\gamma}{2}}{f \sin \frac{\gamma}{2}}$$

f.d. de distribución


$$E = 2 K_f K_d f \phi Z$$

$$K_d \leq 1$$

$$\gamma = \frac{180}{3} = 60^\circ$$

$$K_d = \frac{\sin(\frac{3 \cdot 60^\circ}{2})}{2 \sin \frac{60^\circ}{2}} = \frac{\sqrt{3}/2}{1} = 0.866$$

Justificación del alternador trifásico. (relleno de ranuras ya están vacías.)



$$Z' = 6$$

$$Q = 3$$

$$f = 3$$

$$\gamma = 60^\circ$$

$$K_d' = \frac{\sin \frac{(3 \cdot 60^\circ)}{2}}{3 \cdot \sin \frac{60^\circ}{2}} = \frac{1}{1.5} = 0.667$$

— No nos interesa una máquina con todos los ranuras cubiertas lo demuestra.

no cond. periferios sin cubras.

$$K_d = 0.866 \quad E = 2 K_f K_d f \phi Z = 2 (1/11) (0.866) f \phi (4)$$

$$K_d' = 0.667 \quad E' = 2 K_f K_d' f \phi Z' = 2 (1/11) (0.667) f \phi (6)$$

factor de distribución

$$\frac{E'}{E} = \frac{0.667 \cdot (6)}{0.866 \cdot (4)} = 1.16$$

$$E' = 1.16 E \quad \text{si la } E \text{ en porcentaje}$$


$$E\% = 100\% \quad E'\% = 100\% \quad E'\% = 116\%$$

$$Z\% = 100\% \quad Z' = 100 \cdot \frac{6}{4} = 150\%$$

→ se aumenta la frecuencia E' en 16% mas. y Z a aumenta un 50%


Las máquinas monofásicas no interesan relleno los ranuras, pero en una máquina trifásica si interesa

En una máquina trifásica.



es lo mismo

$\Rightarrow \Omega$



$$Q = 3 \text{ ranuras/polo}$$

$$q = 4 \text{ ranuras/polo y fase}$$

$$\gamma = \frac{180}{3} = 60 = \frac{b}{Q}$$

$$K_d = \frac{\sum \cos \frac{\gamma \cdot r}{2}}{r} = \frac{0.5}{0.5} = 1 \quad \text{vale la unidad entonces el factor es mas fuerte}$$

$\downarrow$
 q

PARKER.

CAPITULO 29 de Maquinas asincronas. problema 10:

Un alternador trifasico de ^{8 p. en d. plo.} 16 polos tiene en devorado conectado en estrella de 144 ranuras y 10 conduct./ran. , el $\phi = 3 \text{ mm} \times$ y el $K_f = 1.11 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ y la velocidad de giro $N = 375 \text{ R.P.M.}$

solucion $[50 \text{ Hz}, 1530 \text{ V}, 2650 \text{ V}]$

$$p = 8 \quad 144 \text{ ran.}$$

$$10 \text{ cond./ran}$$

$$\phi = 3 \text{ mm} \times$$

$$K_f = 1.11 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

$$N = 375 \text{ R.P.M.}$$

$f = ?$

$$N = \frac{375 \text{ rev}}{1 \text{ min.}} = 6.25 \text{ R.P.S.}$$

$$f = p \cdot N$$

$$f = \frac{pN}{60} = \frac{8(375)}{60} = 50 \text{ Hz}$$

factor de devorado?

$$\text{Ran./fase} = \frac{144}{3} = 48$$


$$\text{Ran./fase y polo} = \frac{144}{3 \cdot 8} = 6 \text{ ran./fase y polo.}$$

↑ fase ↑ p. en d. polo

$$\Rightarrow \begin{matrix} Q = 6 \\ q = 2 \end{matrix}$$

$$\gamma = \frac{p}{Q} = \frac{180}{6} = 30^\circ$$

este es para un par de polo para 8 p. en d. se repite 8 veces.



F. e m. estrellada




$$K_d = \frac{\sin \frac{18}{2}}{q \sin \frac{\gamma}{2}}$$

$$K_d = \frac{\sin \frac{(2)(30)}{2}}{2 \sin \frac{30}{2}} = \frac{0.5}{2 \sin 15} = 0.966$$

$$E = (2) \left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \right) (0.966) (50) (3 \cdot 10^{-3}) (10 \cdot 48) \cdot 10^{-8} = 154494 \text{ V} \quad \text{F. e m. simple.}$$

$$E_{Lin} = \sqrt{3} \cdot E = \sqrt{3} \cdot 154494 = 267591 \text{ V.}$$

FACTOR DE ACORTAMIENTO.



$$\frac{E_g}{2} = E_c \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$E_g = 2 E_c \cos \frac{\alpha}{2}$$

$$K_p = \frac{E_g}{E_c} = \frac{2 E_c \cos \frac{\alpha}{2}}{2 E_c} = \cos \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{\delta}{2}$$

factor de acortamiento

Fuerza electromotriz real de un alternador.

$$E = 2 K_f K_d K_p f \Phi Z \quad \text{vuelta dado en Voltios (V)}$$

factor de onda factor de onda factor de onda

$$E = 2 K_f K_d K_p f \Phi Z \cdot 10^{-8} \quad (\text{Voltios})$$

$$K = K_f K_d K_p$$

$$E = 2 K f \Phi Z \quad (V)$$

La K oscila entre 1.9 a 2.6

PROBLEMAS. capítulo 29 maquinas sincronicas.

problem 7.

El inducido de un alternador monofasico esta completamente devanado con

T (bobinas) con una sola espira y uniformemente distribuida.

¿cual sera la fuerza electromotriz inducida con todos los devanados en


serie? solución $\left[\frac{4T}{\pi} \right]$

(T) bobinas 1 esp.

$Q \neq r ?$

$E_{\text{esp}} = 2 \text{ Volt.}$

todas las ranuras tienen conductores.



el n° de ranuras por polos es tambien el n° de bobinas de la maquina.

entonces: bobina

$$Q = T = 7$$

n° ranuras.

$$\gamma = \frac{\tau}{T} = \frac{180}{T}$$

$$k_d = \frac{\sin \frac{\gamma T}{2}}{T \sin \frac{\gamma}{2}} = \frac{\sin \frac{180}{2T}}{T \sin \frac{180}{2T}} = \frac{\sin \frac{180}{2}}{T \sin \frac{180}{2T}} = \frac{1}{T \sin \frac{\pi}{2T}} = \frac{4}{\pi \cdot \frac{\pi}{2T}} = \frac{2}{\pi}$$

$\frac{2}{\pi} \rightarrow$ el su o se cancela con el angulo

$$E = E_{\text{esp}} \cdot k_d = 2 \cdot T \cdot \frac{2}{\pi} = \left[\frac{4T}{\pi} \right]$$

voti espiras qz kay

PROBLEMA 11 29.11

Hallar el no de conductores:

50 Hz trif. 10 polos 90 ranuras.

11000 V , 16 megavoltios.

solución $[360 \text{ conductores}]$

aplicando la expresión: $E = 2k_f \phi Z \cdot 10^{-8}$

$$E = \frac{E_{\text{linea}}}{\sqrt{3}} = \frac{11000}{\sqrt{3}}$$

$$k_p = 1$$


$$k_f = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11 \text{ se sabe}$$

$$\frac{90 \text{ ranuras}}{3} = 30 \text{ ranuras / fase.}$$

$$Z_p = 5 ; \frac{30}{5} = 6 \text{ ranuras / por polos y fase}$$

3 ranuras / polo + fase.

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = 3 \\ \gamma = 1 \end{array} \right. \gamma = \frac{180}{3} = 60^\circ$$



$$K_d = \frac{8 \sin \left(\frac{11 \cdot 60}{2} \right)}{18 \sin \frac{60}{2}} = \frac{0.5}{0.5} = 1$$

$$E = K \phi 2 \cdot 10^{-8}$$


$$\frac{11000}{\sqrt{3}} = 2 \cdot \left[\frac{n}{2p_2} \right] \left[\frac{K_f}{1} \right] \left[\frac{K_d}{1} \right] \left[\frac{K_p}{1} \right] \left[\frac{50}{16 \cdot 10^6} \right] \cdot 2 \cdot 10^{-8} = 356 \text{ cond.}$$

Problema: 29.3

Hallar las tres mayores velocidades, a que

25 Hz, 60 Hz. soluciones (1300) (150) (100)

la maquina sincrona cuando gira, gira con velocidad etc.



motor $N = \frac{(60)(25)}{P_m}$ pares de polos del motor. $\left\{ \begin{array}{l} \text{por igualdad.} \\ \frac{(60)(25)}{P_m} = \frac{(60)(60)}{P_g} \Rightarrow \end{array} \right.$

Generador $N = \frac{60(60)}{P_g}$ pares de polos del generador

$\frac{P_g}{P_m} = \frac{60}{25}$

$P_g = P_m \frac{60}{25} = P_m \frac{12}{5}$

para $P_m = 5 \Rightarrow P_g = 12$

para $P_m = 10 \Rightarrow P_g = 24$

para $P_m = 15 \Rightarrow P_g = 36$

nº de pares de polos nunca puede ser fraccionario

si el motor tiene 5 pares de polo la velocidad de giro es:

$P_m = 5 \quad \left[N = \frac{60 f}{P_m} = \frac{60 \cdot 25}{5} = 300 \text{ RPM.} \right]$

$P_m = 10 \quad \left[N = \frac{60 f}{P_m} = \frac{60 \cdot 25}{10} = 150 \text{ RPM.} \right]$

$P_m = 15 \quad \left[N = \frac{60 \cdot 25}{15} = 100 \text{ RPM.} \right]$

estas son las tres velocidades de giro

PROBLEMA 29.4


Hallar la velocidad max. y el nº de polos

de dos alternadores directamente acoplados que necesiten las frecuencias de 15Hz, 42Hz

y b) 42Hz 50Hz

- Solución a) (10 y 28) (180 RPM)

b) (42 y 50) (120 RPM)



$$N = \frac{60f_1}{P_1} = \frac{60f_2}{P_2}$$

$$\frac{f_1}{P_1} = \frac{f_2}{P_2}$$

$$\frac{15}{P_1} = \frac{42}{P_2}$$

$$\Rightarrow \frac{42}{15} = \frac{P_2}{P_1} \quad P_2 = P_1 \frac{42}{15}$$

$$P_1 = 5 \quad P_2 = 5 \cdot \frac{42}{15} = 14 \rightarrow 2P_1 = 10 \text{ polos} \Rightarrow 2P_2 = 28 \text{ polos}$$

$$\Rightarrow N = \frac{60f_1}{P_1} = \frac{60f_2}{P_2} = \frac{60 \cdot 15}{5} = 180 \text{ RPM.}$$

$$N = \frac{60f_1}{P_1} = \frac{60 \cdot 42}{14} = 180 \text{ RPM.}$$

b)

$$N = \frac{60 \cdot f_1}{P_1} = \frac{60 \cdot 42}{P_1}$$

$$N = \frac{60 \cdot f_2}{P_2} = \frac{60 \cdot 50}{P_2}$$

$$\frac{60 \cdot 42}{P_1} = \frac{60 \cdot 50}{P_2}$$

$$P_2 = \frac{60 \cdot 50}{60 \cdot 42} P_1$$

$$P_2 = \frac{25}{21} P_1$$

para $P_1 = 21 \quad P_2 = 25$


$$N = \frac{60 \cdot f_1}{P_1} = \frac{60 \cdot f_2}{P_2} = \frac{60 \cdot 42}{21} = \frac{60 \cdot 50}{25} = 120 \text{ RPM}$$

$$2P_1 = 42 \text{ polos}$$

$$2P_2 = 50 \text{ polos}$$

FENOMENO DE REACCION DE INDUCIDO DEL ALTERNADOR.

alternador trifasico bipolar con inducido en el estator y inductor en el rotor.



Conectar las fases en el sentido ① ② ③ y originar un sist. trifasico dentro de fer. electronicos.

$$W = p \Omega$$

$$p = 1$$


La f.e.m. tiene los siguientes valores instantaneos.

$$e_1 = E_m \sin \omega t$$

$$e_2 = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_3 = E_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

Si montamos las tres fases en estrella.



aparecerá una corriente y los valores instantaneos de esas corriente son:

$$i_1 = I_m \sin(\omega t \pm \varphi)$$

$$i_2 = I_m \sin(\omega t - 120^\circ \pm \varphi)$$

$$i_3 = I_m \sin(\omega t - 240^\circ \pm \varphi)$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

estas corrientes tienen pulsación ωt entonces mediante Ferraris.

$\Omega = \frac{W}{P}$ } se desplaza a la misma velocidad que la rueda polar.

La f.e.m. inducida en la fase 1 es max cuando el d. de p. coincide con la fase ① es minimo.

- Tomamos la fase 1 como la fase de referencia y lo mismo ocurre con las demas fases.

coincide con los ejes inductores

a) carga resistiva pura.

esqueja unifilar.









diagrama de tiempo



cundo f.e. es max la corriente es max.



al aplicar la regla de Maxwell las líneas de fuerza indican este sentido

b) carga induct. pura. (considero el alternador sobre una bobina)




cundo la i_{max} la e (fuerza elect.) vale cero


c) carga capacitativa pura.




cundo $i_{max} \Rightarrow e = 0$.




d) carga híbrida. (caso general)



$$\bar{I} = I_w - jI_d$$



aquí le puede salir 45° intermedio de resistencia y bobina.



con una corriente inductiva. $\phi = cte$
 $i = cte$
 $n = cte$
 $\omega = cte$
 $E = cte$

$$E = K \phi \omega Z \quad V < E \Rightarrow$$

230 en voltios valor simple

$$\% \text{caída} = \frac{E - V}{E} \cdot 100$$


caída relativa de tensión

Depende.

- Resist. ohmica de cada fase RI caída activa
- React. $X \rightarrow XI$ caída reactiva.
- React. magn. inducida Ip .

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN ALTERNADOR

Considero la fase ① y sera lo mismo por las otras fases.



ϕ_a = flujo de circuito
 ϕ_s = flujo de dispersión de circuito.

cuando la máquina está encargada

$$\phi_{ch} = \phi + \phi_a + \phi_s$$

flujo total

$$\phi_a = L i$$

$$\phi_s = \lambda i$$

coef

si la máquina no está encargada seria $\phi = \phi$

$$-\frac{d\phi_{ch}}{dt} = -\frac{d\phi}{dt} - L \frac{di}{dt} - \lambda \frac{di}{dt}$$

$$e_{ch} = e - L \frac{di}{dt} - \lambda \frac{di}{dt}$$

$$V = e_{ch} - Ri \quad ; \quad \text{despejando y sustituyendo}$$

$$V + Ri = e - L \frac{di}{dt} - \lambda \frac{di}{dt}$$

$$\bar{E} = \bar{V} + R\bar{I} + j\omega L\bar{I} + j\omega\lambda\bar{I}$$

$L = L + \lambda$
 coef. ciruito de inducción

$$\bar{E} = \bar{V} + R\bar{I} + j\omega L\bar{I}$$


$$\bar{E} = \bar{V} + \bar{I} [R + j\omega L]$$

$$E = \bar{V} + \bar{Z}\bar{I}$$

$Z = R + j\omega L$ = Impedancia sincrónica.



R = resistencia sincrónica.

$j\omega L$ = react. sincrónica.



$$e_{ch} = V + Ri \quad \bar{E}_{ch} = \bar{V} + R\bar{I}$$

diagrama.



* hace falta dos ensayos:

a) • ensayo en vacío


b) • " " corto

$$E = K f \phi$$


$$K = 2K_f K_d K_p$$

$$\Rightarrow E = F(\phi)$$

$$\phi = f(I_f)$$





Dependiendo o variando el R_h varía la lectura en el voltímetro y el amperímetro



velocidad de giro $n = \frac{60f}{p}$


$$f = \frac{PN}{60}$$

b) ensayo de corto




$$E_c = I \sqrt{R^2 + (X_s)^2} \rightarrow E_c = I \cdot Z$$

$$E_c = K \phi_{ch} \omega$$




$$\phi_{ch} = \frac{m I_{fch}}{R_m} = \text{pequeño}$$

$$I_{fch} = \text{pequeña}$$



GRAFICA DEL ENSAYO EN CORTO Y EN VACIO



impedancia sincrónica.

$$Z = \frac{E_c}{I} = \sqrt{R^2 + (X_s)^2} = \frac{AC}{BC}$$

ωL_s sabiendo R E_c y I se puede calcular la reactancia sincrónica.


(29.33)

Si una corriente de campo de 10A produce en un cierto alternador una corriente de 150A = I y una tensión nominal de 200V = E (reg. vacío) de corto

Hallar la caída

con 60A = I

(solución 360V)



$$10A = I_f$$

$$150A = I \text{ (reg. vacío)}$$

$$200V = E \text{ (reg. vacío)}$$

$$60A = I \text{ (reg. nominal)}$$

$$Z = \frac{E_{cc}}{I} = \frac{200}{150} = 1.33$$



$$\sqrt{R^2 + (wL)^2} = 6$$

$$E = \sqrt{R^2 + (wL)^2} \cdot 60 = 360V$$

29.32

200V 50Hz

440KVA 0.5Ω = R

el corto una corriente de campo de 40A (corto) $I_f = 40A \text{ (corto)} \rightarrow 200V = E_n$

$$E_{cc} = 1160V$$

$$\text{solución: } [5.80\Omega] \cdot [5.77]^\Omega$$

$$Z = \frac{E}{I_n \text{ (corto)}} = \frac{1160}{200} = 5.8\Omega \text{ impedancia sincron.}$$

$$wL = x = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{5.8^2 - 0.5^2} = 5.78\Omega$$

29.34. alternador monofásico regulación

550V 55KVA

0.2Ω resist efectiva.

$$\text{solución } [2.25\Omega, 2.24\Omega] 31\%$$


10A (campo) $\rightarrow 200A \text{ (corto)}$ (inducido)
450V (reg. vacío)

$$Z = \frac{E_{cc}}{I} = \frac{450}{200} = 2.25\Omega$$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{2.25^2 - 0.2^2} = 2.24\Omega$$

$$E = V + E \cdot I$$

$$I = \frac{S}{V} = \frac{55 \cdot 10^3}{550} = 100A$$



$$\bar{E} = 550 \angle 0^\circ + 225 \angle \varphi_{cc} = 550 \angle 0^\circ + 225 \angle \varphi_{cc} = 84900 \cdot 100 \angle -36'87 = 550 \angle 0^\circ +$$

$$\varphi_{cc} = \cos^{-1} \frac{R}{Z} = \frac{0.2}{2.25} = 0.09 \quad \varphi_{cc} = 4'50^\circ$$

$$225 \angle 48'03$$

forma binómica.


$$225 \angle 48'03 = 150.47 + j167.29$$

$$\bar{E} = 700.47 + j167.29 = 720.17 \angle 13'43^\circ$$


$$\text{Reg \%} = \frac{E-V}{V} \cdot 100 = \frac{720.17 - 550}{550} \cdot 100 = 30'94\%$$

es un coef de regulaci
muy elevado.

tomo como origen de vectores la intensidad




si le doy la vuelta serie ECh



Metodo de POTIER.

f. electr. entrante en una fase es:




con velocidad angular $\Rightarrow \omega = \frac{\omega}{p}$

$\phi_f = f. \text{ elect. inducida.}$

$\phi_a = f. \text{ elect. inducida}$

$\phi_z = \phi_f + \phi_a$
f. elect. resultante.

curva B-H, podemos calcular el flujo que pasa por la máquina



$$\left| \begin{array}{l} \phi_{ch} = \phi_z + \phi_s \\ \text{flujo de carga} \quad \phi_s = \lambda i \end{array} \right|$$

$\phi_{ch} = \phi_z + \lambda \cdot i$ derivando respecto al tiempo

$$\frac{-d\phi_{ch}}{dt} = -\frac{d\phi_z}{dt} - \lambda \frac{di}{dt}$$

$$\left| \begin{array}{l} e_{ch} = e_z - \lambda \frac{di}{dt} \\ \text{f. elect. en carga.} \end{array} \right| \Rightarrow$$

$$V + R_i = e_{ch}$$

$$V + R_i = e_z - \lambda \frac{di}{dt}$$

$$\left| e_z = V + R_i + \lambda \frac{di}{dt} \right| \text{ para valores instantaneos.}$$





Diagrama de tensiones del inducido por fases.

en el brazo F_f este en $\angle$ brazo 90° y será la de vacío de la máquina.



m espiras de la rueda polar.
 $F_f = m I_f$
 $F_a = n I$
 n , nº de espiras


Fuerza magnetomotriz resultante

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{F}_r = m \bar{I}_f + n \bar{I} \\ F_r = I_r m \end{array} \right\} \Rightarrow m \bar{I}_r = m \bar{I}_f + n \bar{I}$$

$$m \bar{I}_r = m \bar{I}_f + m \left(\frac{n}{m} \bar{I} \right) \quad | \quad \bar{I}_r = \bar{I}_f + \alpha \bar{I}$$


$$\alpha = \frac{n}{m}$$

Diagrama del régimen del circuito de corriente alterna sabiendo que es conocido $\alpha = \frac{n}{m}$ y λ y deduciendo el régimen de carga $V I \gamma$



$-\alpha I$ va en fase con I

nos vamos a la curva del material.



Si la máquina no estuviera saturada Método de Polier.

$$\phi_{ch} = \overbrace{[\phi_f + \phi_a]}^{\phi_z} + \phi_s \quad \phi_a = L \dot{i}$$

$$\phi_s = \lambda \dot{i}$$

$$- \frac{d\phi_{ch}}{dt} = - \frac{d\phi_f}{dt} - \frac{L di}{dt} - \frac{\lambda di}{dt}$$

$$\Rightarrow e_{ch} = e_f - L \frac{di}{dt} - \frac{\lambda di}{dt}$$

f.e.m. de vacío en máquina

como:

$$V + Ri = e_{ch}$$

$$\Rightarrow \bar{E} = \bar{V} + R\bar{I} + j\omega L\bar{I} + j\omega \lambda \bar{I}$$








diagrama Bheu Schenburz, define el circuito equivalente de la máquina.

determinar coef α y λ . Se necesita tres ensayos para determinar α y λ

- 1.- ensayo en vacío: $E = f(I_f)$ $r = cte$
- 2.- características de corte $I = f(I_f)$ corto $r = cte$
- 3.- características debalzadas $V = f(I_f)$ $I = cte$ $\cos \phi = 0$ (carga completamente inductiva.)


considerar el diagrama de Polier para carga puramente inductiva.




$$E_2 = V + \omega \lambda I$$

$$I_2 = I_f + \alpha I$$


3.-



determina α y λ para un resistor de carga de $V=380V$ en barras de un convertidor de ~~inductor~~^{cte} $I=50A$ y un $\cos \phi = 0.8$ inductivo.




Llevar sobre un eje de ordenadas las características de vacío y de carga



Suponemos α y λ conocidos. Llevando sobre el eje de ordenadas a V y la $w\lambda I$

lo repeto





$$BC = \alpha I$$

$$AB = w\lambda I$$


si el triángulo lo vamos bajando hasta que sobre el eje de abscisas sería el triángulo $A'B'C'$, es en posición la d.d.p vale cero $V=0$

para $V=0$ $OC' = corriente I$ para $V=0$ $\cos \phi = 0$

en la corat. de corto la $V=0$ y $\cos \phi=0$ despreciado la resistencia del inducio.



suponemos $OC = I_{fcc} = 10 A$ medido en la cuad. de corto



$AB = w \Delta I$ y como w y I se varían se desprecia


$BC = \alpha I$ - como α es constante I se desprecia - α .

PROBLEMA DEL PARKER. 29.29 Regulación Método.

La tabla contiene los datos. con:
6 polos - Trif.

440V 50Hz
cort. en λ
40A $\cos \phi = 0.8$ rect. solución [34%]
la rest. ohmica resistiva es de $R = 0.3 \Omega$

- corriente de campo (A) -
- Tensión terminal en circuito abierto (V) -
- corriente de línea en corto (A) -
- Tensión terminal con fap nulo (V) -



la carga puede ser triángulo o








Diagram.



multiplia

pas $\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ servir à valoir au pèste
de la cage.



lines 1 & 2.

$$= (1+z)$$


(1) ^{linear} correct or up to (A)

(2) ^{input} V_{in} terminal circuit is $40V$... $40V$... $50V$

(3) current at line at end of (A) $\therefore 40A$

14) Inversion terminal con f.d.p nulo (V) = 0V.

$AB = 15A$. (dato grafico)

$$B_c = 7A$$
$$DIB = I = 15 - 11 = 4 \text{ A}$$
$$40 \alpha = 4 / \alpha = 0.1 A$$

$$\sqrt{3} \omega \lambda I = E - V = 550 - 440 \text{ V} = 110 \text{ V}$$
$$\sqrt{3}(2n50) \text{ A } I = 110$$
$$\lambda = 8 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\vec{E}_c = \vec{V} + RI + j\omega LI$$


~~$$\bar{E}_c = \frac{440^2}{\sqrt{3}} \left[0.3140 + \frac{j(250)(8 \times 10^{-3})(40)}{-1667} \right]$$~~

$$\vec{E}_C = \frac{740}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + (0.3)40 \angle -56.87^\circ + (2150)(5 \cdot 10^{-3})(40) \angle 90^\circ - 36.87^\circ$$

f.e.v. resultate $E_z = 300V$

$$E_{\text{rms}} = 300\sqrt{2} = 520 \text{ V.}$$

Reg % =



$$\vec{E}_c = \frac{440}{\sqrt{3}} \angle 36.87^\circ \pm \left[0.3 + j 21.50 (5 \times 10^{-3}) \right] \cdot 40 \angle 0^\circ = 300 \angle 46^\circ$$

$$E_{c \text{ lin}} = 520 \text{ V.}$$

$$I_f = 10 \text{ A (aprox. un fardo a la table.)}$$

$$I_c = 10 \angle 46^\circ + 90^\circ = 10 \angle 136^\circ$$

$$\alpha \vec{I} = (0.1)(40) \angle 180^\circ$$


$$\vec{I} = \vec{I}_c + \alpha \vec{I} = 10 \angle 136^\circ + 4 \angle 180^\circ = 13 \angle 147^\circ$$

$$I = 13 \text{ A} \longrightarrow E = 580 \text{ V (en la table.)}$$

$$\text{Reg } \% = \frac{E - U}{U} \cdot 100 = \frac{580 - 440}{440} \cdot 100 = 32\%$$

Metodo de la fuerza magnetomotriz


toda f.e.m. le corresponde una f.m.m. en el cuerpo
toda f.e.m. le corresponde una f.m.m. en el cuerpo



PROBLEMA DE FUERZAS MAGNETOESTRÍCTAS.


29.25. Regulación método de los amp. vueltas

Un generador síncrono de 1500 KVA, 6600V trifásico. Tene la característica de circuito abierto como la de el circuito



Hallar la excitación por polos


caída por actual $(2+j'8)\% = 2\%$



MOTOR SÍNCRONO.

MUY IMPORTANTE.

Principio de funcionamiento del motor síncrono.



$$N = \frac{f}{p} = \frac{50}{1} \text{ SORPS.}$$

el campo va girando a 50RPS.

motor síncrono gira a velocidad cte
la velocidad síncrona es cte