

EVALUACIONES PARAMÉTRICAS DE LA POTENCIA.

° por convención generador.





diagrama vectorial tomando V como origen de vectores



podemos analizar la potencia de la salida y la potencia de entrada por fase. $\bar{S}_i = \bar{E} \bar{I}^*$ lo analizo exponencialmente.

$$\bar{I} = \frac{E \angle \theta - V \angle 0^\circ}{Z \angle \varphi_{cc}} = \frac{E e^{j\theta} - V e^{j0}}{Z e^{j\varphi_{cc}}} = \frac{E e^{j\theta} - V e^{j0}}{Z} \cdot \bar{e}^{-j\varphi_{cc}} = \frac{E e^{j(\theta - \varphi_{cc})} - V e^{j\varphi_{cc}}}{Z}$$


$$\bar{I}^* = \frac{E e^{j(\varphi_{cc} - \theta)} - V e^{-j\varphi_{cc}}}{Z} \quad \text{empleando} \quad \bar{S}_i = \bar{E} \bar{I}^* = E e^{j\theta} \cdot \frac{E e^{j(\varphi_{cc} - \theta)} - V e^{-j\varphi_{cc}}}{Z}$$

$$\bar{S}_i = \frac{E^2}{Z} e^{j\varphi_{cc}} - \frac{EV}{Z} e^{j(\varphi_{cc} + \theta)} = \frac{E^2}{Z} (\cos \varphi_{cc} + j \sin \varphi_{cc}) - \frac{EV}{Z} (\cos(\varphi_{cc} + \theta) + j \sin(\varphi_{cc} + \theta))$$

$$\bar{S}_i = P_i + j Q_i = \underbrace{\frac{E^2}{Z} \cos \varphi_{cc}}_{P_i} - \underbrace{\frac{EV}{Z} \cos(\varphi_{cc} + \theta)}_{+j} + j \underbrace{\left[\frac{E^2}{Z} \sin \varphi_{cc} - \frac{EV}{Z} \sin(\varphi_{cc} + \theta) \right]}_{Q_i} \quad \begin{array}{l} \text{potencia de} \\ \text{entrada} \\ \text{por fase.} \end{array}$$

reactiva por fase.

Ahora ponga la máquina trifásica en forma unifilar.



$$S_e = 3 \bar{S}_i = P_e + j Q_e \quad \left\{ \begin{array}{l} P_e = \text{pot. electromagnética \& vac. a convertir de l.pt. mecánica a eléctrica} \\ Q_e = \text{pot. reactiva total generada.} \end{array} \right.$$

entonces:

$$P_e = 3 P_i = \frac{3E^2}{Z} \cos \varphi_{cc} - \frac{3EV}{Z} \cos(\varphi_{cc} + \theta) = \text{Pot. electromagnética (activa) también puede ser}$$

$$P_e = \sqrt{3} E_L I \cos \phi$$

$$Q_e = 3 Q_i = \frac{3E^2}{Z} \sin \varphi_{cc} - \frac{3EV}{Z} \sin(\varphi_{cc} + \theta) = \text{Pot. reactiva total generada.}$$

- Se hace los mismos cálculos pero con la potencia de salida.

$$\bar{S}_0 = \bar{V} \bar{I}^* \quad \bar{I}^* = \frac{E e^{j(\varphi_c - \theta)} - V e^{j\varphi_c}}{Z}$$

$$\bar{S}_0 = \bar{V} \cdot \bar{I}^* = V e^{j0} \cdot \frac{E e^{j(\varphi_c - \theta)} - V e^{j\varphi_c}}{Z} = \frac{VE}{Z} e^{j(\varphi_c - \theta)} - \frac{V^2}{Z} e^{j\varphi_c}$$

$$\bar{S}_0 = P_0 + j Q_0 = \underbrace{\frac{VE}{Z} \cos(\varphi_c - \theta) - \frac{V^2}{Z} \cos \varphi_c}_{P_0} + j \underbrace{\left[\frac{VE}{Z} \sin(\varphi_c - \theta) - \frac{V^2}{Z} \sin(\varphi_c) \right]}_{Q_0}$$

potencia activa y reactiva de salida por fase.

potencia de salida por fase por conductor generador

La potencia de salida trifásica generadora.

$$\bar{S}_{sal} = 3 \bar{S}_0 = P_{sal} + j Q_{sal}$$

$$P_{sal} = 3 P_0 = \frac{3VE}{Z} \cos(\varphi_c - \theta) - \frac{3V^2}{Z} \cos \varphi_c \quad \text{potencia activa consumida por la carga (potencia de salida activa)}$$

$$Q_{sal} = 3 Q_0 = \frac{3VE}{Z} \sin(\varphi_c - \theta) - \frac{3V^2}{Z} \sin \varphi_c \quad \text{potencia reactiva de salida.}$$

la diferencia P_e y la P_{sal} es los $\rightarrow$ efectos fúct.



la " Q_e y la Q_{sal} es los $\rightarrow$ debido flujos de dispersión.

$$P_{sal} = \sqrt{3} UI \cos \varphi$$

$$Q_{sal} = \sqrt{3} UI \sin \varphi$$

• por convención motor

diagrama vectorial tomando V como origen de vectores



$$-V + ZI + E = 0 \quad \bar{I} = \frac{\bar{V} - \bar{E}}{Z} = \frac{V \angle 0^\circ - E \angle -\theta}{Z \angle \psi} = \frac{V \angle -\psi - E \angle -(\theta + \psi)}{Z \angle 0^\circ} \quad \bar{I}^* = \frac{V \angle \psi - E \angle (\theta + \psi)}{Z \angle 0^\circ}$$


$$\bar{S}_i = \bar{V} \cdot \bar{I}^* \quad \bar{I} = \frac{V e^{j0} - E e^{j\theta}}{Z e^{j\psi}} = \frac{V e^{j0} - E e^{j\theta}}{Z} \cdot e^{-j\psi} = \frac{V e^{-j\psi} - E e^{j(\theta + \psi)}}{Z}$$

$$\bar{S}_i = \bar{V} \cdot \bar{I}^* \quad \bar{I}^* = \frac{V e^{j\psi} - E e^{j(\theta + \psi)}}{Z} \quad \bar{S}_i = V e^{j0} \frac{V e^{j\psi} - E e^{j(\theta + \psi)}}{Z}$$

$$\bar{S}_i = \frac{V^2}{Z} e^{j\psi} - \frac{VE}{Z} e^{j(\theta + \psi)} = \frac{V^2}{Z} \cos \psi + j \frac{V^2}{Z} \sin \psi - j \left[\frac{VE}{Z} \cos(\theta + \psi) + \frac{VE}{Z} \sin(\theta + \psi) \right]$$

$$\bar{S}_i = \underbrace{\frac{V^2}{Z} \cos \psi - \frac{VE}{Z} \cos(\theta + \psi)}_{\text{potencia activa de entrada por fase}} + j \underbrace{\left[\frac{V^2}{Z} \sin \psi - \frac{VE}{Z} \sin(\theta + \psi) \right]}_{\text{potencia reactiva de entrada por fase}}$$

esquema trifásico unifilar.



con los tres fases.

$$\bar{S}_{abs} = 3 \bar{S}_i = P_{abs} + j Q_{abs}$$

potencia activa y reactiva trifásica absorbida

$$P_{abs} = \frac{3V^2}{Z} \cos \psi - \frac{3EV}{Z} \cos(\theta + \psi) \quad \bullet \quad P_{abs} = \sqrt{3} VI \cos \varphi$$

$$Q_{abs} = \frac{3V^2}{Z} \sin \psi - \frac{3VE}{Z} \sin(\theta + \psi) \quad \bullet \quad Q_{abs} = \sqrt{3} VI \sin \varphi$$

- Ahora calculo la potencia de salida.


$$\bar{S}_e = 3 \bar{S}_o = 3 \bar{E} \bar{I}^* = 3 E \angle -\theta \cdot \frac{V \angle \psi - E \angle (\theta + \psi)}{Z \angle 0^\circ} = \frac{3EV}{Z} \angle \psi - \theta - \frac{3E^2}{Z} \angle \psi - \theta$$

$$\bar{S}_e = P_e + j Q_e = \begin{cases} P_e = \frac{3EV}{Z} \cos(\psi - \theta) - \frac{3E^2}{Z} \cos \psi \\ Q_e = \frac{3EV}{Z} \sin(\psi - \theta) - \frac{3E^2}{Z} \sin \psi \end{cases}$$

diferencia entre P_{abs} y $P_e \Rightarrow$ pérdidas eléctricas Joule y pérdidas de dispersión, se determina $\Rightarrow P_{Fe}$.

diferencia entre Q_{abs} y $P_e \Rightarrow$ flujo de dispersión de la máquina.

Si la Resistencia por fase vale cero $R=0 \Rightarrow$ entonces la expresión P_{abs} y Q_{abs} se desprecia.



$$R=0 \Rightarrow \phi_{cc}=90$$

$$P_{abs} = \frac{3EV}{x} \sin \theta$$

$$Q_{abs} = \frac{3V^2}{x} - \frac{3EV}{x} \sin(\theta + 90)$$

<https://www.losapuntes.netanbone.es>

PROBLEMA. 29.40.

Un motor sincrónico trifásico conectado en estrella, de 100 CV, 500 V, tiene una resistencia y una reactancia sincrónica por fase de 0.03Ω y 0.3Ω respectivamente. Calcular para la plena carga y un factor de potencia de 0.8

I) en adelanto y II) en retardo, lo siguiente:

a) fuerza electromotriz por fase. E


b) potencia mecánica total desarrollada (vatios). Suponga un rendimiento del 93%.

Solución: [I) a) 309 V; b) 79200 W; II) a) 266 V; b) 79200 W]

$$\eta = 0.93$$

$$a) E=? \quad b) P_e?$$

$$\bar{Z} = 0.03 + j0.3 \Omega/\text{fase} = 0.301$$





$$P_{abs} = \sqrt{3} U I \cos \varphi \quad I = \frac{P_{abs}}{\sqrt{3} U \cos \varphi}$$

$$P_{abs} = \frac{P_{me}}{\eta}$$

$$100 \text{ CV} \cdot 746 = 74600 \text{ W}$$

$$I = \frac{(746) \cdot 100 / 0.93}{\sqrt{3} \cdot (500) \cdot (0.8)} = 115.78 \text{ A}$$

caso I) régimen capacitativo.



$$\bar{V} = \frac{U}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = V \angle 0^\circ = \frac{500}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$$

$$-V + ZI + E = 0 \quad \bar{E} = V - ZI$$

$$\bar{Z} = 0.03 + j0.3 = 0.301 \angle \varphi_{cc} = 84.269^\circ$$

$$\bar{E} = E \angle \theta = \frac{500}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 0.301 \angle 84.269^\circ \cdot 115.78 \angle 36.87^\circ$$

por ser régimen capacitativo

$$\bar{E} = E \angle \theta = \frac{500}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 34.85 \angle 121.59^\circ$$

$$\bar{E} = E \angle \theta = \frac{500}{\sqrt{3}} + 18.032 - j 29.822 = 306.707 - j 29.822 =$$

$$\bar{E} = 308.154 \angle -5.544^\circ$$


valor simple de la fuerza electromotriz inducida.

tensión de línea o tensión compuesta

$$E_L = \sqrt{3} E = 539.7^\circ$$

b) potencia electromagnetica bruta.

$$P_e = \sqrt{3} E I \cos \phi \quad \text{o} \quad P_e = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} E I \cos \phi = 3 \cdot (308'154) (115'78) \cos (36'870 + 5'554) =$$



$$P_e = 79'010 \text{ Kw}$$

otra forma para calcular el P_e


$$\left[P_e = \frac{3 E V}{2} \cos(\varphi_{cc} - 101) - \frac{3 E^2}{2} \cos \varphi_{cc} = \frac{3 \cdot (308'154) \frac{500}{\sqrt{3}}}{0'301} \cos(84'289 - 5'554) - \frac{3 (308'154)^2}{301} \right]$$

$$\cos 84'289 = 173196'4 - 94180'39 = 79016 \text{ W} = \underline{79'016 \text{ Kw}}$$

caso (II) a) regimen inductivo.

$$\vec{E} = \vec{V} - \vec{E}_I = \frac{500}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 0'301 \angle 84'289 - 115'78 \angle -36'87$$

es inductivo al ser inductivo, es inductivo tambien el ϕ y φ .



$$\vec{E} = \frac{500}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 34'850 \angle 47'49$$


$$\left[\vec{E} = \frac{500}{\sqrt{3}} - 23'581 - j 25'661 = 265'074 - j 25'661 = 266'333 \angle -5'529 \right]$$

valor simple de la E elec induct.

$$b) \left[P_e = 3 E I \cos \phi = 3 (266'333) \cdot (115'78) \cos (36'870 - 5'529) = 77 \text{ Kw} \right]$$

en valor absoluto

si despreciamos la resistencia ohmica en el primer caso (I)



$$OA = XI \cos \varphi = \frac{3V}{3V} \times I \cos \varphi = K P_{abs} =$$

= Pot. mecanica bruta o electromagnetica.

→ pot. mecanica bruta = pot. activa absorbida por el motor de la red.

$$P_{abs} = \sqrt{3} UI \cos \varphi = \text{cte.}$$


el 2947. tiene un error → 440V poner.

Problema 29.41. La entrada de un motor sincrónico trifásico conectado en estrella de 11000 V es de 60 A. La resistencia efectiva y la reactancia sincrónica por fase son, respectivamente, de 1 Ω y 30 Ω . Hallar.


- a) La potencia suministrada al motor y la fuerza electromotriz inducida para un factor de potencia de 0.8; [solución 915 kW]
- b) en adelanto [solución 13000 V]
- c) en retardo [solución 9360 V].

$$\bar{Z} = 1 + j30 = 30.01 \angle 88.69^\circ$$

a) $P_{abs} = \sqrt{3} UI \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 11000 \text{ V} \cdot 60 \text{ A} \cdot 0.8 = \boxed{914'52 \text{ kW}}$



- b) diagrama vectorial (en adelanto)



$$\bar{E} = \bar{V} - \bar{Z} \bar{I}$$

$$\bar{E} = \frac{11000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 30.01 \angle 88.69^\circ \cdot 60 \angle 36.87^\circ$$

$$\bar{E} = \frac{11000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 1801.2 \angle 124.96^\circ$$


$$\bar{E} = \frac{11000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - [-1032.12 + j1476.16] = 7382.97 - j1476.16 =$$

$$\boxed{\bar{E} = 7529.10 \angle -11.31^\circ}$$

fuerza electromotriz simple.

$$E_f = \sqrt{3} E = \sqrt{3} \cdot 7529.10 = \boxed{13040.78 \text{ V}} *$$

- c) inductivo. diagrama vectorial.



$$\bar{I} = I \angle -\varphi = 60 \angle -36.87^\circ$$

haciendo el mismo proceso pero qe al ser inductivo es -36.87° .

$$\bar{E} = \bar{V} - \bar{Z} \bar{I} = \frac{11000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 30.02 \angle 88.69^\circ \cdot 60 \angle -36.87^\circ = \frac{5404.00}{\angle}$$



fuerza electromotriz simple.

$$\boxed{E_f = \sqrt{3} E = \sqrt{3} \cdot 5404 = 9360 \text{ V}} *$$

Problema. 29.42.

Un motor síncrono trifásico, conectado en estrella, de 2000V, tiene una resistencia efectiva y una reactancia síncronica de 0.2Ω y 2.2Ω por fase, respectivamente. La entrada es de 800kW a la tensión normal y la f.e.m. de línea inducida es de 2500V. Calcular la corriente de línea y el factor de potencia.

Solución [254A; 0.91 en adelanto]



$$E = \frac{E_p}{\sqrt{3}}$$

$$\vec{I} = \frac{\vec{V} - \vec{E}}{\vec{Z}}$$

$$I \angle \varphi = \frac{V \angle 0^\circ - E \angle -\theta}{Z \angle \theta_{ec}}$$

$$P_{abs} = \sqrt{3} UI \cos \varphi = \sqrt{3} U I_w$$

$$800 = \sqrt{3} \cdot (2kV) I_w \rightarrow I_w = 230'94A$$

$$\vec{Z} = 0.2 + j2.2 = 2.21 \angle 84.81^\circ \Omega$$

$$I \angle \varphi = \frac{\frac{2000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - \frac{2500}{\sqrt{3}} \angle -\theta}{2.21 \angle 84.81^\circ} = 522.71 \angle -84.81^\circ - 653.39 \angle -(0 + 84.81^\circ)$$

$$I \cos \varphi = 230'94 = 522.71 \cos(-84.81^\circ) - 653.39 \cos[-(0 + 84.81^\circ)] \rightarrow$$

$$I \sin \varphi = 522.71 \sin(-84.81^\circ) - 653.39 \sin[-(0 + 84.81^\circ)] \quad (*) \quad I \sin \varphi = -522.71 \sin(84.81^\circ) + 653.39 \sin(0 + 84.81^\circ)$$

$$\rightarrow 230'94 = 47.28 - 653.39 \cos[-(0 + 84.81^\circ)]$$

$$653.39 \cos[-(0 + 84.81^\circ)] = -183.66 \quad \cos \alpha = \frac{-183.6}{653.39} = -0.28 \quad \alpha = 106.33^\circ$$

$$-(0 + 84.81^\circ) = -106.33^\circ \quad \theta = 106.33^\circ - 84.81^\circ = 21.52^\circ \quad \text{substituyendo en (*)}$$

y se obtiene $I_d = I \sin \varphi = 106.41A$.

$$\vec{I} = I_w + jI_d = 230'94 + j106.41 = \sqrt{230'94^2 + 106.41^2} \angle \varphi = 254 \angle 24.75^\circ$$

$$\boxed{\vec{I} = 254 \angle \varphi = 24.75^\circ}$$

$$\cos 24.75^\circ = 0.908$$

$$\boxed{p.d.p = 0.908}$$

$$\cos(-(0 + 84.81^\circ)) = \cos(0 + 84.81^\circ)$$

$$\sin(-(0 + 84.81^\circ)) = -\sin(0 + 84.81^\circ)$$

Problema 29.44.


¿cuál es la salida que corresponde a la entrada máxima de un motor síncrono trifásico, conectado en triángulo, de 250V, 20CV, cuando la f.e.m. generada es de 320V? La resistencia efectiva y la reactancia síncrona por fase son, respectivamente, de 0.3Ω y 4.5Ω. Las pérdidas por fricción, rozamiento en el aire, en el hierro y excitación ascienden en total a 600W, y se suponen permanecen des. Hallar los valores de a) la potencia en caballos, [solución 637CV]

b) la corriente de línea [solución 161A]


c) el factor de potencia [solución 0.804]

$$P_i = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \varphi_{cc} - \frac{EV}{2} \cos(\varphi_{cc} + \theta)$$

$$3P_i = P_{\text{loss}}$$





TRIANGULO Δ



Δ modelo monofásico de 1/3 de Δ


ESTRELLA λ




modelo monofásico λ

la diferencia del modelo monofásico en Δ es que está entre fase y fase, mientras que el estrella está entre fase y neutro.

esquema unifilar del Δ



otra forma de representar el Δ para ver la P_e



potencia de entrada por fase $P_i = \frac{V^2}{Z} \cos \varphi_{cc} = \frac{EV}{Z} \cos(\varphi_{cc} + \theta)$

Para que sea potencia máxima es qd $\cos(\varphi_{cc} + \theta) = -1$ entonces es máxima la potencia de entrada $\varphi_{cc} + \theta = 180^\circ$

$\bar{Z} = 0'3 + j4'5 = 4'51 \angle \varphi_{cc} = 86'19^\circ$ entonces $86'19 + \theta = 180 \Rightarrow \theta = 93'81^\circ$

como es Δ $U=V$

$P_{i_{max}} = \frac{250^2}{4'51} \cos 86'19 + \frac{(320)(250)}{4'51} = 0'928 \text{ kW} + 17'74 \text{ kW} = 18'66 \text{ kW}$
potencia de entrada máxima por fase

(a) potencia de salida para entrada máxima.

$P_o = \frac{EV}{Z} \cos(\varphi_{cc} - \theta) = \frac{E^2}{Z} \cos \varphi_{cc}$
→ ángulo cuando la entrada es máxima

$P_o = \frac{(250)(320)}{4'51} \cos(86'19 - 93'81) - \frac{(320)^2}{4'51} \cos 86'19 = 17'58 \text{ kW} - 1'51 \text{ kW} = 16'07 \text{ kW} = P_o$
por fase

→ por las tres fases

$P_e = 3 P_o = 48'21 \text{ kW}$

$P_{pe} = P_e - P_{rot} = 48'21 \text{ kW} - 0'8 \text{ kW} = 47'41 \text{ kW} = \frac{47'41 \text{ kW}}{0'746} = 63'55 \text{ CV}$
← para pasarlo a caballo

la diferencia de la $P_{i_{max}}$ y $P_{o_{max}}$ es la pérdida Joule por fase la magnitud por efecto.

(b) $R J^2 = P_{i_{max}} - P_o$ por fase, $3 R J^2 = P_{abs} - P_e$ por las tres fases.

$0'3 J^2 = (18'66 - 16'07) \cdot 10^3 \quad J = 92'92 \text{ A}$

$\bar{I} = \sqrt{3} J = \sqrt{3} \cdot 92'92 \text{ A} = 160'93 \text{ A}$



(c) determino el coseno.

$P_{abs} = \sqrt{3} U \bar{I} \cos \varphi = 3 V J \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P_{abs}}{3 V J} = \frac{P_{abs}}{\sqrt{3} U \bar{I}} = \frac{3 \cdot 18'66 \cdot 10^3}{\sqrt{3} (250) (160'93)} =$

$\cos \varphi = 0'803 \text{ f.d.p.}$

Problema 29.45.

La excitación de un motor sincrónico trifásico de 415V, conectado en triángulo, es tal que la f.e.m. inducida es de 520V. La impedancia por fase es de $0.5 + j4 \Omega$. Si las pérdidas por fricción y en el hierro son constantes, de 1000W, calcular la salida en caballos de vapor, la corriente de línea, el factor de potencia y el rendimiento para a) máxima salida de potencia, b) máxima entrada de potencia.

solución

a) 180CV, 268A, 0.89, 78.4%
b) 177CV, 303A, 0.815, 74.6%

como es Δ $V = U = 415V$ $E = 520V$
 $0.5 + j4 \Omega / f = \bar{Z}$ $P_{rot} = 1000W$

a) $P_o = \frac{EV}{2} \cos(\varphi_{cc} - \theta) - \frac{E^2}{2} \cos \varphi_{cc}$ para P_o sea max $\rightarrow \cos(\varphi_{cc} - \theta) = 1$
 $\varphi_{cc} - \theta = 0^\circ$
 $\varphi_{cc} = \theta$

$\bar{Z} = 0.5 + j4 = 4.03 \angle 82.87^\circ$

$P_e = 3P_o = \frac{3 \cdot (520)(415)}{4.03} \cos(82.87 - 82.87) - \frac{3(520)^2}{4.03} \cos 82.87$
 tres veces la potencia de salida por fase
 potencia de salida por fase
 $P_e = 160.65KW - 24.98KW = P_e = 135.67KW$

$P_{ej} = P_e - P_{rot} = 135.67KW - 0.1KW = 134.67KW$

lo paso a caballo $\frac{134.67}{0.746} = 180.52CV$ *

como es Δ $I = \sqrt{3}J$

$\bar{J} = \frac{\bar{V} - \bar{E}}{\bar{Z}} = \frac{415 \angle 0^\circ - 520 \angle -82.87^\circ}{4.03 \angle 82.87^\circ} = \frac{415 - [64.54 - j515.98]}{4.03 \angle 82.87^\circ} =$

$= \frac{350.46 + j515.98}{4.03 \angle 82.87^\circ} = \frac{623.74 \angle 55.82^\circ}{4.03 \angle 82.87^\circ}$

$J = 154.77 \angle -27.05^\circ \rightarrow \cos \varphi = 0.89$

$I = \sqrt{3} \cdot J = \sqrt{3} \cdot 154.77 = 268.08A$ *

$\eta \% = \frac{P_{ej}}{P_{abs}} \cdot 100 = \frac{134.67KW}{\sqrt{3}(415)(268.08)(0.89) \cdot 10^{-3}} \cdot 100 = 78.52\%$
 " $\sqrt{3}UI \cos \varphi$

⑥ el apartado b se hace como el problema 29.44.

$P_i = \frac{V^2}{2} \cos \varphi_{cc} - \frac{EV}{2} \cos(\varphi_{cc} + \theta)$ para P_i sea potencia maxima es $\cos(\varphi_{cc} + \theta) = -1$

tambien para una maxima salida de potencia corresponde a $P_i = \frac{V^2}{2} \cos \varphi_{cc} - \frac{EV}{2} \cos(\varphi_{cc} + 82.87)$

b) para una potencia de entrada máxima.

Datos

$$U = V = 415V$$

$$E = 520V$$

$$Z = 0.5 + j4\Omega$$

$$P_{rot} = 1000W$$

$$P_i = \frac{V^2}{Z} \cos \varphi_{cc} - \frac{EV}{Z} \cos(\varphi_{cc} + \theta)$$

para que la entrada sea máxima. $\cos(\varphi_{cc} + \theta) = -1$

entonces $\varphi_{cc} + \theta = \pi$.

$$\varphi_{cc} \text{ sera } |Z| = \sqrt{0.5^2 + 4^2} = 4.03 \quad \varphi_{cc} = 82.87^\circ$$

$$\varphi_{cc} + \theta = \pi \quad 82.87 + \theta = \pi \quad \underline{\underline{\theta = \pi - 82.87 = 97.13}}$$

entonces la potencia de salida para una máxima entrada de potencia es:

$$P_o = \frac{EV}{Z} \cos(\varphi_{cc} - \theta) - \frac{E^2}{Z} \cos \varphi_{cc} = \frac{(520)(415)}{4.03} \cos(82.87 - 97.13) - \frac{(520)^2}{4.03} \cos 82.87$$

$$P_o = 51898.45 - 8328.12 = 43570.33 \text{ W por fase}$$


$$P_e = 3P_o = 3 \cdot 43570.33 = 130710.99 \text{ W}$$

$$\boxed{P_{pe}} = P_e - P_{rot} = 130710.99 - 1000 = 129710.99 \text{ W por lo que c.v. } \frac{129710.99}{746} = \underline{\underline{173.8CV}}$$

como es conexión motor

y como es Δ

$$S = I^2 Z$$



$$I = \frac{V - E}{Z} = \frac{V \angle 0^\circ - E \angle 97.13^\circ}{Z \angle \varphi_{cc}} = \frac{415 - 520 \angle -97.13^\circ}{4.03 \angle 82.87^\circ}$$

$$= \frac{479.15 + j515}{4.03 \angle 82.87^\circ} = \frac{704.38 \angle 47.1^\circ}{4.03 \angle 82.87^\circ} = 174.78 \angle -35.8^\circ \text{ esta es la tensión de fase}$$


$$\text{la de linea es: } \boxed{I = \sqrt{3} \cdot S = 302.73 \text{ A}}$$

$$\text{el f.d.p.} = \cos 35.8^\circ \quad \varphi = 0.811 \quad \boxed{\text{p.d.p.} = 0.811}$$

$$\text{el rendimiento } \eta = \frac{P_{pe} \cdot 100}{P_{abs}} = \frac{129710.99 \text{ W} \cdot 100}{\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi} = \frac{129710.99}{\sqrt{3} \cdot (415) \cdot (302.73) \cdot 0.811} \cdot 100 = 73.50\%$$

$$\boxed{\eta = \frac{P_{pe}}{P_{abs}} \cdot 100 = 73.50\%}$$

29.50. un motor sincrónico trifásico de 6600V, conectado en estrella, trabaja con tensión cte y excitación cte. Su impedancia sincrónica es $2\angle 0 + j20\angle 90$ por fase. Cuando la entrada es de 1000kW, el factor de potencia es de 0.8 en adelante. Hallar el factor de potencia cuando se aumenta la entrada a 1500kW. [situación 0.925 en adelante]



para 1000kW en la entrada, la corriente es: $\bar{I} = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos \phi} = \frac{1000 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 6600 \cdot 0.8}$


$\bar{I} = 109'347\text{A}$ en forma compleja $\bar{I} = 109'347 \angle 36'87^\circ$

la impedancia interna es: $\bar{Z} = 2 + j20 = 20'100 \angle 84'289^\circ$

la f.e.m. inducida por fase.

$$\bar{E} = \bar{V} - \bar{Z} \bar{I} = \frac{6600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 20'100 \angle 84'289^\circ \cdot 109'347 \angle 36'87^\circ$$

$$\bar{E} = 4946'412 - j1881'591 = 5292'200 \angle -20'627^\circ$$



El desplazamiento angular de la rueda polar correspondiente a la potencia de 1500kW en la entrada, se halla a partir de la ec. paramétrica.

$$P_i = 3 \frac{V^2}{Z} \cos \phi_{cc} - \frac{3EV}{Z} \cos(\phi_{cc} + \theta)$$

$$1500 \cdot 10^3 = 3 \left(\frac{6600}{\sqrt{3}} \right)^2 \frac{1}{20'100} \cos 84'289^\circ - 3 \frac{6600}{\sqrt{3}} \cdot 5292'200 \cdot \frac{1}{20'100} \cos(84'289^\circ + \theta)$$

$$\text{y de aquí } -\cos(84'261^\circ + \theta) = -0'4267 \quad 84'261^\circ + \theta = 115'158^\circ$$

$$\theta = 30'997^\circ$$

la corriente compleja consumida para la potencia de 1500kW es:

$$\bar{I} = \frac{V \angle 0 - E \angle -\theta}{\bar{Z}} = \frac{\frac{6600}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ - 5292'200 \angle -30'997^\circ}{20'100 \angle 84'289^\circ} = 140'822 \angle 20'626^\circ$$


El f.d.p. en la entrada es por lo tanto:

$$\text{f.d.p} = \cos 20'626^\circ = 0'936 \text{ en adelante ya que positivo}$$


Para que dos alternadores se pueda poner en paralelo tienen que tener la misma:

- misma frecuencia
 - " f.e.m. $E_1 = E_2 = E$
 - " fase
- monofásico.

trifásico: misma secuencia de fase



CORRIENTE SINCRONIZANTE, POTENCIA SINCRONIZANTE.




$J_1, J_2 =$ corrientes inductivas

condiciones iniciales: los dos alternadores giran a la misma velocidad Ω , se supone igualmente excitado los campos $J_1 = J_2 \Rightarrow$ la fuerza electromotriz $E_1 = E_2 = E$ $\vec{E}_1 = E \angle 0^\circ$ $\vec{E}_2 = E \angle 0^\circ$

Si cerramos SW_0 .

$$\vec{I}_S = \frac{\vec{E}_1 - \vec{E}_2}{j2X} = \frac{E \angle 0^\circ - E \angle 0^\circ}{j2X} = \frac{\vec{E}_R}{j2X} \quad I_S = \frac{E_R}{2X}$$



$$I_S = \frac{E_R}{2X} \quad \frac{E_R}{2} = E \sin \frac{\theta}{2}$$


$$I_S = \frac{E}{X} \sin \frac{\theta}{2} \quad \text{valor módulo de la corriente sincronizante.}$$

desde el punto de vista:
del primer alternador
del segundo alternador

$$\vec{V} = \vec{E}_1 - X \angle 90^\circ \cdot \vec{I}_1 = \vec{E}_1 - X \angle 90^\circ \cdot \vec{I}_S$$

$$\vec{V} = \vec{E}_2 - X \angle 90^\circ \cdot \vec{I}_2 = \vec{E}_2 + X \angle 90^\circ \cdot \vec{I}_S$$

$$2\vec{V} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$



$$\vec{V} = \frac{\vec{E}_1 + \vec{E}_2}{2}$$

potencias:

$$P_1 = V I_1 \cos(\angle \vec{V} \vec{I}_1)$$

$$P_1 = V I_S \cos(\angle \vec{V} \vec{I}_S)$$

$$P_1 = \left[E \cos \frac{\theta}{2} \right] \left[\frac{E}{X} \sin \frac{\theta}{2} \right] \cdot 1$$

$$P_1 = \frac{E^2}{2X} \sin \theta$$

como $I_1 = I_S$
 $V = \frac{E}{2}$ $I_S = \frac{E}{2}$
 $\frac{\theta}{2} - \frac{\theta}{2} = 0$

$$P_2 = V I_2 \cos(\angle \vec{V} \vec{I}_2)$$

$$P_2 = V I_S \cos 180^\circ$$

$$P_2 = \left[E \cos \frac{\theta}{2} \right] \left[\frac{E}{X} \sin \frac{\theta}{2} \right] (-1)$$

$$P_2 = \frac{-E^2}{2X} \sin \theta$$

las potencias P_1 y P_2 se llaman potencias sincronizantes.


La potencia sincronizante es suministrado por el generador más rápido y opera como alternador, entonces el generador dos opera como motor porque es más lento.

La potencia sincronizante estabiliza las velocidades.


La conexión paralelo es una conexión estable.

pag 44. 2º caso 3º caso
Acoplamiento de un alternador a la red

Problema 35.25. Calcular la carga máxima de un alternador monofásico de 5000 KVA que tiene una reactancia equivalente de 5 Ω cuando se conecta a unas barras colectoras de 6.600 V, si su excitación es tal que la f.e.m. inducida en circuito abierto es de 6000 V. Hallar la corriente de inducido y el f.d.p. para dicha carga. [7920 Kw ; 1780 A ; 0'675 en adelanto]



como la máquina es monofásica $P_i = P_o = \frac{E V}{X} \sin \theta$
cuando cerramos el SW






$$P_{sal} = P_i = P_o = \frac{6000 \cdot 6600}{5} \sin 90^\circ = 7920 \text{ Kw}$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E} - \bar{V}}{jX} = \frac{E \angle 90^\circ - V \angle 0^\circ}{X \angle 90^\circ} = \frac{6000 \angle 90^\circ - 6600 \angle 0^\circ}{5 \angle 90^\circ} = \frac{8917'64 \angle 47'73}{5 \angle 90^\circ} =$$

$$\bar{I} = 1783'93 \text{ A} \angle 47'73^\circ = \varphi \quad \cos 47'73^\circ = 0'673 \quad \boxed{\text{f.d.p.} = 0'673}$$

Al salir positivo la máquina está operando en régimen capacitivo

Problema 35.26. Un alternador monofásico de 6600 V tiene una reactancia de inducido de 10 Ω y una resist. despreciable. Después de ser conectado en paralelo con unas barras colectoras de tensión de 6600 V y frec. de, se aumenta gradualmente el suministro de vapor a la máquina que lo mueve, permaneciendo de la excitación, hasta que el alternador pierde el sincronismo. Estimar la salida, la corriente de inducido y el f.d.p. que se da a una solución [4350 Kw, 935 A, 0'7 en adelanto]. cuando cerramos el SW.



$$\bar{I} = \frac{\bar{E} - \bar{V}}{jX} = \frac{E \angle 90^\circ - V \angle 0^\circ}{X \angle 90^\circ} = \frac{6600 \angle 90^\circ - 6600 \angle 0^\circ}{10 \angle 90^\circ} = 933'3 \text{ A} \angle 45^\circ$$



$$\cos 45^\circ = 0'707 \quad \boxed{\text{f.d.p.} = 0'707}$$

$$P = VI \cos \varphi = 6600 \cdot 933'3 \cdot 0'707 = 435 \text{ MW}$$



Alternadores en paralelo.

problema 35.16. Dos alternadores idénticos de 2000 KVA funcionan en paralelo.




El regulador de la primera máquina es tal que la frecuencia cae uniformemente de 50 c/s en vacío a 48 c/s a plena carga. La correspondiente caída uniforme de velocidad de la segunda máquina es de 50 a 47.5 c/s. a) cómo se distribuirá entre las dos máquinas una carga de 3000 KW? b) ¿cuál es la carga máxima con f.d.p. unidad que puede ser suministrada sin sobrecargar ninguna de las máquinas?




Balance de potencia



para cualquier frecuencia ocurre:




para resolver el problema.



$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{P}{f_v - f_c} = \frac{2000}{50 - 48} = 1000 \text{ kW/Hz}$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{P}{f_v - f_c} = \frac{2000}{50 - 47.5} = 800 \text{ kW/Hz}$$



$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= \frac{P_{sc1}}{50 - f} \\ \operatorname{tg} \beta &= \frac{P_{sc2}}{50 - f} \end{aligned}$$

$$50 - f = \frac{P_{sc1}}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{P_{sc2}}{\operatorname{tg} \beta} = \frac{P_{sc1} + P_{sc2}}{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}$$

$$\frac{P_{sc1}}{1000} = \frac{P_{sc2}}{800} = \frac{3000}{1800}$$


$$\begin{aligned} P_{sc1} &= 1666.67 \text{ kW} \\ P_{sc2} &= 1333 \text{ kW} \\ \hline &3000 \text{ kW} \end{aligned}$$

La suma de las dos tienen que ser 3000 kW.

también se puede determinar la frecuencia de trabajo (es decir la f)

$$50 - f = \frac{P_{sc1}}{\operatorname{tg} \alpha} \quad \frac{1666.67}{1000} = 50 - f \quad \boxed{f = 48.33 \text{ Hz}}$$

b) al bajar la recta y llegar al 48 Hz la máquina uno está trabajando a plena carga.



$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{P_{sc1}(p.c.)}{50 - 48}$$

$$1000 \cdot 2 = P_{sc1}(p.c.)$$

$$P_{sc1} = 2000 \text{ kW.}$$


$$\operatorname{tg} \beta = \frac{P_{sc2}(p.c.)}{50 - 47.5}$$

$$800 \cdot 2 = P_{sc2}(p.c.)$$

$$P_{sc2} = 1600 \text{ kW}$$


$$P_{(p.c.)} = 3600 \text{ kW} \quad *$$

GRAFICO DE LA MARCHA EN PARALELO



Dos alternadores idénticos con reactancia
síncrona idénticos en paralelo y
la resistencia inducida $R=0$ y $x=cte$
suponemos: $R=0$ $x=cte$ $Z_{ch}=cte$
 $r=cte$ $f=cte$

también suponemos cte , los polos $P=cte$
 $Q=cte$. y la velocidad $n=cte$.



para considerar un funcionamiento pleno tenemos que considerar la resistencia y
iguales para las dos máquinas. Entonces hacemos las siguientes consideraciones si $R \neq 0$

para el 1º alternador $I_1 = \sqrt{I_{1w}^2 + I_{1d}^2}$ y la corriente por la carga será: $I = \sqrt{I_{1w}^2 + I_{1d}^2}$ $I_{1w} = I_{1w} + I_{2w}$
" " 2º " $I_2 = \sqrt{I_{2w}^2 + I_{2d}^2}$ $I_d = I_{1d} + I_{2d}$

Si $Z_{ch}=cte$ y $V=cte \Rightarrow$ $P = VI \cos \phi = VI_w = cte$
d.d.p. en ambos $Q = VI \sin \phi = VI_d = cte$
por la carga.

cuáles son las pérdidas sobre el sistema?

pérdida sobre es debido a la resistencia.

$$P_j = R I_1^2 + R I_2^2 = R (I_1^2 + I_2^2) = R [(I_{1w}^2 + I_{1d}^2) + (I_{2w}^2 + I_{2d}^2)] =$$

$$= R [I_{1w}^2 + I_{1d}^2 + I_{2w}^2 + I_{2d}^2 + 2 I_{1w} I_{2w} + 2 I_{1d} I_{2d}]$$

$$P_j = R [(I_{1w} + I_{2w})^2 - 2 I_{1w} I_{2w} + (I_{1d} + I_{2d})^2 - 2 I_{1d} I_{2d}]$$

¿qué debe ocurrir para que las pérdidas de sobre sea mínimas?


que $2 I_{1w} I_{2w}$ y $2 I_{1d} I_{2d}$ sean lo más alto o máximo posible o sea el valor más alto.

se consigue cuando $I_{1w} = I_{2w}$ y $I_{1d} = I_{2d}$.

35.17. Dos alternadores idénticos trifásicos, conectados en estrella y funcionando en paralelo, se reparten por partes iguales una carga total de 750 kW a 6000 V y factor de potencia 0.8. La reactancia y la resistencia sincrónicas de cada máquina son, respectivamente de 50Ω y 2.5Ω por fase. El campo del primer generador está excitado de forma que la corriente de inducido es de 40 A. (en retardo)

Hallar a) la corriente de inducido del segundo alternador; b) el f.d.p. de cada máquina; c) la f.e.m. de cada máquina.

[a) 51.4 A ; b) $0.4, 0.7$ c) $8270 \text{ V}, 9780 \text{ V}$]



$$\bar{Z} = 2.5 + j50 \Omega / \text{fase}$$

$$\bar{Z} = 50.06 \angle 87.14^\circ$$

$$P_1 = \sqrt{3} V I_1 \cos \varphi_1 \quad \frac{750 \text{ kW}}{2} = \sqrt{3} \cdot 6 \text{ kV} \cdot (40) \cos \varphi_1 \quad \boxed{\cos \varphi_1 = 0.90}$$

$$\bar{I}_1 = 40 \angle -25.84^\circ = 36 - j17.44$$

$$\bar{I}_{ch} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$

$$P_{ch} = \sqrt{3} V I_{ch} \cos \varphi_{ch} \Rightarrow 750 \text{ kW} = \sqrt{3} \cdot 6 \text{ kV} \cdot I_{ch} (0.8) \quad \boxed{I_{ch} = 90.21 \text{ A}}$$

- lo considero negativo ya que es inducido

$$\bar{I}_{ch} = I \angle -\varphi_{ch} = 90.21 \angle -36.87^\circ = 72.17 - j54.95 \text{ A}$$

$$\bar{I}_2 = I_{ch} - \bar{I}_1 = [72.17 - j54.95] - [36 - j17.44] = 36.17 - j36.69 \text{ A} = 51.52 \angle -45.41^\circ$$

$$\boxed{I_2 = 51.52 \text{ A}} \quad \boxed{\cos \varphi_2 = 0.7}$$

y la F. electromotriz inducida por las máquinas sería:

$$\bar{E}_1 = V + \bar{Z} \bar{I}_1 = \frac{6000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + 50.06 \angle 87.14^\circ \cdot 40 \angle -25.84^\circ$$

$$\bar{E}_1 = 4425.75 + j1756.49 = 4761.57 \angle 21.65^\circ \quad \text{esta es la f. electr. simple.}$$

la de línea sería $\boxed{\bar{E}_l = \sqrt{3} \bar{E}_1 = 8247.18 \text{ V}}$


la F.e.m. para el segundo alternador $\bar{E}_2$?

$$\bar{E}_2 = V + \bar{Z} \bar{I}_2 = \frac{6000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + 50.06 \angle 87.14^\circ \cdot 51.52 \angle -45.51^\circ = 5646.49 \angle$$

la de línea es $\boxed{\bar{E}_{2l} = \sqrt{3} \bar{E}_2 = 9780 \text{ V}}$

35.18. un alternador capaz de 1500 KVA funciona en paralelo con otro capaz de 1000 KVA. ¿qué carga deberán suministrar y a qué f.d.p. deberán funcionar cada uno para que las corrientes y las salidas de potencia fueran proporcionales a sus respectivas capacidades si la carga combinada es de 2000 kW con f.d.p. de 0.8?

solución [1200 kW, 800 kW, 0.8]



$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{P_{1n}}{P_{2n}}$$

conclusión que las corrientes sean proporcionales.

sumarlo +1

$$\frac{P_1}{P_2} + 1 = \frac{P_{1n}}{P_{2n}} + 1$$

$$\frac{P_1 + P_2}{P_2} = \frac{P_{1n} + P_{2n}}{P_{2n}}$$

$$P_1 + P_2 = P$$

$$\frac{P}{P_2} = \frac{P_{1n} + P_{2n}}{P_{2n}}$$

$$\boxed{P_2 = P \frac{P_{2n}}{P_{1n} + P_{2n}} = 2000 \frac{1000}{1500 + 1000} = 800 \text{ kW}}$$

* también se puede calcular P_1 invirtiendo la ecuación y usando la misma operación $\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_{2n}}{P_{1n}}$ pero como sabemos la P de la carga se

calcular, pero como sabemos P y P_2 entonces $P_1 + P_2 = P$.

$$\boxed{P_1 = P - P_2 = 2000 - 800 = 1200 \text{ kW}}$$

o sumo las unidades

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{Q_{1n}}{Q_{2n}}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} + 1 = \frac{Q_{1n}}{Q_{2n}} + 1$$

$$\frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = \frac{Q_{1n} + Q_{2n}}{Q_{2n}}$$

$$\text{como } \boxed{Q_1 + Q_2 = Q = P \cdot \tan \phi = 1500 \text{ kVAR}}$$

$$Q_2 = Q \frac{Q_{2n}}{Q_{1n} + Q_{2n}} = 1500 \frac{1000}{1500 + 1000} = 600 \text{ kVARs.}$$

$$Q = Q - Q_2 = 1500 - 600 = 900 \text{ kVARs.}$$

$$\tan \phi_1 = \frac{Q_1}{P_1} = \frac{900}{1200} = 0.75 \quad \cos \phi_1 = 0.8$$


$$\tan \phi_2 = \frac{Q_2}{P_2} = \frac{600}{800} = 0.75 \quad \cos \phi_2 = 0.8$$

$$S = P + jQ$$

$$\tan \alpha = \frac{Q}{P}$$

35.20 Dos alternadores monofásicos trabajan en paralelo sobre una carga de impedancia Z_L . Sus f.e.e.m. son E_1 y E_2 y sus impedancias sincronicas z_1 y z_2 . Hallar la tensión nominal V en función de dichas fuerzas electromotrices y admitancias Y_1 , Y_2 e Y . Hallar la tensión terminal y la salida de potencia de cada máquina si $E_1 = 230V$ y está en fase con $E_2 = 250V$. $Z = 7'5 + j10\Omega$, $z_1 = z_2 = 0'5 + j2'5\Omega$.

Solución $\left[V = \frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2}{Y_1 + Y_2 + Y} ; 218V ; 1'32^{kW} ; 0'91^{kW} \right]$



$$\bar{V} = \bar{E}_1 - \bar{z}_1 \bar{I}_1 \quad \bar{I}_1 = \frac{\bar{E}_1 - \bar{V}}{\bar{z}_1}$$

$$\bar{V} = \bar{E}_2 - \bar{z}_2 \bar{I}_2 \quad \bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2 - \bar{V}}{\bar{z}_2}$$

$$\text{siendo } \bar{z}_1 = \frac{1}{Y_1} \quad \bar{z}_2 = \frac{1}{Y_2} \quad \bar{z} = \frac{1}{Y}$$

$$\bar{I}_1 + \bar{I}_2 = \bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{z}} \quad (\bar{E}_1 - \bar{V}) Y_1 + (\bar{E}_2 - \bar{V}) Y_2 = \bar{V} Y$$

$$\bar{V} = \frac{\bar{E}_1 Y_1 + \bar{E}_2 Y_2}{Y_1 + Y_2 + Y}$$

$$Y_1 = Y_2 = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{(0'5 + j2'5)(0'5 - j2'5)} = \frac{(0'5 - j2'5)}{(0'5^2 + 2'5^2)} = \frac{(0'5 - j2'5)}{6'5}$$

$$Y_1 = Y_2 = 0'39 \angle -78'7^\circ = 0'076 - j0'38$$

$$Y = \frac{1}{(7'5 + j10)} = \frac{(7'5 - j10)}{(7'5^2 + 10^2)} = \frac{12'5}{156'25} = 0'08 \angle -53'13^\circ = 0'048 - j0'06$$

$$Y_1 + Y_2 + Y = 0'2 - j0'82 = 0'844 \angle -76'29^\circ$$

$$\begin{aligned} \bar{E}_1 Y_1 &= 230 \angle 0^\circ \cdot 0'39 \angle -78'7^\circ = 89'7 \angle -78'7^\circ = 17'26 - j28'8 \\ \bar{E}_2 Y_2 &= 250 \angle 0^\circ \cdot 0'39 \angle -78'7^\circ = 97'5 \angle -78'7^\circ = 18'77 - j25'6 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} \bar{E}_1 Y_1 + \bar{E}_2 Y_2 &= 36'03 - j54'4 \\ &= 64'1 \angle -78'89^\circ \end{aligned} \right.$$


$$\bar{V} = \frac{64'1 \angle -78'89^\circ}{0'844 \angle -76'29^\circ} = 221'6 V \angle -2'6^\circ$$

$$P_1 = VI \cos \phi = 221'6 \cdot 5'19 \cos(-2'6^\circ - (-29'4^\circ)) = 1293 W = 1'293^{kW}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{230 \angle 0^\circ - 221'6 \angle -2'6^\circ}{2'54 \angle 78'69^\circ} = \frac{8'628 + j10}{2'54 \angle 78'69^\circ} = \frac{13'20 \angle 49'21^\circ}{2'54 \angle 78'69^\circ} = 5'19 \angle -29'4^\circ$$

35.19. Una impedancia $10+j5\Omega$ está alimentada por dos alternadores monofásicos A y B, conectados en paralelo. La f.e.m. inducida E de cada máquina es de $220V$, y E_A adelanta 20° a E_B . Las impedancias sincrónicas equivalentes de las dos máquinas son $Z_A = 0.2 + j3\Omega$ y $Z_B = 0.25 + j4\Omega$. Determinar la corriente y la potencia entregada por cada máquina, y también la corriente y la potencia totales en la carga.

[Solución $I_A = 20.0A$, $P_A = 3960W$; $I_B = 6.47A$, $P_B = -780W$ $I = 17.8A$ $P = 3180W$]



$$\begin{aligned} \bullet \quad -\bar{E}_A + \bar{Z}_A \bar{I}_A + V &= 0 & \bar{I}_A &= \frac{\bar{E}_A - V}{\bar{Z}_A} = \frac{\bar{E}_A - \bar{I} \bar{Z}_{ch}}{\bar{Z}_A} = \frac{220 \angle 20^\circ - \bar{I} \cdot 11.2 \angle 26.6^\circ}{3 \angle 86.2^\circ} \end{aligned}$$

$$\bullet \quad -\bar{E}_B + \bar{Z}_B \bar{I}_B + V = 0 \quad \bar{I}_B = \frac{\bar{E}_B - V}{\bar{Z}_B} = \frac{\bar{E}_B - \bar{I} \bar{Z}_{ch}}{\bar{Z}_B} = \frac{220 \angle 0^\circ - \bar{I} \cdot 11.2 \angle 26.6^\circ}{4 \angle 86.4^\circ}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_A + \bar{I}_B = \frac{220 \angle 20^\circ - \bar{I} \cdot 11.2 \angle 26.6^\circ}{3 \angle 86.2^\circ} + \frac{220 \angle 0^\circ - \bar{I} \cdot 11.2 \angle 26.6^\circ}{4 \angle 86.4^\circ}$$

$$\text{operando } \bar{I} = 17.8 \angle -22.2^\circ$$

$$\bullet \quad \bar{V} = \bar{Z}_{ch} \cdot \bar{I} = (10 + j5) \cdot 17.8 \angle -22.2^\circ = 11.2 \angle 26.57^\circ \cdot 17.8 \angle -22.2^\circ = 199.4 \angle 4.19^\circ$$

$$\bar{I}_A = \frac{\bar{E}_A - \bar{V}}{\bar{Z}_A} = \frac{220 \angle 20^\circ - 199.4 \angle 4.19^\circ}{3 \angle 86.18^\circ} = 20.40 \angle -3.56^\circ$$

$$\bar{I}_B = \frac{\bar{E}_B - \bar{V}}{\bar{Z}_B} = \frac{220 \angle 0^\circ - 199.4 \angle 4.19^\circ}{4 \angle 86.42^\circ} = 6.4 \angle -12.1^\circ$$

al ser monofásico no tiene β .


$$P_A = V I_A \cos \varphi_A = (199.4) (20.40) \cos \angle \bar{V} \bar{I}_A = 4067.8 \cos (4.19 - (-3.56)) = 4030.6W$$

$$P_B = V I_B \cos \varphi_B = (199.4) (6.4) \cos \angle \bar{V} \bar{I}_B = 1276.16 \cos (4.19 - (-12.1)) = -735.4W$$

$$P = P_A + P_B = 4030.6 + (-735.4W) = 3295.2W$$

35. 21. ~~Los alternadores~~ Dos generadores síncronos están conectados a unas barras colectoras a 50 c/s, que tienen una tensión constante de 10.000 $\angle 0^\circ$ V. El generador A tiene una f.e.m. de 13000 $\angle 22'6^\circ$ y una reactancia de 2Ω ; el generador B tiene una fuerza electromotriz de 12500 $\angle 36'9^\circ$ V y una reactancia de 3Ω . Hallar la corriente, los kW y KVAR suministrado por cada generador.

$$\left[\begin{array}{l} \text{A) } 2700 \angle -21'8^\circ \text{ A; } 25000 \text{ kW; } 10000 \text{ KVAR.} \\ \text{B) } 2500 \angle 0^\circ \text{ A; } 25000 \text{ kW; } 0 \text{ KVAR} \end{array} \right]$$



$$\begin{aligned} \text{A) } -E + \vec{I}\vec{Z} + V &= 0 \quad \vec{I}_A = \frac{\vec{E} - \vec{V}}{\vec{Z}} = \frac{13000 \angle 22'6^\circ - 10000 \angle 0^\circ}{2 \angle 90^\circ} = \frac{2001'7 + j 4995'8}{2 \angle 90^\circ} \\ &= \frac{5382'08 \angle 68'1}{2 \angle 90^\circ} = \underline{2691'04 \angle -21'83} \end{aligned}$$

$$P_A = V \cdot I_A \cos \phi = 10.000 \cdot 2691'04 \cos (0 - (-21'83)) = \underline{24980 \text{ kW}}$$

$$Q_A = V I_A \sin (21'83) = 10000 \text{ KVAR.}$$

