

Maquinas sincronas.

F.e. inducida de un alternador monofasico.

$$e = B l v$$

$$B = B_{max} \cos \omega t \quad B_{max} = \frac{\Phi}{Dl}$$

$$v = \pi D N$$

$$\omega = 2\pi N$$



l = longitud axial de un conductor
 v = velocidad tangencial

B = inducción instantánea a la que está sometido ese conductor

D = diámetro interno del estator

$$e = B l v = [B_{max} \cos \omega t] \cdot l [\pi D N] = \left[\frac{\Phi}{Dl} \cos \omega t \right] l [\pi D N] =$$

$$\boxed{e = \Phi \pi N \cos \omega t}$$

$$E_{max} = \Phi \pi N$$

F.e. inducida de un alternador tetrapolar.


$$e = p \Phi \pi N \cos p \omega t$$

$$p N = f$$

$$p \omega = \omega$$

$$\boxed{e = f \Phi \pi \cos \omega t}$$

$$E_{max} = f \Phi \pi$$



El valor medio: $\boxed{E_{md} = \frac{2}{\pi} E_{max} = \frac{2}{\pi} f \Phi \pi = 2 f \Phi}$

valor eficaz o RMS: $\boxed{E = E_{eff} = E_{rms} = K_f E_{md} = 2 K_f f \Phi}$

valor instantáneo

$\frac{1}{2}$ vuelta en el caso de $p=2$

— 0 —

$E_c = 2 K_f f \Phi$ = f.e.m. eficaz en conductores son conduct. activos.

$E_s = 2 E_c$ = f.e.m. eficaz en 1 espira.

$E_b = E_s n_b =$ f.e.m. eficaz en bobina. $E_b = 4 K_f f \Phi n_b$ - n° de espiras

en una maquina tetrapolar: cada par de p de polos voy a poner una bobina.

$$E = p E_b = 4 K_f f \Phi p n_b \quad \left\{ \begin{array}{l} n = p n_b \text{ n° de espiras que tiene la maquina.} \end{array} \right. \quad \boxed{E = 4 K_f f \Phi n}$$

considerando p de los conductores activo forma una espira

Z = n° conductores periféricos Z = n° conduct. activos $2n$

$$\boxed{E = 2 K_f f \Phi Z} \times 10^{-8} \text{ (c.g.s.)}$$

es una maquina monofasica

es la f.e.m.

CONCEPTO FACTOR DE DISTRIBUCIÓN

$$E_g = E_s \cdot \frac{\sin \frac{q\gamma}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}}$$

para el debancado de distribución.

E_g = f.e.m. geométrica.

q = nº ranuras utilizadas por polo = 2

q' = nº ranuras por polo. = 3

$\gamma = \frac{t}{3} = \frac{180}{3} = 60^\circ$ ancho con el mismo valor modular pero desplazado 60°

$$\gamma = \frac{t}{q}$$

En el caso de debancado concentrado

E_a = f.e.m. aritmética.

$$E_a = q E_s$$

$$K_d = \frac{E_g}{E_a} = \frac{\cancel{E_s} \frac{\sin \frac{q\gamma}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}}}{q \cdot \cancel{E_s}} = \frac{\sin \frac{q\gamma}{2}}{q \sin \frac{\gamma}{2}}$$

$$E = 2 K_f K_d f \phi Z$$

$$K_d \leq 1$$

$$\gamma = \frac{180}{3} = 60^\circ$$

$$q = 2$$

$$K_d = \frac{\sin \frac{2 \cdot 60}{2}}{2 \sin \frac{60}{2}} = \frac{\sqrt{3}/2}{1} = 0.866$$

cuando $K_d = 1$ el factor es mas fuerte.

FACTOR DE ACORTAMIENTO $\rightarrow K_p = \frac{E_s}{E_a} = \frac{\pi E_c \cos \frac{\alpha}{2}}{\pi E_c} = \cos \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{\beta}{2}$

Fuerza electromotriz real de un alternador

$$E = 2 K_f \cdot K_d \cdot K_p \cdot f \phi \cdot Z \quad \text{valor dado en voltios.}$$

$\uparrow$ factor de onda $\nwarrow$ factor de debancado $\swarrow$ factor de acortamiento

$$E = 2 K_f \cdot K_d \cdot K_p \cdot f \phi \cdot Z \cdot 10^{-8} \quad (\text{Volts})$$

$$K = K_f K_d K_p$$


$$E = 2 K f \phi Z \quad (V)$$

$$1.9 \leq K \leq 2.6$$

la K oscila entre 1.9 y 2.6.

29.3. Hallar las tres mayores velocidades a las que podría girar un conjunto motor sincrónico-generador para enlazar un sistema de 25c/s con otro de 60c/s.
 Solución [300, 150, 100]

la máquina sincrónica siempre gira a velocidad de.



$$N = \frac{60f}{p}$$

motor $N = \frac{(60)(25)}{P_m \text{ (pares de polos del motor)}}$

Generador $N = \frac{60 \cdot 60}{P_g \text{ (pares de polos del generador)}}$

por igualdad.

$$\frac{60 \cdot 25}{P_m} = \frac{60 \cdot 60}{P_g}$$

$$\frac{P_g}{P_m} = \frac{60}{25}$$

$$P_g = P_m \frac{60}{25} = P_m \frac{12}{5}$$

nº de pares de polos nunca puede ser fraccionario.

para $P_m = 5 \Rightarrow P_g = 12$

para $P_m = 10 \Rightarrow P_g = 24$

para $P_m = 15 \Rightarrow P_g = 36$

Si el motor tiene 5 pares de polo la velocidad de giro es:


$$P_m = 5 \quad \left[N = \frac{60 \cdot f}{P_m} = \frac{60 \cdot 25}{5} = 300 \text{ RPM.} \right]$$

$$P_m = 10 \quad \left[N = \frac{60 \cdot 25}{10} = 150 \text{ RPM.} \right]$$

$$P_m = 15 \quad \left[N = \frac{60 \cdot 25}{15} = 100 \text{ RPM.} \right]$$

29.4. Hallar la velocidad máxima y el número correspondiente de pares de polos de dos alternadores directamente acoplados que necesitan dar frecuencias de a) 15 y 42 c/s b) 42 y 50 c/s.

Solución. a) 10 y 28; 180 rev por min. b) 42 y 50; 170 rev por min.



$$N = \frac{60f_1}{P_1} = \frac{60f_2}{P_2} \quad \frac{f_1}{P_1} = \frac{f_2}{P_2} \quad \frac{15}{P_1} = \frac{42}{P_2}$$

$$\frac{42}{15} = \frac{P_2}{P_1} \quad P_2 = P_1 \cdot \frac{42}{15} \quad / P_1 = 5 \quad P_2 = 5 \cdot \frac{42}{15} = 14 \quad \begin{array}{l} 2P_1 = 10 \text{ polos} \\ 2P_2 = 28 \text{ polos} \end{array}$$

$$N = \frac{60 \cdot f_1}{P_1} = \frac{(60) \cdot (15)}{5} = \underline{\underline{180 \text{ p.m.}}}$$

$$N = \frac{60 \cdot f_2}{P_2} = \frac{60 \cdot 42}{14} = \underline{\underline{180 \text{ p.m.}}}$$

b) se hace igual que el caso a)

29.10 un alternador trifasico de 16 polos tiene un devanado conectado en estrella de 144 ranuras y 10 conductores por ranura. El flujo por polo es 3 megn-maxwells (0.03 Wb), distribucion sinusoidal y la velocidad es de 375 rev por min. Hallar la frecuencia y las fuerzas electromotrices de fase y de linea, $[50 \text{ c/s}; 1330 \text{ V}; 2650 \text{ V}]$

$$K_f = \frac{P}{2P_2} = 1.11$$

$$K_p = 1$$

$$f = \frac{P \cdot N}{60} = \frac{8 \cdot 375}{60} = \underline{50 \text{ Hz}}$$

• Número de ranuras por fase $K_f = \frac{K}{3} = \frac{144}{3} = 48 \text{ ranuras/fase.}$

• Numero de ranuras por polo $Q = \frac{K}{2P} = \frac{144}{16} = 9 \text{ ran/polo.}$

• Numero de ranuras por polo y fase. $q = \frac{K}{(3)(2P)} = \frac{144}{48} = 3 \text{ ran/polo y fase.}$

• N° de conductores por fase - $Z_f = K_f \cdot 10 = 48 \cdot 10 = 480 \text{ conduct/fase.}$

• Factor de distribuci6n:

Angulo de fase $\gamma = \frac{\pi}{Q} = \frac{180^\circ}{9} = 20^\circ$ $K_d = \frac{\sin \frac{\gamma}{2}}{q \sin \frac{\gamma}{2}} = \frac{\sin 3 \cdot \frac{20}{2}}{3 \sin \frac{20}{2}} = \underline{0.96}$

• Fe.m. inducida por fase.-

$$E_f = 2 K_f \cdot K_d \cdot K_p \cdot f \cdot \phi_{\text{max}} Z_f \cdot 10^{-8} \text{ (v) (cgs)}$$

$$E_f = 2 \cdot (1.11) \cdot (0.96) \cdot (3 \cdot 10^3) \cdot (50) \cdot (480) \cdot (10^{-8}) = 1534'464 \text{ V} \quad E_f = \frac{1534'464 \text{ V}}{\text{f.e.m. simple.}}$$

• Fem. inducida de linea.-

$$E_p = \sqrt{3} E_f = \sqrt{3} \cdot 1534'464 = \underline{2657'770 \text{ V}}$$

2911 Hallar el número de conductores del inducido en serie, por cada fase, que necesita tener el inducido de un alternador trifásico de 500/s, 10 polos, con 90 ranuras. El devanado debe conectarse en Δ para dar una tensión de línea de 11000V. El flujo por polo es de ~~16~~ mas 16 megalíneas (0'6 Wb). [solución 360]

$$K = K_f K_d K_p \quad K_f = \frac{\pi}{2r_2} \quad K_p = 1$$

aplicando la expresión: $E_f = 2 K \phi \cdot f \cdot Z_f$

• nº ranuras por polo: $Q = \frac{K}{2p} = \frac{90}{10} = 9 \text{ ranuras/polo.}$

• nº ranura por polo y fase: $q = \frac{K}{3(2p)} = \frac{90}{3 \cdot 10} = 3 \text{ ran/polo y fase.}$

• factor de distribución: $\gamma = \frac{\pi}{Q} = \frac{180^\circ}{9} = 20^\circ \quad K_d = \frac{\sin \frac{\gamma q}{2}}{q \sin \frac{\gamma}{2}} = \frac{\sin \frac{3 \cdot 20^\circ}{2}}{3 \sin \frac{20^\circ}{2}} =$

$$K_d = 0'96.$$

• F.e.m $E_f = \frac{11000}{\sqrt{3}} = 6350'25V$

sustituyendo

$$E_f = 2 K_f K_d K_p \phi_{max} \cdot f \cdot Z_f \quad (SI)$$

$$\frac{11000}{\sqrt{3}} = 2 \cdot \left(\frac{\pi}{2r_2} \right) \cdot (0'6) \cdot (1) \cdot (50) \cdot (0'6) \cdot Z_f \quad \boxed{Z_f = 372 \text{ conductores}}$$

11
16 · 10⁶ · 10⁸ 55

29.12. Un alternador trifásico de 10 polos, conectado en Δ gira a 600 r.p.m. En el estator tiene 120 ranuras con 8 conductores por ranura, y los conductores de cada fase están conectados en serie. Determinar las fuerzas electromotrices de fase y de línea si el flujo por polos es de 5'6 megalineas (56 mWb). ¿qué armónicos podrían presentarse debido a las ranuras en las tensiones de fase y de línea?

Solución [1900V, 3290V, 23° y 25°]

— 0 —

$$f = \frac{P \cdot N}{60} = \frac{5 \cdot 600}{60} = \underline{50 \text{ Hz}}$$

- Número ranuras por fase $K_f = \frac{K}{3} = \frac{120}{3} = 40 \text{ ran/fase}$.
- Número ranuras por polo $Q = \frac{K}{2p} = \frac{120}{10} = 12 \text{ ran/polo}$.
- " " " " y fase: $q = \frac{K}{3(2p)} = \frac{120}{3 \cdot 10} = 4 \text{ ran/polo y fase}$.
- Número de conductores por fase $Z_f = K_f \cdot 8 = 320 \text{ cond./fase}$.
- Factor de distribución:

$$\gamma = \frac{\pi}{Q} = \frac{180}{12} = 15^\circ$$

$$K_d = \frac{\sin \frac{q\gamma}{2}}{q \sin \frac{\gamma}{2}} = \frac{\sin \frac{4 \cdot 15}{2}}{4 \cdot \sin \frac{15}{2}} = 0.958$$

siendo $K_f = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$ $K_p = \text{factor de acortamiento} = 1$.


- F.e.m. por fase.

$$E_f = 2 K_f K_p K_d \phi f Z = 2 \cdot (1.11) \cdot (1) \cdot (0.958) \cdot (5.6 \cdot 10^6) \cdot (50) \cdot (320) \cdot 10^{-8} \text{ CGS} \cdot \frac{V}{\text{CGS}}$$

$$E_f = 1905.5 \text{ V es f.e.m. simple}$$

- F.e.m. de línea: $E_L = \sqrt{3} E_f = \underline{3300.8 \text{ V}}$

CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN ALTERNADOR.



$\phi_s =$ flujo dispersión armadura. $\rightarrow$ 100% ciclo de inducción.

$$\bar{E} = \bar{V} + R\bar{I} + j\omega L\bar{I}$$

$$\bar{E} = \bar{V} + \bar{I} [R + j\omega L] \quad \bar{E} = \bar{V} + \bar{Z}\bar{I}$$


$Z = R + j\omega L$ impedancia sincrónica

$R =$ resistencia sincrónica.

$j\omega L =$ inductancia sincrónica.


$$e_{ch} = V + Ri \quad \bar{E}_{ch} = \bar{V} + R\bar{I}$$

diagrama.




para determinar la resistencia o la impedancia sincrónica, hace falta dos ensayos.

a) ensayo en vacío.




b) ensayo en corto

$r = \text{cte}$




GRAFICA DEL ENSAYO EN CORTO Y EN VACÍO.



$$Z = \frac{E_{cc}}{I} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{AC}{BC}$$

con sabiendo R y E_{cc} se puede calcular la reactancia sincrónica.

PROBLEMA. 29.33. Si una corriente efectiva de campo de 10A produce en cierto alternador una corriente de 150A en cortocircuito, y una tensión terminal de 900V en circuito abierto, hallar la caída de tensión interna con una corriente de carga de 60A. [solución 360V]



$$10A = I_f$$

$$150A = I \text{ (Reg. corto)}$$

$$900V = E \text{ (Reg. vacío)}$$

$$60A = I \text{ (Reg. nominal)}$$


$$Z = \frac{E_{cc}}{I} = \frac{900}{150} = 6\Omega \quad [Z = 6\Omega] \text{ impedancia sincrónica.}$$



$$\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 6$$

$$V = I \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 60 \cdot 6 = 360V$$


29.32. La resistencia efectiva de un alternador monofásico de 2200V, 50c/s, 440KVA, es de 0.5Ω . En cortocircuito una corriente de campo de 40A produce por corriente a plena carga de 200A. La fuerza electromotriz en circuito abierto con la misma excitación de campo es de 1160V. Calcular la impedancia y la reactancia sincrónica. [solución 5.80Ω , 5.77Ω]



$$\bar{Z} = \frac{E}{I_{\text{cortoc.}}} = \frac{1160}{200} = 5.8\Omega \quad \text{impedancia sincrónica.}$$


$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{5.8^2 - 0.5^2} = 5.78\Omega \quad \text{reactancia sincrónica.}$$

29.34. Un alternador monofásico de 550V, 55KVA, tiene una resistencia efectiva de 0.2Ω . Una corriente de 10A produce una corriente en el inducido de 200A, en cortocircuito, y una fuerza electromotriz de 450V en circuito abierto. Calcular a) la impedancia y reactancia sincrónica y b) la regulación a plena carga con factor de potencia de 0.8 en retardo. solución [a) 2.25Ω , 2.24Ω , b) 31%]



$$a) \quad \bar{Z} = \frac{E_{cc}}{I} = \frac{450}{200} = 2.25\Omega \quad \text{impedancia sincrónica.}$$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{2.25^2 - 0.2^2} = 2.24\Omega \quad \text{reactancia sincrónica.}$$



$$\bar{E} = \bar{V} + \bar{Z} \cdot \bar{I}$$

$$I = \frac{S}{V} = \frac{55 \cdot 10^3}{550} = 100A.$$

$$\bar{E} = 550 \angle 0^\circ + I \cdot 2.25 \angle \theta_c = 550 \angle 0^\circ + 225 \angle \theta_c = 8490 \cdot 100 \angle -36.87^\circ = 550 \angle 0^\circ + 225 \angle -36.87^\circ$$

$$\theta_c = \cos^{-1} \frac{R}{Z} = \frac{0.2}{2.25} = 0.09 \quad \theta_c = 84.9^\circ$$

$$\bar{E} = 700.47 + j167.29 = 720.17 \angle 73.43^\circ V$$

$$\text{Reg \%} = \frac{E - V}{V} \cdot 100\% = \frac{720.17 - 550}{550} \cdot 100 = 30.94\%$$

el coef. de regulación es muy elevado.

